Artis

mock up

GROEP: STUCWERK GEVEL

TEMPLATE: MOCK UP

LOCATIE:
Amsterdam, Nederland

STATUS:
GECREËERD

AUDIT ID: **EB9B40**
EINDDATUM: **-**
BIJGEVOEGDE TICKETS: **31**

INVALID DATE
5.1, 2, e 5.1, 2, e **restauratie)**

GEMAAKT MET ED CONTROLS


Schades herstellen

DEZE SCHADE HERSTELLEN OP KLEUR

- ◯ JA
- ◯ NEE
- ◯ N.V.T *nog geen antwoord*


Een ticket is toegevoegd aan dit item





TICKET ID: **4003E0**







TICKET ID: **A4B141**


TICKET ID: **772FD9**

TICKET ID: **B8D7C6**

MOCK UP


AUDIT ID: **EB9B40**
PROJECT:
ARTIS


EINDDATUM: **-**

TICKETS: **31**

GEMAAKT MET ED CONTROLS


mock up







TICKET ID: **039F74**

TICKET ID: **5B7111**






TICKET ID: **1F45A9**





TICKET ID: **C62331**

MOCK UP

AUDIT ID: **EB9B40**
PROJECT:
ARTIS


EINDDATUM: **-**

TICKETS: **31**

GEMAAKT MET ED CONTROLS


mock up






TICKET ID: **09D9A4**






TICKET ID: **CCBDDE**

TICKET ID: **6B67B7**



TICKET ID: **7AE08B**


MOCK UP

AUDIT ID: **EB9B40**
PROJECT:
ARTIS

EINDDATUM: **-**

TICKETS: **31**

GEMAAKT MET ED CONTROLS







TICKET ID: **9D832F**







TICKET ID: **885040**







TICKET ID: **A3AF35**









TICKET ID: **60B70C**

mock up





TICKET ID: **CBF547**









TICKET ID: **63CF83**



TICKET ID: **9C8D03**







TICKET ID: **D26093**

MOCK UP


AUDIT ID: **EB9B40**
PROJECT:
ARTIS

EINDDATUM: **-**

TICKETS: **31**


GEMAAKT MET ED CONTROLS

mock up






TICKET ID: **D1CC79**


TICKET ID: **E57169**







TICKET ID: **16335F**





TICKET ID: **6D3ACF**

OUDE HERSTELLING VERWIJDEREN EN OPNIEUW UITVOEREN

- ◯ JA
- ◯ NEE
- ◯ N.V.T *nog geen antwoord*

SCHEUR HERSTELLEN DOOR MIDDEL VAN INJECTEREN

- ◯ JA
- ◯ NEE
- ◯ N.V.T *nog geen antwoord*

MOCK UP

AUDIT ID: **EB9B40**
PROJECT:
ARTIS

EINDDATUM: **-**

TICKETS: **31**

GEMAAKT MET ED CONTROLS

mock up

FRIJNSLAG HERSTELLEN OMLIGGEND

- ◯ JA
- ◯ NEE
- ◯ N.V.T *nog geen antwoord*

VOEGWERK HERSTELLEN/VERVANGEN

- ◯ JA
- ◯ NEE
- ◯ N.V.T *nog geen antwoord*


Extra tweede reiniging

DEZE OPPERVLAKTE REINIGEN DOOR MIDDEL VAN LUCHTGOMMEN

- ◯ JA
- ◯ NEE
- ◯ N.V.T *nog geen antwoord*

Een ticket is toegevoegd aan dit item

mock up





TICKET ID: **2459DF**










TICKET ID: **D647F6**

Retoucheren/ Patineren

SCHADES HERSTELLEN CONFORM OMLIGGEND OP KLEUR

- ◯ JA
- ◯ NEE
- ◯ N.V.T *nog geen antwoord*

Kapitelen/Lijstwerk/Ornamenten

BESCHADIGINGEN HERSTELLEN CONFORM OMLIGGEND

- ◯ JA
- ◯ NEE

MOCK UP

AUDIT ID: **EB9B40**
PROJECT:
ARTIS

EINDDATUM: **-**

TICKETS: **31**


GEMAAKT MET ED CONTROLS

mock up


○ N.V.T *nog geen antwoord*

Een ticket is toegevoegd aan dit item





TICKET ID: **656F78**


TICKET ID: **B3E8C9**









TICKET ID: **EF52D8**

MOCK UP


AUDIT ID: **EB9B40**
PROJECT:
ARTIS

EINDDATUM: **-**

TICKETS: **31**


GEMAAKT MET ED CONTROLS

mock up




TICKET ID: **0C035C**


TICKET ID: **4304E5**

Naam en handtekening

ONDERTEKEND DOOR
-

DATUM ONDERTEKENING: -

NIET GETEKEND

TOEGEVOEGDE INFORMATIE

Geïnformeerd

5.1, 2, e (venemarestauratie)

5.1, 2, e (Salverda)

TEKENING OVERZICHT

GROEP: **Tekening**

TEKENING: **BT-GE**

DETAIL: **A**

DETAIL: **B**

TEKENING: **Voorgevel Artis**


MOCK UP

AUDIT ID: **EB9B40**
PROJECT:
ARTIS

EINDDATUM: **-**

TICKETS: **31**

GEMAAKT MET ED CONTROLS



MOCK UP

AUDIT ID: **EB9B40**
PROJECT:
ARTIS


EINDDATUM: **-**

TICKETS: **31**

GEMAAKT MET ED CONTROLS

GROEP: **Tekening** TEKENING: **BT-GE**

DETAIL
A



MOCK UP


AUDIT ID: **EB9B40**
PROJECT:
ARTIS

EINDDATUM: **-**

TICKETS: **31**

GEMAAKT MET ED CONTROLS

DETAIL
B




MOCK UP

AUDIT ID: **EB9B40**
PROJECT:
ARTIS

EINDDATUM: **-**

TICKETS: **31**

GEMAAKT MET ED CONTROLS



MOCK UP

AUDIT ID: **EB9B40**
PROJECT:
ARTIS

EINDDATUM: **-**

TICKETS: **31**

GEMAAKT MET ED CONTROLS