Geprint door 5.1, 2, e @amsterdam.nl
dinsdag, 5 augustus 2025 17:14

# SIG-2676557




## Melding

| | |
|---|---|
| Toelichting | : Afvalcontainer werkt niet meer |
| Overlast | : 01-06-2025 19:19 |
| Stadsdeel | : Centrum |
| Adres | : Plantage Parklaan 5.1, 2, e 1018SW Amsterdam |
| Gemeld op | : 01-06-2025 19:19 |
| Hoofdcategorie | : Afval |
| Subcategorie | : Container is kapot |
| Urgentie | : Normal |
| Bron | : online |

## Extra eigenschappen

| | |
|---|---|
| Container(s) | : Restafval container - REA00253 |

---

## Melder

| | |
|---|---|
| E-mail | : Onbekend |
| Telefoonnummer | : Onbekend |
| Verklaring contactgegevens delen | : Toegestaan |

---

## Foto's



image_DGLzUFx.jpg op 01-06-2025 19:19 door melder

---

## Geschiedenis

| | |
|---|---|
| Gewijzigd op 02-06-2025 om 10:01:21 door 5.1, 2, e @amsterdam.nl | Status gewijzigd naar: Afgehandeld<br>"We legen en controleren deze container vandaag. Dan is die weer toegankelijk. Mocht het niet verholpen zijn, maak dan alstublieft een nieuwe melding." |
| Gewijzigd op 01-06-2025 om 19:19:47 door Signalen systeem | Notitie toegevoegd:<br>"Bijlage toegevoegd door melder: image_DGLzUFx.jpg" |
| Gewijzigd op 01-06-2025 om 19:19:46 door Signalen systeem | Type gewijzigd naar: Melding |
| Gewijzigd op 01-06-2025 om 19:19:46 door Signalen systeem | Urgentie gewijzigd naar: Normaal |
| Gewijzigd op 01-06-2025 om 19:19:46 door Signalen systeem | Categorie gewijzigd naar: Container is kapot |
| Gewijzigd op 01-06-2025 om 19:19:46 door Signalen systeem | Servicebelofte:<br>"Wij gaan kijken wat er precies aan de hand is en wat wij kunnen doen. U hoort binnen 3 dagen wat wij hebben gedaan. Als we een grote reparatie moeten doen of onderdelen moeten vervangen kan het wat langer duren." |
| Gewijzigd op 01-06-2025 om 19:19:46 door Signalen systeem | Status gewijzigd naar: Gemeld |
| Gewijzigd op 01-06-2025 om 19:19:46 door Signalen systeem | Locatie gewijzigd naar:<br>"Stadsdeel: Centrum Plantage Parklaan 5.1, 2, e Amsterdam" |