Tweede Boerhaavestraat

Van Musschenbroekstraat

Andreas Bonnstraat

BOG.

Doorgang

Berging

3A

3

1A

1

Total:
27 APP.
8 BOG.

12 10 8 6 4

RENVOOI

- bestaand metselwerk
- bestaand kalkzandsteen
- bestaand beton
- kalkzandsteen
- lichte scheidingswand/gipsblokken conform NEN 5077 (minimaal 32 dB)
- thermische isolatie
- metalstud (Mxx met codering voor wandopbouw)

- Sanitaironderdelen - Symbool (werkelijke grootte kan afwijken)
- Gasmeter
- Watermeter
- Groepenkast
- M.K. meterkast
- MV mechanische ventilatie
- opstelruimte verwarmingstoestel
- ventilatie toevoer
- ventilatie afvoer
- brandslanghaspel 30 meter
- vluchtroute (deuren zonder sleutel te openen)
- zelfsluitend brandwerend 60 min.
- brandwerend 30 min.
- WBDBO 30 –
- WBDBO 60 – WBDBO 60 min.
- HWA ø 100 hemelwaterafvoer
- K.xxx kozijnmerk
- RM rookmelder
- NV noodverlichting

alle constructieve wanden conform archieftekening.

niet constructieve wanden en indeling conform inmeting pointcloud dd 19-03-2025

- NIET INGEMETEN – geen pointcloud beschikbaar
- NIET INGEMETEN HUURPLATTEGROND – geen pointcloud beschikbaar, verhuurplattegrond gebruikt (afwijking van bestaande situatie mogelijk)
- OPNAME – inrichting conform vooropnamerapport

peil = 0 = bovenzijde afwerkvloer begane grond

1m 2m 3m

alle maten in het werk te controleren

S1, 2, e

S1, 2, e

KANTOORADRES:

TELEFOONNUMMER:
E-MAIL:

VERSIE WIJZIGING OMSCHRIJVING DATUM

S1, 2, e

OPDRACHTGEVER

WERK
Andreas Bonnstraat gebouw B

FASE
VO

TEKENAAR
AK

DATUM

VERSIE

SCHAAL

FORMAAT
A1

STATUS

ONDERWERP
Oosterparkbuurt
Algemeen Overzicht A+B bestaand

WERKNUMMER
2329

TEKENINGNUMMER
061

Algemeen overzicht B bestaand