
ARTIS AQUARIUM

ARTIS AQUARIUM

Ornamenten gevel

SITUATIE 1880

Ornamenten dakrand 1880 (ontwerp aanzicht zuidgevel)



Timpaan, gerealiseerd

Ornamenten, gerealiseerd

Ornamenten, wel getekend, niet gerealiseerd

Ornamenten, niet getekend, wel gerealiseerd

Ornamenten dakrand 1880





Timpaan, gerealiseerd

Ornamenten, gerealiseerd

Ornamenten, wel getekend, niet gerealiseerd

Ornamenten, niet getekend, wel gerealiseerd

Ornamenten dakrand 1880





Timpaan, gerealiseerd

Ornamenten, gerealiseerd

Ornamenten, wel getekend, niet gerealiseerd

Ornamenten, niet getekend, wel gerealiseerd

Timpaan 1880





Ornamenten dakrand 1880 (uitgevoerd)



Ornamenten uitgevoerd

HUIDIGE SITUATIE

Ornamenten dakrand huidige situatie





Ornamenten behouden

Timpaan geschilderd

Ornamenten huidige situatie





Ornamenten huidige situatie



1



2



1. Ornamenten op schilddaken

2. Ornamenten dakrand straatzijde

Timpaan huidige situatie





NIEUWE SITUATIE

Ornamenten dakrand ontwerp 2019



Nieuwe timpaan, door een kunstenaar(kunstopdracht)
moderne interpretatie op historisch ontwerp

Timpaan kan versterkt/ uitgebreid worden met beelden
op dakrand, als in origineel ontwerp

Nieuwe ornamenten, door een kunstenaar(kunstopdracht)
moderne interpretatie op historisch ontwerp

Bestaande ornamenten behouden