Gemeente Amsterdam
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer

BIJLAGE

DEFORMATIEMETING BRUG 0008
RAADHUISSTRAAT – SINGEL
9E HERHALINGSMETING
OPNAMEDATUM: 18-10-2017

Opdrachtgever:	Gemeente Amsterdam, DIVV
contactpersoon:	
adres:	
opdrachtnummer:	
projectnummer:	170192
projectleider:	
landmeter:	
datum rapportage:	15-11-2017
aantal pagina's:	5
versie:	1.0
status:	definitief
paraaf vrijgegeven:	
Naam:	

Inhoudsopgave

1 Toelichting 3
2 Overzichten 4
2.1 Meetoverzicht XYZ meting 4
3 Meteo gegevens 5

1 Toelichting

Deze bijlage behoort bij 0008-Raadhuisstraat - Singel-03-meetrapport. De bijlage bevat de resultaten van de 9e herhalingsmeting in XYZ.

De meting is uitgevoerd 15-10-2017 .

De 1e faseberekening van herhalingsmeting 09 is geaccepteerd (de meting is juist).
De 2e fase vereffening is aangesloten op de referentiepunten die zijn vastgesteld in de vorige meting en is ook geaccepteerd.

De waterpassing is aangesloten op NAP-peilmerken 10480003 (2.325) en 10480006 (3.096).
Zowel de 1e fase als 2e fase berekening zijn geaccepteerd.

De meetbout op locatie 6001 is opnieuw geplaatst.

De resultaten van de metingen zijn toegevoegd aan het moederbestand.

2 Overzichten

2.1 Meetoverzicht XYZ meting



3 Meteo gegevens

Meteo gegevens	18-10-2017
weer type	bewolkt
wind	2 bft Oost
lucht temp	14
constructie temp	12
opmerking	