Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 16 september 2020 11:42
Aan: [redacted]
Onderwerp: Grimburgwal: sloopmelding / tekening
Bijlagen: inspectie--risicogebied.pdf

[redacted]

Zoals toegezegd, de tekening die na het duikonderzoek is gemaakt.
Het rak is ingedeeld in 4 stukken. Zie de rode lijn die 'door het water' loopt. Deel 2 is de kade die in de gracht is gestort, deel 3 is het instabiele deel dat gesloopt is.

Deel 2 is 19,9m (en niet 9,9m zoals in de legenda staat) en deel 3 is 13,3m. De 39m die erachter staat is een inschatting op dat moment. Dit is een tussentijdse tekening. Hoeveel deel 3 precies zou worden , wisten ze toen nog niet. Het definitieve duikonderzoek volgt morgen. Dan weten we ook hoe groot deel 3 is.

Fijn dat het zo snel gaat met de afhandeling van de melding.

Groet,

[redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer