[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 4 juli 2022 12:25
Aan: [redacted]

[redacted]
Onderwerp: RE: W_1293567 SIA meldingen Verkeerssituaties, kruispunt Bilderdijkstraat x Kinkerstraat, onveilige drempel/hoge stoeprand
Bijlagen: Hoek_Kinkerstr_Bilderdijkstraat.JPG

Beste collega,

Ik heb tel contact gehad met [redacted]
Zij meldde dat het kiezen was uit 2 kwaden en sinds april is de gele scheidingsbandje aangebracht.
Bij haar zijn 2 meldingen binnen gekomen waarvan één met een letsel aan de arm.
Vanwege de urgentie heb ik haar verzocht of de zichtbaarheid op zeer korte termijn is te vergroten. Aan maatregel wordt gedacht twee reflecterende flappers à la klemfix.
Waarschijnlijk gaan [redacted] en ik samen met de wijkagent een korte schouw houden (18 of 25 juli rond 15 uur) om te bepalen hoe de maatregel functioneert. En zo nee, zijn er veiligere oplossingen denkbaar.
Even tot zover.

Mvg,

[redacted]

ma di wo do vr

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 4 juli 2022 7:27
Aan: [redacted]
Onderwerp: W_1293567 SIA meldingen Verkeerssituaties, kruispunt Bilderdijkstraat x Kinkerstraat, onveilige drempel/hoge stoeprand

Ter bespreking minidriehoek om af te kunnen laten handelen in SIA.

Zie bijgaand de melding en onderstaand wat er al over is opgemerkt en geadviseerd.

(Info voor afhandelen in SIA per mail naar mailbox verkeerssituaties.meldingen.vor)

[redacted]

Verkeer en Openbare Ruimte, Weesperstraat 113, 1018VN Amsterdam

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 18 mei 2022 14:45
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: W_1293567

Beste gebiedsbeheerder, n.a.v. deze melding: het moet om onderstaande locatie gaan, rechts op de afbeelding. Ik zie hier echter geen drempel of stoep die in de weg ligt. De verkeerssituatie lijkt hier goed te zijn.



Groet,

[redacted]

[redacted]

www.amsterdam.nl
ma-di-wo-do-vr ochtend