Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer	Datum ontvangst



Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4354093
Aanvraagnaam	asbestsanering Andreas schelfhoutstr 48 asd
Uw referentiecode	2019-018
Ingediend op	16-04-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	asbest sanering van het gehele pand
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	nvt
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Amsterdam
Bezoekadres:	U kunt uw uitgeprinte aanvraag per post of aan de balie bij uw stadsdeel indienen. Kijk voor informatie op www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning
Postadres:	Voor vragen kunt u contact opnemen met Antwoord, via onderstaand telefoonnummer of mailadres. U kunt uw aanvraag echter niet per mail indienen
Telefoonnummer:	14 020
Contactformulier:	https://www.amsterdam.nl/contact
Website:	www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	1058HV
Huisnummer	48
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Andreas Schelfhoutstraat
Plaatsnaam	Amsterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☑ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	betreft de begane grond en souterrain van het gehele complex



Formulierversie
2019.01

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?	☐ Slopen ☑ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	KPH Vastgoed bv
Adres eigenaar bouwwerk	Keizersgracht 560-562 1017 EM Amsterdam
Wat is de functie van het bouwwerk?	nu kantoor wordt wonen
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	plannen na ontvangst sloopmelding

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	boven systeemplafonds begane grond en souterrain
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	210 m2 en 1080 m2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	nv afvalzorg Nauerna
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☑ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☑ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
181015_-_AS48_--_asbestinventarisatie_pdf	181015 - AS48 - asbestinventarisatie.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-04-16	In behandeling
lfhoutstraat_48_te_-Amsterdam_15-4-19_pdf	2019-018 wp andreas schelfhoutstraat 48 te Amsterdam 15-4-19.pdf	Anders	2019-04-16	In behandeling