Machinebouw,Luchttechniek,Afbouw en Elektronica,
info@ventmaster.nl
www.ventmaster.nl
Osdorperweg 530,
1067SX Amsterdam,
Mob. 5.1, 2, e
K.v.K nr 80040179
BTW NL003385634B74

Restaurant De Luwte B.V
Leilegracht 26
1015 DG Amsterdam

Datum: 07.07. 2025

HET UITGEBREIDE SCHOONMAAK SERVICE RAPPORT OP

Restaurant de Luwte te Amsterdam.

Het reinigen van het afzuigsysteem inclusieve drie meter kap, 2.5 meter kanaal en ventilatie uitgevoerd met behulp van een speciale reiniger die werd gebruikt voor sterk geoliede keukenoppervlakken en zakken filters zijn allemaal werd vervangen.

Opmerking:

Uitgevoerd vanaf 11:00 tot 6:35

Het systeem wordt om elke 6 maanden onderhouden. Want wanneer u een dergelijk systeem gebruikt, is het erg belangrijk om het systeem af en toe schoon te maken om brand te voorkomen en het milieu beschermen.

Kijk Foto’s voor en na.

Fotos voor:














Fotos na:












Het Rapport opgesteld door: **Ventmaster**

Rapportnummer:20250707

Naam rapporteur:	5.1, 2, e

5.1, 2, e