Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Stadsdeel Oost
Oranje-Vrijstaatplein 2
1093 NG Amsterdam
Postbus 94801
1090 GV Amsterdam
Telefoon 14020
www.amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam

[redacted]
1018[redacted] AMSTERDAM

Datum	25 november 2020
Kenmerk	10.2.e[redacted]
Behandeld door	[redacted], Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, [redacted]
Bijlage	Geen
Kopie aan	
Onderwerp	**Brandveilig gebruik in orde[redacted] te Amsterdam**

Geachte mevrouw, heer,

Waar gaat deze brief over?
Onze toezichthouder van de gemeente Amsterdam heeft op 16 november 2020 een controle op brandveiligheid uitgevoerd op het adres[redacted] te Amsterdam. Hier is vastgesteld dat u voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften.

Wat is er geconstateerd?
Dit betekent dat er geen overtredingen zijn geconstateerd, zoals opgenomen in de melding brandveilig gebruik of omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik en de delen uit het Bouwbesluit 2012 die over brandveiligheid gaan.

Wat betekent dit voor u?
Een controle is een momentopname en het is mogelijk dat niet alle brandpreventieve maatregelen en/of bouwkundige en installatietechnische aspecten zichtbaar zijn in het bouwwerk. Wij wijzen u er daarom op dat de eigenaar en gebruiker(s) altijd gezamenlijk en ieder afzonderlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de bouwkundige staat en het brandveilig gebruik in en om het bouwwerk.

Voor nu bedanken wij u hartelijk voor uw medewerking en zullen wij het dossier sluiten.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met [redacted] op via telefoonnummer [redacted].

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens hen,
Handhaver Bouw en Gebruik van Stadsdeel Oost,

[redacted]