mobilis | TBI

Coaching Observatie Ronde (project)

Project AI 2020-0126 ROK Veiligheidsconstructies Bruggen & Kademuren
Door 5.1,2,e
Aangemaakt 14-07-2022 09:08 2022-07-14 09:08:21
Gesloten 14-07-2022 10:50
Opmerking

Taken

#	Vervaldatum	Gesloten	Dagen	Maker	Assigned to
6226	21-07-2022 10:48	2022-07-14 11:06:16	-	5.1,2,e	5.1,2,e

Omschrijving
Dragen van PBM's, Lange broeken+ hesjes

Opmerking

#	Vervaldatum	Gesloten	Dagen	Maker	Assigned to
6225	21-07-2022 09:18	2022-07-14 09:50:01	-	5.1,2,e	5.1,2,e

Omschrijving
2x reddingsvest onderaannemer Kandt verlopen keuring reddingsvest. Graag onderaannemers aanspreken op geldige keuring pbm's voor aanvang

Opmerking
word doorgegeven aan Kandt

Inspecteurs

- 5.1,2,e

Inspectie

Bijgewoond door externe 5.1,2,e

Notities

1. Algemene Indruk

1.1 Samenwerking? ok

1.2 Goede werkhouding? ok

1.3 Is de werkdruk gezond? ok

1.4 Is er positieve werksfeer? ok

2. Arbeidsmiddelen (deugdelijk, onbeschadigd, gekeurd)

2.1 Machines, gereedschappen NVT

2.2 Harnasgordel, vallijn, stopblok, zwemvest notok

Taak #6225

5.1,2,e < 5.1,2,e @mobilis.nl>
2x reddingsvest onderaannemer Kandt verlopen keuring reddingsvest. Graag onderaannemers aanspreken op geldige keuring pbm's voor aanvang

Attachment



2.3 (Rol)steigers, (schaar)hoogwerkers	NVT
2.4 Hijs- en hefmiddelen	ok
2.5 Tilhulpmiddelen	NVT
2.6 Ladders en trappen	NVT
2.7 Onderhoud arbeidsmiddelen	NVT
2.8 Overige arbeidsmiddelen	NVT
2.9 Opstelling kranen (stempelplaten etc)	ok
2.10 Ondergrond stabiel voor groot materieel	ok

3. Ondersteuningen en loopbruggen

3.1 Keuring en certificering	NVT
3.2 Afscherming en beveiliging	NVT
3.3 Onderhoud	NVT
3.4 Opstelling en ontwerp	NVT

4. Arbeidsomstandigheden (juiste maatregelen bij)

4.1 Werken op hoogte	NVT
4.2 Alleen werken (instructie, communicatie, noodzaak)	NVT

5. Besloten (of bijzondere) ruimten

5.1 Zijn er metingen voor betreden uitgevoerd?	NVT

5.2 Is er toezicht aanwezig?	NVT
5.3 Is er sprake van fysieke belasting?	NVT
5.4 Hulpmiddelen voor ontruimen aanwezig? (brancard, portofoon etc)	NVT

6. Omgeving

6.1 Terreinafzetting?	ok
6.2 Is er hinder en gevaar buiten de bouwplaats?	ok
6.3 (Bouw)wegen goed berijd en beloopbaar	ok

7. Orde en Netheid

7.1 Is er een opslag voor materialen?	ok
7.2 Bouwplaats / werkplek	ok
7.3 Kabels en leidingen (afgeschermd, opgehangen)	NVT
7.4 Schaft- kantoor- en kleedruimtes	ok
7.5 Stekken en centerpennen afgeschermd?	NVT

8. Communicatie

8.1 Communicatie naar de omgeving	ok
8.2 Communicatie bouwplaats personeel onderling	ok
8.3 Bewuste bouwers banners	NVT

9. Voorlichting, calamiteiten en werkvergunningen

9.1 Worden toolboxmeetings gehouden?	ok
9.2 Is er een startwerk instructie gehouden?	ok
9.3 Zijn opleidingen en certificaten voldoende?	ok
9.4 Specifieke veiligheidsinstructie (evt. TRA)	NVT
9.5 Is de werkvergunning volledig?	NVT
9.6 BHV organisatie mensen en middelen	ok
9.7 Alarmkaart / noodplan	ok
9.8 Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) plan	ok
9.9 Werkplan	ok
9.10 Opvolging inspectie in orde?	ok

10. Gedragsobservatie

10.1 Worden onveilige situaties gemeld?	ok
10.2 Worden veilige situaties gemeld?	ok
10.3 Is er een LMRA uitgevoerd?	ok
10.4 Wordt onveilig werken gestopt?	ok
10.5 Worden onderaannemers ook aangesproken?	ok
10.6 Voelt men zich veilig genoeg om te melden/aan te spreken?	ok
10.7 Naleving bouwplaatsregels en geldende voorschriften	ok
10.8 Keuze en gebruik van juiste beschermingsmiddelen (PBM's en andere)	notok

Taak #6226

5.1,2,e < 5.1,2,e @mobilis.nl>
Dragen van PBM's, Lange broeken+ hesjes

11. Werktuigbouwkundige installaties

11.1 Veiligstellen bestaande installaties	NVT
11.2 Opslag acetyleen-, argon- en/ of zuurstofcilinders	NVT
11.3 Opslag en verwerking oplosmiddelen en lijmen	NVT
11.4 Opslag en verwerking verven, primers en menien	NVT
11.5 Ventilatie werkgebied	NVT
11.6 Afpersen	NVT

12. Elektrische installaties

12.1 Zijn instructies NEN 3140 op orde?	NVT
12.2 Wordt Lock Out Tag Out (LOTO) gebruikt?	NVT
12.3 Zijn de aanwijzingen op orde?	NVT

13. Bijzondere omgeving

13.1 Is er last van stof?	NVT
13.2 Vuilwaterkelders	NVT
13.3 EX-Materieel / EX-materiaal	NVT
13.4 Worden metingen LEL-Ox-Tox uitgevoerd?	NVT
13.5 Worden regels voor ATEX-Zonering nageleefd?	NVT
13.6 Wordt aarding juist toegepast?	NVT
13.7 Worden medewerkers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen?	NVT

14. Asbest

14.1 Is er een inventarisatie aanwezig?	ok
14.2 Worden containments juist toegepast?	NVT
14.3 Is er een DTA'er aanwezig?	NVT

15. Verontreinigde bodem

15.1 Uitvoeringsplan werken in verontreinigde bodem	NVT
15.2 Bodemonderzoeken en schoongrondverklaringen	NVT
15.3 KVP'er aangewezen?	NVT
15.4 DLP'er aanwezig?	NVT

16. Spoorveiligheid

16.1 Digitaal veiligheidspaspoort	NVT
16.2 Spoorspecificieke PBM's	NVT
16.3 Plaatsing materiaal t.o.v PVR	NVT
16.4 Beveiliging mens t.o.v. het spoor	NVT
16.5 Begrenzing van machines	NVT
16.6 Aarding van kranen, stellingen, etc.	NVT
16.7 Spoor werkplek instructie	NVT

17. Gevaarlijke stoffen

17.1 Energiebesparing (machines, verlichting, etc.)	NVT
17.2 Spillkit aanwezig?	NVT
17.3 Opslag gevaarlijke stoffen/gasflessen	NVT

18. Milieu en duurzaamheid

18.1 Afvalscheiding (afvalbeheersplan / afvalwijzer)?	ok
18.2 Vindt er hinder(beleving) naar de omgeving plaats?	ok
18.3 Zijn er stagiaires, leerlingen of SROI (Social Return on Investment) werkzaam?	ok
18.4 Zijn er energie besparende maatregelen getroffen?	ok
18.5 Zijn er CO2 besparende maatregelen getroffen?	ok
18.6 Zijn er nog andere duurzame maatregelen getroffen?	ok
18.7 Afval (scheiding, opslag en afvoer)	ok

19. Verkeersmaatregelen

19.1 Gebruik van verkeersborden	ok
19.2 In- en uitritten bouwplaats	ok
19.3 Laden en lossen mogelijkheden	ok
19.4 Opstelling materieel t.o.v. openbare weg	
19.5 Verkeersregelaars	ok
19.6 Overleg met de wegbeheerder	ok