LOCATIE

JAMES WATTSTRAAT 56
AMSTERDAM

ONDERWERP

FOTO'S BESTAANDE / VERBOUWDE PAND
BIJ AANVRAAG REVISIE TEKENINGEN

OPDRACHTGEVER

DHR BALKISSOON

DATUM

30 JUNI 2021

TOELICHTING

IN DIT BOEKJE ZIJN FOTO'S TE ZIEN VAN DE HUIDIGE STAAT VAN HET BOUWWERK

DE NUMMERING VAN DE FOTO'S GAAT GELIJK OP MET DE NUMMERING IN DE BRIEF MET DAARIN HET VERZOEK OM AANVULLENDE GEGEVENS

VAN OOSTVEEN ARCHITECTUUR

A: wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam
@: info@vanoostveenarchitectuur.nl













BESTAANDE SITUATIE






NIEUWE SITUATIE













DETAILS, MATERIAAL EN KLEUR ZIJN AFGESTEMD OP OVERIGE NIEUWE KOZIJNEN IN DE KERK EN DE SERRE AAN DE VOORGEVEL.




wijwaterbak




plafond onder bestaande plafond

DE WIJWATERBAK EN ANDERE RELIGIEUZE SYMBOLEN MOGEN NIET MEER IN DE HUIDIGE GEBRUIKSFUNCTIE DIENST DOEN.

DE WIJWATERBAK ZAL DAAROM WORDEN OMTIMMERD MAAR BIJ VOORKEUR WORDEN ONTMANTELD EN WORDEN OPGESLAGEN.







LINKS, ZICHT NAAR DE NARHTEX VANUIT
DE ZIJBEUK NAAR DE VOORGEVEL KIJKEND


BOVEN, BESTAANDE DEUR UIT NARTHEX NAAR
SERRE

RECHTS, DOOR NARHTEX KIJKEND
NAAR DE ZIJBEUK, MET RECHTS DE ENTREE, EN
LINKS DE INGANG NAAR DE ZAAL

OVERIGE WANDEN EN DEUREN WORDEN ALLEN
HERSTELD / GERENOVEERD







BESTAANDE GAT IN PLAFOND TBV VERWARMING



BESTAANDE GAT IN PLAFOND

