To: 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]
From: Breathomix Support
Sent: Fri 2/5/2021 1:18:43 PM
Subject: RE: problemen RAI
Received: Fri 2/5/2021 1:18:50 PM

Beste 5.1.2e 5.1.2e ,

De screenshots zijn binnen bij ons en deze screenshots zijn duidelijk zichtbaar. Nog een vraag, waren er ook analyses die als resultaat mislukt aangeven? Of zijn alle analyses voltooid en hoog en geven ze een onzeker resultaat?
Omdat deze resultaten onzeker zijn en jullie dit bij meerdere apparaten zien, ligt het waarschijnlijk aan de omgevingslucht. De omgeving is dan te instabiel om nauwkeurig de blaastest af te nemen. Weten jullie of er sinds vanochtend wijzigingen zijn in de omgeving? Dit kan zijn meer mensen of meer auto's, andere ventilatiealcohol in de buurt of een verandering in temperatuur.
We zijn nu de grafieken aan het analyseren om te kijken of er nog andere problemen zichtbaar zijn in de data. Hierover nemen we z.s.m. contact met je op.
Mocht je nog andere vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

5.1.2e
Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: 5.1.2e
E: 5.1.2e @breathomix.com
W: www.breathomix.com

Breathomix

From: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Sent: Friday, 5 February 2021 14:07
To: Breathomix Support < 5.1.2e @breathomix.com>
Subject: FW: problemen RAI

[CAUTION!] Please do not click links or open attachments unless you recognize the sender, this email is from an External Sender.

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

GGD Amsterdam

T 5.1.2e
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Weesperplein 8, Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 5 februari 2021 13:54
Aan: 5.1.2e @breathomix.com' < 5.1.2e @breathomix.com>

Onderwerp: problemen RAI

Beste [redacted],

Hierbij de screenshots.

Mvg




Survey Template
COVID-19
Measurement Type
Regular
Results
eNose score SARS-CoV-2 infection
Version: 1.0.0
0.99516
Analysis successful
Sensor 300
Sensor 301
Sensor 303


Measurement Z6395
26395
COVID-19
Regular
eNose score SARS-CoV-2 infection
Analysis successful
portal.breathbase.org


Measurement 26434
Survey Template
COVID-19
Measurement Type
Regular
Results
eNose score SARS-CoV-2 infection
Version: 1.0.0
0.92330
Analysis successful


Measurement 26405
Survey Template
COVID-19
Measurement Type
Regular
Results
eNose score SARS-CoV-2 infection
Version: 1.0.0
0.85403
Analysis successful

Mvg


Device stop attempted for wrong measurement
Analyze


Survey Template
COVID-19
Measurement Type
Regular
Results
eNose score SARS-CoV-2 infection
Version: 1.0.0
0.99516
Analysis successful
Sensor 300
Sensor 301
Sensor 303


Measurement Z6395
26395
COVID-19
Regular
eNose score SARS-CoV-2 infection
Analysis successful
portal.breathbase.org


Measurement 26434
Survey Template
COVID-19
Measurement Type
Regular
Results
eNose score SARS-CoV-2 infection
Version: 1.0.0
0.92330
Analysis successful


Measurement 26405
Survey Template
COVID-19
Measurement Type
Regular
Results
eNose score SARS-CoV-2 infection
Version: 1.0.0
0.85403
Analysis successful

Mvg

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

GGD Amsterdam

T 5.1.2e
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Weesperplein 8, Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer