[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 10:24
Aan: [redacted]
Onderwerp: rapporten bruggen 202 en 218
Bijlagen: BRU0202-Grimnessesluis-Meetrapportage-2H.pdf; BRU0218-Gasthuisbrug-Meetrapportage-1H.pdf

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

[redacted]

Bijgaand de 2 rapporten van bruggen 202 en 218. Het betreft de laatste herhalingsmetingen. Hieruit blijkt:

- Bij brug 218 meten wij al het schuine stuk dat grenst aan GBW0104. Dit zien wij als vleugelmuur van de brug (punten 407 – 410). In combinatie met jullie meting wordt elk deel aan deze kant van de ingestorte kade volgens mij gemeten.
- Bij brug 202 meten wij het aangrenzende deel van de UvA. Dit zijn punten 106 en 107. Deze punten kunnen indien gewenst overgenomen worden in de meting van jullie. Ik zou aanraden geen extra punten er direct naast te plaatsen want dit levert verwarring op.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Technisch Manager Monitoring
Bruggen en Kademuren

Gemeente Amsterdam

[redacted]