BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing
Betreft bij brief : 534/03-2018
Datum : 08-10-2018

bureau veldweg
BRANDVEILIGHEIDSADVISEURS

Gegevens

Documentnummer:	6201pvebmi01b
Datum opmaak:	18 mei 2018
PvE Opsteller:	Bureau Veldweg BV Postbus 100 5430 AC Cuijk
Certificatie vereist	☐ Ja ☒ Nee
Bouwwerk:	Soort: Winkelfunctie
	Naam: Winkel Nieuwendijk 188-190
	Adres: Nieuwendijk 188-190 1012 MV Amsterdam
Doel installatie:	☒ Persoonlijke bescherming ☐ Schadebeperking ☒ Sturen brandbeveiligingsinstallatie ☐ Beschermen milieu ☐ Continuïteit bedrijfsvoering ☐ Anders
Omgevingsvergunning: Gebruiksmelding:	aanvraag -
Gebruiker (beheer)	Winkel Nieuwendijk Nieuwendijk 188-190 1012 MV Amsterdam
Eisende partij(en):	☒ Bevoegde autoriteit (gemeente) ☐ Verzekeraar ☐ Eigenaar / gebruiker

Verwijzing naar:
(documentnaam, -nummer en -datum vermelden)

- Bouwkundige tekeningen van Rijnboutt met werknummer 1529 behorende bij aanvraag omgevingsvergunning.
- Rapport brandveiligheid Bureau Veldweg kenmerk 6201R01b d.d. 18-05-2018
- Bouwbesluit artikel 6.20 geldend op datum van dit programma van eisen.

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing
Behandeld door : SM/Bla 2018
Datum : 08-10-2018

bureau veldweg
BRANDVEILIGHEIDSADVISEURS

Eisen

§	Omschrijving	Eis				
10.2	Omvang van de brandmeldinstallatie *B = bevoegde autoriteit (brandweer)* *V = verzekeraar* *E = eigenaar* *G = gebruiker*	Geëist door:	B	V	E	G
		☐ Volledige bewaking	☐	☐	☐	☐
		☐ Gedeeltelijke bewaking	☐	☐	☐	☐
		☐ Ruimtebewaking (in relatie tot ontvluchten)	☐	☐	☐	☐
		☒ Niet-automatische bewaking	☒	☐	☐	☐
		☒ Ruimtebewaking (het bewaken van een ruimte)	☒	☐	☐	☐
		☒ Objectbewaking (zie toelichting)	☒	☐	☐	☐
	Toelichting: Ruimtebewaking daar waar sprake is van samenvallende vluchtroutes vanaf verblijfsruimten zoals gesteld in art.6.20 lid 5 van Bouwbesluit 2012 Objectbewaking m.b.t. sturing brandwerende rolschermen.					
4.2	Brandgrootte *1. Polyurethaan matten* *2. Beukenhouten blokjes* *5. PVC-draad volgens BS 6266* *7. Brandspiritus* *8. Andere overeengekomen brandgrootte (zie toelichting)*	Ruimte(n): -		Nummer brandgrootte: -		
	Toelichting:					
4.3	Prestatie-eis voor ongewenste en onechte brandmeldingen	Risicoklasse extern		Risicoklasse intern		
		☐ A		☐ B		
		☐ B		☒ D	winkelfunctie	
		☐ C		☐ E		
	Toelichting: Het maximale aantal ongewenste en onechte meldingen moet bij inbedrijfstelling of oplevering in het logboek worden vastgelegd.					

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing
Behoort bij brief : 534/Bta-2018
Datum : 08-10-2018

§	Omschrijving	Eis	
10.11.3	Bijzondere omgevingsinvloeden voor het voorkomen van ongewenste en onechte meldingen	Ruimte(n):	Omstandigheden:
	Toelichting:		
4.4	Prestatie-eis voor de systeembeschikbaarheid. De prestatie-eis voor systeembeschikbaarheid is 99,7 %		
	Toelichting bijzondere situaties:		
10.3	Indeling detectiezones		
	Zone 1	Begane grond	
	Zone 2	Eerste verdieping	
	Zone 3	Tweede verdieping	
	Toelichting:		

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing
Bel-ont bij brief : 834 Bla 2018
Datum : 05-10-2018

§	Omschrijving	Eis				
8.6	Sturing automatische brandbeveiligingsinstallaties (C en/of G in figuur 1)	Installatie	Alg.	Zone	AM	HM
		☒ ontruimingsalarminstallatie	☒		☒	☒
		☐ brandpomp	☐		☐	☐
		☐ kleefmagneten	☐		☐	☐
		☐ ontgrendelen vluchtdeuren	☐		☐	☐
		☒ luchtbehandelingsinstallatie*1	☒		☒	☒
		☐ rook- en warmteafvoerinst.	☐		☐	☐
		☒ liften	☐		☒	☒
		☐ overdrukinstallatie	☐		☐	☐
		☐ brandweeringang	☐		☐	☐
		☐ brandweerkluis	☐		☐	☐
		☒ brandschermen	☒		☒	☐
		☒ geluidsinstallatie *2	☒		☒	☒
		☐	☐		☐	☐
		☐	☐		☐	☐
		☐	☐		☐	☐
	Toelichting: *1 - uitschakeling luchtbehandelingsinstallatie uitsluitend indien deze een gemeenschappelijk systeem is (voerend door meerdere brandcompartimenten *2 - uitschakeling geluidsinstallaties uitsluitend indien het geluidsniveau te hoog is om te kunnen voldoen aan eisen m.b.t. geluidsniveau ontruimingsalarminstallatie					
10.7	Plaats brandweeringang	☐ Niet van toepassing ☒ Hoofdingang ☐ Anders,				
	Flitslicht brandweeringang	☐ Ja Kleur: Rood ☒ Nee				
	Toelichting:					
	Brandweerpaneel vereist	☐ Ja ☒ Nee (alleen als geen doormelding vereist)				
	Toelichting:					
	Locatie brandweerpaneel	☒ Niet van toepassing ☐ Ter plaatse van de brandweeringang				
	Toelichting:					

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing
Behandeld bij brief : 534 Bbb-2018
Datum : 08-10-2018

§	Omschrijving	Eis
6.5	Uitvoering brandweerpaneel	☒ Niet van toepassing ☐ Geen specifieke eisen (tekstpaneel of alfanumeriek paneel) ☐ Tekstpaneel of alfanumeriek paneel met tekening ☐ Geografisch paneel
	Toelichting:	
	Herstelmogelijkheid voor de brandweer op brandweerpaneel	☒ Niet van toepassing ☐ Niet noodzakelijk ☐ Noodzakelijk
	Toelichting:	
	Brandweerpaneel ter goedkeuring aan de bevoegde autoriteit (brandweer)	☒ Niet van toepassing ☐ Ja ☐ Nee
	Toelichting:	
6.2.2	Opties brandmeldcentrale	☐ Verificatie van meldingen ☐ Vertraging van de uitgangssignalen naar C en/of G ☐ Vertraging van de uitgangssignalen naar E (aparte toestemming van de brandweer vereist)
	Toelichting:	
8.2	Doormelding van storing naar 24 uur bezet ontvangststation voor storingsmeldingen	☐ Intern locatie: ☒ Extern ☒ PAC ☐ Andere locatie:
	Toelichting:	
8.4	Doormelding van het brandalarm	☒ Geen doormelding vereist ☐ Type 1 ☐ Type 2
	Toelichting:	
10.6.2	Signalering interne organisatie	☐ Brandmeldcentrale, locatie ☐ Bedienings- en signaleringpaneel, locatie ☐ Type Akoestische signaalgevers ☐ Stil ontruimingsalarminstallatie (NEN 2575) ☒ Luid ontruimingsalarminstallatie (NEN 2575)
	Toelichting:	

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing
Behandeld bij brief : 53/Bla-2018
Datum : 08-10-2018

Opmerkingen
De brandmeldinstallatie moet voldoen aan de NEN 2535 : 2009 +C1:2010. Inzake functiebehoud voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen is NPR2576:2005 van toepassing.

Het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie moeten overeenkomstig NEN 2654-1:2002 worden uitgevoerd.

Bij verandering van inrichting en/of het gebruik van het bouwwerk moet de eigenaar c.q. gebruiker de Gemeente/Brandweer en het branddetectie van de wijzigingen op de hoogte te stellen.

Het object wordt eveneens voorzien van een ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2575.

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing
Behoort bij brief : 531/Bis-2018
Datum : 03-10-2018

bureau veldweg
BRANDVEILIGHEIDSADVISEURS

Goedkeuring

Partij	Gegevens	Handtekening
Bevoegde autoriteit (gemeente)	Gemeente Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam Telefoon: Contactpersoon:	datum:
Eigenaar/gebruiker	Winkel Nieuwendijk Nieuwendijk 188-190 1012 MV Amsterdam Telefoon: Contactpersoon:	datum:
Opsteller PvE	Bureau Veldweg BV Postbus 100 5430 AC Cuijk telefoon: 0485 44 28 01 Contactpersoon:	datum: 18 mei 2018

bureau veldweg
BRANDVEILIGHEIDSADVISEURS

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing
Behoort bij brief : 531/016-2018
Datum : 08-10-2018

project:
Winkel Nieuwendijk 188-190 te Amsterdam

opdrachtgever:
ASR Dutch Prime Retail Projects B.V. te Utrecht

document:
Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie

kenmerk:
6201pveoai01b

datum:
18 mei 2018

projectleider:

opgesteld door:

Bureau Veldweg BV
Postbus 100
5430 AC Cuijk

Veldweg 33A
5431 CH Cuijk

T: (0485) 44 28 01
F: (0485) 44 27 03

E: info@bureauveldweg.nl
W: www.bureauveldweg.nl
KvK: 17191758