Onveilige situatie #4279

Algemeen

Melding nr	4279
Melder	5.1,2,e
Bedrijfseenheid	-
Aangemaakt	2022-06-30T11:43:38.000Z
Gesloten	2022-07-13T21:09:00.000Z
Status	Gesloten
Project	AI 2020-0126 ROK Veiligheidsconstructies Bruggen & Kademuren
Adres	Singel Amsterdam Nederland
Verantwoordelijk	5.1,2,e
Omschrijving	Zondag 26 juni is rond 14:00 de dekschuit losgeraakt. De schuit zat nog aan één touw vast, waardoor de schuit dwars op de gracht kwam.
Actie	De waterpolitie en waternet? waren ter plaatse om de dekschuit aan de kade vast te zetten.
Oplossing	


Classificering (sectie voor veiligheidskundige)

Gemeld aan de uitvoerder?	Ja
Datum	2022-06-26
Tijdstip	14:00
Gemeld namens	-
Basis risico factoren	Omgevingsfactoren


Betrokken

5.1,2,e	Melder
5.1,2,e	verantwoordelijke

Afbeeldingen







Opmerkingen

5.1.2.e

2022-07-12T09:38:46.000Z

Oorzaak onbekend. Vermoeden dat dit na werktijd door onbevoegden is losgemaakt.
Beheersmaatregel: Vastzetten met kettingslot.