omgeving van de Grimburgwal

Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 020 251 1111
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

Datum 2 september 2020
Ons kenmerk GRBW020920
Behandeld door [redacted]
Onderwerp Kademuur bij de Grimburgwal bezweken

Aan bewoners en ondernemers in de directe van de Grimburgwal

Op dinsdagmiddag 1 september is een deel van de kademuur aan de Grimburgwal bezweken. Het gaat om de kade tussen de Oude Turfmarkt en de Oudezijds Achterburgwal, naast het pand van de Universiteit van Amsterdam. Er was op dat moment niemand op de kade en er zijn geen gewonden gevallen. Het pand van de universiteit is uit voorzorg ontruimd.

Wat is er gebeurd?
Een flink stuk van de kademuur is bezweken en het water ingeschoven. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, gaan we de komende tijd nog goed onderzoeken. Mogelijk is er achter de kademuur door ondergrondse uitspoeling van de grond een zinkgat ontstaan waardoor de kademuur is ingestort.

Veiligheidsmaatregelen
De omgeving van de kademuur is afgezet. Een calamiteitenteam van de gemeente inventariseert de komende dagen welke acties ondernomen moeten worden om de kademuur te stabiliseren. Nutsbedrijven hebben kabels en leidingen vrij zijn komen te liggen gecontroleerd en afgesloten. De kademuur is eigendom van de Universiteit van Amsterdam en alle acties worden uitgevoerd in overleg en samenwerking tussen de universiteit en de gemeente.

Is er sprake van een gevaarlijke situatie?
We zien geen aanleiding voor een gevaarlijke situatie in relatie tot het naastgelegen gebouw van de universiteit, het verlengde van de ingestorte kade of de kade aan de overzijde van de Grimburgwal. Uit voorzorg is het verlengde van de bezweken kade afgezet. We houden de situatie scherp in de gaten door monitoring met behulp van meetbouten in de kade en gebouw. Ook drie nabijgelegen bruggen over de Grimburgwal, de Oudezijds Voorburgwal en de Oudezijds Achterburgwal worden extra gemonitord.

Gevolgen voor verkeer
- De Grimburgwal en Binnengasthuisstraat zijn gewoon toegankelijk voor het toegestane verkeer.
- De vaarroute via de Grimburgwal is afgezet met twee dekschuiten. De verwachting is dat deze afsluiting voor langere tijd van kracht zal zijn.

Vragen en informatie
Als u vragen heeft of als u zich zorgen maakt, dan kunt u mij bellen of een e-mail sturen via [redacted] en [redacted]. Zodra we weten welke maatregelen we in de komende periode gaan nemen, ontvangt u daarover weer een brief van ons.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Omgevingsmanager Bruggen en Kademuren