





Kelder
bestaande toestand




Begane grond
bestaande toestand



Eerste verdieping
bestaande toestand



Voorgevel
bestaande toestand


dakopbouw
dakopbouw
dakopbouw
B51
B50
eerste verdieping
begane grond
kruipruimte
souterrain
3470
3470
3470