Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning



Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6428929
Aanvraagnaam	10.2.e
Uw referentiecode	761
Ingediend op	28-10-2021
Soort procedure	Onbekend
Projectomschrijving	De aanvraag betreft het uitvoeren van het vernieuwen van een bestaande kedler in combinatie met het uitvoeren van funderingsherstel. Tevens is de aanvraag voor het wijzigen van de indeling en het vergroten van de serre aan de achterzijde van het pand.
Opmerking	De aanvraag wordt nu voor de tweede maal ingediend. De eerste aanvraag is in behandeling geweest bij de 10.2.e 10.2.e Het pand is vanuit M&A door 10.2.e en de 10.2.e opgenomen.
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	6477263
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	overig

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Amsterdam
Bezoekadres:	U kunt uw uitgeprinte aanvraag per post of aan de balie bij uw stadsdeel indienen. Kijk voor informatie op www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning
Postadres:	Voor vragen kunt u contact opnemen met Antwoord, via onderstaand telefoonnummer of mailadres. U kunt uw aanvraag echter niet per mail indienen
Telefoonnummer:	14 020
Contactformulier:	https://www.amsterdam.nl/contact
Website:	www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

- Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten
- Bouwen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	1017LB
Huisnummer	10.2.e
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	10.2.e
Straatnaam	10.2.e
Plaatsnaam	Amsterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☑ Nee



Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

1 Monument slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen

Waar gaat het om?	☑ Rijksmonument ☐ Provinciaal monument ☐ Gemeentelijk monument
Om welk soort rijksmonument gaat het?	☑ (Gebouwd) monument ☐ Aangelegd monument ☐ Archeologisch monument
Wat is het monumentnummer?	4651
Wat is de naam van het monument?	Huis met klokgevel (XVII B, XIX herbouwd
Gaat u het monument geheel of gedeeltelijk slopen?	☐ Geheel slopen ☑ Gedeeltelijk slopen ☐ Niet slopen
Waarom wilt u gaan slopen?	t.b.v. het uitvoeren van funderingsherstel
Wat is de sloopmethode?	handmatig met pneumatische apparaten.
Welke materialen komen vrij bij de sloopwerkzaamheden en in welke hoeveelheden?	steenachtig en hout
Is er sprake van een functiewijziging van het monument?	☐ Ja ☑ Nee

2 Ingreep aan het monument

Aan welke onderdelen van het monument gaat u werkzaamheden uitvoeren?	☐ Daken en goten ☐ Kozijnen, ramen en deuren ☐ Gevels ☑ Casco en constructie ☑ Binnenwerk, interieurs ☑ Buitenwerk (bouwwerken) ☐ Orgel ☐ Bijzondere onderdelen (algemeen) ☐ Bijzondere onderdelen aan molens, gemalen en/of sluizen ☐ Dijken, dijklichamen ☐ Tuinen en parken ☐ Archeologisch monument ☐ Anders

Welke werkzaamheden gaat u aan het casco en de constructie uitvoeren?	☐ Vervanging conform bestaand ☑ Verandering ☐ Onderhoud met wijziging ☐ (Gedeeltelijk) slopen
Welke werkzaamheden gaat u aan het binnenwerk / interieurs uitvoeren?	☐ Vervanging conform bestaand ☑ Verandering ☐ Onderhoud met wijziging ☐ (Gedeeltelijk) slopen
Welke activiteit(en) gaat u aan het buitenwerk (bouwwerken) uitvoeren?	☐ Vervanging conform bestaand ☑ Verandering ☐ Onderhoud met wijziging ☐ (Gedeeltelijk) slopen



Bouwen

Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?	☐ Het wordt geheel vervangen ☑ Het wordt gedeeltelijk vervangen ☐ Het wordt nieuw geplaatst
Eventuele toelichting	uitvoeren van funderingsherstel en het vernieuwen van de kelder. tevens vergroten van de serre en verplaatsen van doorgangen
Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?	☑ Ja ☐ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?	Hoofdgebouw

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?	☐ Ja ☑ Nee
Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?	☐ Ja ☑ Nee

4 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/ of terrein momenteel voor?	☑ Wonen ☐ Overige gebruiksfuncties
Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?	☑ Wonen ☐ Overige gebruiksfuncties
Wat wordt de gebruiksoppervlakte van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	250
Wat wordt de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	260

5 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	-	-
- Plint gebouw	-	-
- Gevelbekleding	-	-
- Borstweringen	-	-
- Voegwerk	-	-
Kozijnen	-	-
- Ramen	-	-
- Deuren	-	-
- Luiken	-	-
Balkonhekken	-	-
Dakgoten en boeidelen	-	-
Dakbedekking	-	-

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in. -

6 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/ stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
- ☑ Nee



Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Monument slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen

Waar gaat het om?	☑ Rijksmonument ☐ Provinciaal monument ☐ Gemeentelijk monument
Om welk soort rijksmonument gaat het?	☑ (Gebouwd) monument ☐ Aangelegd monument ☐ Archeologisch monument
Wat is het monumentnummer?	4651
Wat is de naam van het monument?	Huis met klokgevel (XVII B, XIX herbouwd).
Gaat u het monument geheel of gedeeltelijk slopen?	☐ Geheel slopen ☑ Gedeeltelijk slopen ☐ Niet slopen
Waarom wilt u gaan slopen?	t.b.v. het uitvoeren van funderingsherstel
Wat is de sloopmethode?	handmatig slopen zonder elektrische apparaten; handmatig slopen met elektrische apparaten (zoals een pneumatische voorhamer)
Welke materialen komen vrij bij de sloopwerkzaamheden en in welke hoeveelheden?	steenachtige materialen, hout
Is er sprake van een functiewijziging van het monument?	☐ Ja ☑ Nee

2 Ingreep aan het monument

Aan welke onderdelen van het monument gaat u werkzaamheden uitvoeren?	☐ Daken en goten ☐ Kozijnen, ramen en deuren ☑ Gevels ☑ Casco en constructie ☑ Binnenwerk, interieurs ☐ Buitenwerk (bouwwerken) ☐ Orgel ☐ Bijzondere onderdelen (algemeen) ☐ Bijzondere onderdelen aan molens, gemalen en/of sluizen ☐ Dijken, dijklichamen ☐ Tuinen en parken ☐ Archeologisch monument ☐ Anders

Welke werkzaamheden gaat u aan de gevel(s) uitvoeren?	☐ Vervanging conform bestaand ☑ Verandering ☐ Onderhoud met wijziging ☐ (Gedeeltelijk) slopen
Welke werkzaamheden gaat u aan het casco en de constructie uitvoeren?	☐ Vervanging conform bestaand ☑ Verandering ☐ Onderhoud met wijziging ☐ (Gedeeltelijk) slopen
Welke werkzaamheden gaat u aan het binnenwerk / interieurs uitvoeren?	☐ Vervanging conform bestaand ☑ Verandering ☐ Onderhoud met wijziging ☐ (Gedeeltelijk) slopen



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
761_10.2.e_30082021_O-MV02_pdf	761_10.2.e_30082-021.OMV02.pdf	Brandveiligheid Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Gegevens tunnelveiligheid Bruikbaarheid bouwwerk Welstand	28-10-2021	In behandeling
761_10.2.e_30082021_O-MV03_pdf	761_10.2.e_30082-021.OMV03.pdf	Brandveiligheid Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Gegevens tunnelveiligheid Bruikbaarheid bouwwerk Welstand	28-10-2021	In behandeling
761_10.2.e_30082021_O-MV04_pdf	761_10.2.e_30082-021.OMV04.pdf	Brandveiligheid Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Gegevens tunnelveiligheid Bruikbaarheid bouwwerk Welstand	28-10-2021	In behandeling
761_10.2.e_31082021_O-MV01_pdf	761_10.2.e_31082-021.OMV01.pdf	Brandveiligheid Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Gegevens tunnelveiligheid Bruikbaarheid bouwwerk Welstand	28-10-2021	In behandeling
chrijving_10.2.e_-10.2.e_02092021_pdf	werkomschrijvi-ng 10.2.e 10.2.e_02092021.pdf	Gegevens wijzigen monument door bouwen Gegevens overige wijzigingen monument	28-10-2021	In behandeling
loopveiligheidsplan_10.2.e 10.2.e _pdf	Sloopveiligheidspla-n 10.2.e 10.2.e.pdf	Tekening slopen	28-10-2021	In behandeling
038_10.2.e 10.2.e_Amsterdam_V1_0_pdf	Asbest inventarisatie CO21038 10.2.e Amsterdam V1.0.pdf	Asbestinventarisatierapport	28-10-2021	In behandeling
rapport_Funderingsh-erstel_24-03-2021_pdf	19092-002 10.2.e - Uitgangspunten-rapport	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	28-10-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
	Funderingsherstel 24-03-2021.pdf			
_-_221547_BRIEFRAPP-ORT_01_2021-10-04_pdf	kwaliteitsklas-se fundering - 221547_BRIEFRA-PPORT_01_2021-1-0-04.pdf	Anders Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	28-10-2021	In behandeling
BRIEFRAPPORT-01_Meting_in_Uitvoer-ig_pdf	Lintvoegwaterp-assing - Bijlage 2 221547_BRIEFRA-PPORT_01 Meting in Uitvoerig.pdf	Anders	28-10-2021	In behandeling
hydrologisch_onderz-oek_-_10170421B_1_pdf	geohydrologisc-h onderzoek - 10170421B.1.pdf	Anders	28-10-2021	In behandeling
nderzoek_ 10.2.e 10.2.e _Amsterdam_pdf	BM4260 rapport bodemonderzoek 10.2.e Amsterdam.pdf	Kwaliteitsverklaringen	28-10-2021	In behandeling
an_het_monumer 10.2.e 10.2.e)_pdf	beschrijving van het monument - 10.2.e .pdf	Anders	28-10-2021	In behandeling
rapport_720_mandeli-ge_muur 10.2.e 10.2.e _pdf	Bijlage 1 221547 _ BRIEFRAPPORT _ 01 Duyts Funderingsrapport 10.2.e mandelige muur 10.2.e .pdf	Anders	28-10-2021	In behandeling
skwaliteit_mandelig-e_muur_ 10.2.e 10.2.e _pdf	Beoordeling funderingskwaliteit mandelige muur 10.2.e 10.2.e .pdf	Anders	28-10-2021	In behandeling
deling_casco_en_fun-dering_04-10-2020_pdf	19092 10.2.e 10.2.e - opnameverslag en beoordeling casco en fundering 04-10-2020.pdf	Anders	28-10-2021	In behandeling
IMG_5276_JPG	IMG_5276.JPG	Anders	28-10-2021	In behandeling
IMG_4840_JPG	IMG_4840.JPG	Anders	28-10-2021	In behandeling
IMG_4839_JPG	IMG_4839.JPG	Anders	28-10-2021	In behandeling
IMG_4838_JPG	IMG_4838.JPG	Anders	28-10-2021	In behandeling
IMG_4836_JPG	IMG_4836.JPG	Anders	28-10-2021	In behandeling
IMG_4831_JPG	IMG_4831.JPG	Anders	28-10-2021	In behandeling
IMG_4830_JPG	IMG_4830.JPG	Anders	28-10-2021	In behandeling
IMG_4829_JPG	IMG_4829.JPG	Anders	28-10-2021	In behandeling
IMG_4826_JPG	IMG_4826.JPG	Anders	28-10-2021	In behandeling
IMG_4818_JPG	IMG_4818.JPG	Anders	28-10-2021	In behandeling
IMG_4815_JPG	IMG_4815.JPG	Anders	28-10-2021	In behandeling
IMG_4795_JPG	IMG_4795.JPG	Anders	28-10-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
IMG_4794_JPG	IMG_4794.JPG	Anders	28-10-2021	In behandeling
IMG_4775_JPG	IMG_4775.JPG	Anders	28-10-2021	In behandeling
IMG_4773_JPG	IMG_4773.JPG	Anders	28-10-2021	In behandeling

Achtergrondinformatie

Naam bijlage	Bestandsnaam	Datum ingediend	Status document
10.2.e Amste-rdam_--sikb--13_5_0_xml	BM4260-10.2.e Amsterdam - sikb-13.5.0.xml	28-10-2021	In behandeling