252024 Leidseplein Winter Event

02i. Constructiegegevens en keuringsrapport Welkomsboog



De welkomsboog betreft een truss-constructie die middels een grote staalplaat gemonteerd is op 2 chalets. De truss-constructie is aangekleed met kerstversiering en wordt geflankeerd door kerstbomen.



02i. Constructiegegevens en keuringsrapport Welkomsboog

