Foto Grimburgwal 1890 [redacted]



Bezwijken Grimburgwal



Deel kademuur Grimburgwal bezweken

“Er stort op dit moment een kade in.”

12:30 UVA neemt contact op met Gemeente

12:45 Een meetploeg die in opdracht van het programma werkt stuur foto’s en filmpjes door.

13:00 [redacted] ter plekke

14:00 Spoedoverleg Voorportaal

Spoedprocedure Voorportaal

Maatregelen om verder gevolgschade te voorkomen:

- *Volledig afsluiten van de kade voor personen*
- *Afsluiten/ spanningsloos stellen kabels en leidingen*
- *Gracht per direct afsluiten voor scheepvaart*
- *Gebouw ontruimen (besluit UVA)*

Grimburgwal



Figuur 1 Kade UVA



Figuur 2 Rakken en bruggen in de scope van het programma

Beelden van het bezwijken van de kade

Beelden vanaf de kade







Beelden van het bezwijken van de kade





Beelden van het bezwijken van de kade





En nu?

- Besluit over maatregelen
- Toelichting [redacted] vanuit de uitvoering