



Voorgevel bestaande situatie

Voorgevel nieuwe situatie



Plattegrond bestaande situatie



Plattegrond nieuwe situatie

Materialenstaat:

Onderdeel:	Materiaal:	Kleur:	Overig:
Kozijnen begane grond	*Kunststof*	*RAL9016 Gladwit*	
Draaiende delen	*Kunststof*	*RAL9016 Gladwit*	
Nieuwe voordeur	*Kunststof*	*RAL9016 Gladwit*	
Onderpaneel	*Kunststof*	*RAL9016 Gladwit*	

Maatvoering in het werk te controleren en te bepalen.

5.1, 2, e

Vervangen van kozijn begane grond
aan de 5.1, 2, e *te Amsterdam*

OMSCHRIJVING:
Bouwaanvraagtekening

GETEKEND:	5.1, 2, e
DATUM:	08-04-2015
FORMAAT:	A3
WERKNR:	n.v.t.
TEKENNR:	W01
SCHAAL OR G.	1:100

GECONTR. 5.1, 2, e
DATUM 07-05-2015

DeKoTe
deuren en kozijntechniek
Industrieel 84 1448 DA Purmerend
Telefoon: 0299 78 54 53
E-mail: info@dekote.nl
www.dekote.nl