







Deze foto hierboven toont de twee niet vergunde beugels / pergola's die zijn bevestigd aan de zijkant van de uitbouw.

Op de volgende twee foto's ziet u de plantenbakken die het terras verbinden met de hoofdbebouwing. Deze plantenbakken zijn niet aangevraagd en ook niet vergund. Op de laatste foto ziet u de twee beugels / pergola's ook goed.