Instandhoudingsplan Monumentale Hoofdstructuur Amstelpark

1. Schetsmatige Situatie 1972

LEGENDA:

Onderdeel van het monument:

- Grens gemeentelijk monument
- Waterstructuur
- Bosgordel
- Vista
- Hoofdroute
- Paden verhard
- Paden halfverhard
- Spoorlijn
- Hagen
- Bouwwerken origineel, nog steeds aanwezig
- Bouwwerken verdwenen
- Brug
- Indicatie verdwenen beplantingen
- Verdwenen Tuin, inrichting onbekend
- Bomen (indicatief)
- Gras

Bomen in hoofdroute:

- Boom in hoofdroute in rechthoekig plantvak
- Boom op rand hoofdroute (inham)
- Boom oorspronkelijk in hoofdroute (nu er buiten)
- Boom in hoofdroute, is verdwenen

ZONES:

Deze zones corresponderen met bijlage 1 van het instandhoudingsplan. Per zone is onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke situatie, is het monumentale casco in beeld gebracht en is een aanzet gedaan naar mogelijke ontwikkelingen.

1. Bastion en Entree Noord (zie bijlage 1.1)
2. Entree, Doolhof, Minigolf (zie bijlage 1.2)
3. Internationale Inzendingen + Planten der Werelddelen (zie bijlage 1.3)
4. Rosarium (zie bijlage 1.4)
5. Modelboomkwekerij en Vijvertuin (zie bijlage 1.5)
6. Wonen met groen (zie bijlage 1.6)
7. Zichtas Glazen Huis en westzijde Vijver (zie bijlage 1.7)
8. Oostzijde Vijver (zie bijlage 1.8)
9. Rododendronvallei (zie bijlage 1.9)
10. Bedreigde Flora, Bedreigde Fauna (zie bijlage 1.10)
11. Volkstuinen, Schooltuinen, Hobbyland (zie bijlage 1.11)
12. Entree Oost en Trimbaan (zie bijlage 1.12)
13. Dahliarama (zie bijlage 1.13)
14. Iristuin (zie bijlage 1.14)
15. Station en Koeweide (zie bijlage 1.15)

TOELICHTING KAART

Instandhoudingsplan Monumentale Hoofdstructuur Amstelpark
Deze kaart maakt onderdeel uit van het Instandhoudingsplan Hoofdstructuur Amstelpark. Dit plan is het vervolg op het Cultuurhistorisch Onderzoek uit 2022. Op basis van dit onderzoek heeft het Amstelpark de status gemeentelijk monument gekregen. Het Instandhoudingsplan is opgesteld om het gehele monumentale casco in beeld te brengen, zodat de gemeente Amsterdam het park in stand kan houden.



Situatie 1972
Deze kaart geeft inzicht in de situatie van 1972 tijdens de Floriade. Deze kaart is samengesteld op basis van kaartmateriaal en (lucht) foto's uit deze periode. Helaas is er geen totaal kloppende oorspronkelijke tekening van de gehele Floriade uit die tijd. Delen zijn anders uitgevoerd, of op basis van inzendingen die niet meer terug te vinden zijn. Deze kaart laat (schetsmatig) de situatie zien hoe de Floriade in 1972 eruitzag.

Gemeente Amsterdam

Instandhoudingsplan Monumentale Hoofdstructuur Amstelpark

Product	Kaart 1. Schetsmatige situatie 1972		
Ontwerper	n.v.t.	1300x900mm	
Tekenaar	N.S.	Schaal	1:1.000
Projectnr.		Datum	11-06-2024