Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 17 september 2020 17:58
Aan: [redacted]
Onderwerp: Update GBW

Beste Collega' s,

De sonderingen zijn gelukt vandaag.
Zowel vanaf het water als van de twee locaties oost en west van het gebouw.
Het was kiele kiele omdat we op de aangegeven Oostelijke lokatie op een betonplaat stuitten.
Na bestudering van de Klic documentatie en evalueren van de situatie was raak het en konden we tussen riool en de aanwezige kabels en leidingen een gaatje maken (4e gat na de eerdere proefgaten) , waarbij de entree van Lankelma Geo sonderingswagen dicht op de leuning van de kademuur kwam
Zie bijgevoegde foto' s.

Mvrgr,
[redacted]




0.0726
Wrijvingsgetal
[%]
1.1
Helling
[°]
6.7
Waterspanning u2
[kPa]
0.0
0.0
Snelheid
[cm/sec]
2.6
Meting loopt
F6
F7
F8
F9
Esc
Alarmen
Alarm
Layout
Stop
Annuleren