Onveilige situatie #4323

Algemeen

Melding nr	4323
Melder	5.1,2,e
Bedrijfseenheid	-
Aangemaakt	2022-07-11T06:42:58.000Z
Gesloten	2022-07-13T21:09:48.000Z
Status	Gesloten
Project	AI 2020-0126 ROK Veiligheidsconstructies Bruggen & Kademuren
Adres	Singel thv 160, Amsterdam Nederland
Verantwoordelijk	5.1,2,e
Omschrijving	Vrijdag 8 juli is een dekschuit losgeraakt bij de Singel. Waternet/ Nautisch Beheer heeft de dekschuit vastgemaakt, zodat de Singel niet meer geblokkeerd is.
Actie	Met extra touwen is de dekschuit door City Barging aan de kade vastgemaakt.
Oplossing	

Classificering (sectie voor veiligheidskundige)

Gemeld aan de uitvoerder?	Ja
Datum	2022-07-08
Tijdstip	19:30
Gemeld namens	Persoon van Waternet/ Nautisch Beheer 06-28267851
Basis risico factoren	Omgevingsfactoren

Betrokken

5.1,2,e	Melder
5.1,2,e	verantwoordelijke
5.1,2,e	volger
5.1,2,e	volger
5.1,2,e	volger

Afbeeldingen

Opmerkingen

5.1,2,e 2022-07-12T09:39:25.000Z

Oorzaak onbekend. Vermoeden dat dit na werktijd door onbevoegden is losgemaakt.
Beheersmaatregel: Vastzetten met kettingslot.