252024 Leidseplein Winter Event

02h. Constructiegegevens en keuringsrapport Gluhweintoren






550
840
2.590
2.590
ca. 12.000
2.790
2.940
ca. 50
ca. 1.150
6.000
ca. 1.150
ca. 8.300

5.1, 2, e

Normec BTV

NormecBTV
5.1, 2, e
+033 Cuesmes.

Tél.:
E-mail:

Colors Production
5.1, 2, e
6200 Châtelineau

N/Réf. :
V/Réf. :
Tél. :
Rapport N° : 0403/241205/01

RAPPORT DE CONTROLE DE stabilité d'une pyramide

Date du contrôle : 5/02/24
Lieu du contrôle : Grand Place, 7000 Mons
Personnes présentes : Leonardo SECCI

1. DESCRIPTION Hauteur maximale: 15 mètres, largeur 10 mètres, longueur 10 mètres, Nombre de niveau: 2, Flèche 4 niveaux. Une hélice 10 palmes (motorisée) au sommet. Hauteur Plancher 1er niveau: ±3 mètres. Pose: au sol, 2 rampes d'escalier de part et d'autre de la structure.

2. CONTROLE
- Contrôle visuel de la structure, sans essais de mise en charge.
- Présence des écrous, boulons, gardes corps

3. RESULTATS DE MESURES

/

4. INFRACTIONS ET REMARQUES

4.1. Infractions Néant

4.2. Remarques Néant

5. CONCLUSION

Sous réserve des infractions mentionnées ci-dessus, le contrôle a donné satisfaction.

6. COMMUNICATIONS

1. Signification des:
   - infractions: non-conformité de l'objet contrôlé vis-à-vis de la rubrique « contrôle », influence la conclusion. Synonyme possible (surtout à rencontrer dans des documents plus vieux) : constatation/ remarque.
   - remarques: des choses qui n'influencent pas la conclusion, ou qui ne relèvent pas du contrôle et impliquent un risque, ou des données de l'organisation. Synonyme possible (surtout à rencontrer dans des documents plus vieux) : note.
2. Photocopies: le rapport ne peut être multiplié qu'en entier.

Pour le Directeur,

5.1, 2, e

RZ005_01_05-23
Rapport N°:

p. 1 / 1

Maatschappelijke zetel / Siège social:
5.1, 2, e
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com


casadelapietra.be





