mobilis | TBI

Coaching Observatie Ronde (project)

Project AI 2020-0126 ROK Veiligheidsconstructies Bruggen & Kademuren
Door 5.1,2,e
Aangemaakt 30-08-2022 11:20 2022-08-30 11:20:01
Gesloten 30-08-2022 13:43
Opmerking

Taken

Geen taak.

Inspecteurs

- 5.1,2,e

Inspectie

Bijgewoond door externe

Notities

Inspectie op lopend project Singel 0401

1. Algemene Indruk

1.1 Samenwerking?	Goed
1.2 Goede werkhouding?	Goed
1.3 Is de werkdruk gezond?	Goed
1.4 Is er positieve werksfeer?	Goed

2. Arbeidsmiddelen (deugdelijk, onbeschadigd, gekeurd)

2.1 Machines, gereedschappen	ok
2.2 Harnasgordel, vallijn, stopblok, zwemvest	ok
2.3 (Rol)steigers, (schaar)hoogwerkers	NVT
2.4 Hijs- en hefmiddelen	ok

Opmerking

Mobiele kraan beschikbaar voor laden en lossen en zwaardere elementen te verplaatsen

2.5 Tilhulpmiddelen	ok
2.6 Ladders en trappen	ok
2.7 Onderhoud arbeidsmiddelen	ok
2.8 Overige arbeidsmiddelen	ok
2.9 Opstelling kranen (stempelplaten etc)	ok

Attachment



2.10 Ondergrond stabiel voor groot materieel

3. Ondersteuningen en loopbruggen

3.1 Keuring en certificering ok

Attachment




3.2 Afscherming en beveiliging ok

Opmerking

Bouwwatch geïnstalleerd nav kleine voorvallen op locatie

Attachment



3.3 Onderhoud	ok
3.4 Opstelling en ontwerp	ok

4. Arbeidsomstandigheden (juiste maatregelen bij)

4.1 Werken op hoogte	NVT
4.2 Alleen werken (instructie, communicatie, noodzaak)	NVT

5. Besloten (of bijzondere) ruimten

5.1 Zijn er metingen voor betreden uitgevoerd?	NVT
5.2 Is er toezicht aanwezig?	NVT
5.3 Is er sprake van fysieke belasting?	NVT
5.4 Hulpmiddelen voor ontruimen aanwezig? (brancard, portofoon etc)	NVT

6. Omgeving

6.1 Terreinafzetting?	Goed
6.2 Is er hinder en gevaar buiten de bouwplaats?	NVT
6.3 (Bouw)wegen goed berijd en beloopbaar	ok

Opmerking

Zinkhol afgezet in straatwerk

Attachment



7. Orde en Netheid

7.1 Is er een opslag voor materialen?	ok
7.2 Bouwplaats / werkplek	ok
7.3 Kabels en leidingen (afgeschermd, opgehangen)	ok
7.4 Schaft- kantoor- en kleedruimtes	ok
7.5 Stekken en centerpennen afgeschermd?	NVT

8. Communicatie

8.1 Communicatie naar de omgeving	ok
8.2 Communicatie bouwplaats personeel onderling	ok
8.3 Bewuste bouwers banners	NVT


9. Voorlichting, calamiteiten en werkvergunningen

9.1 Worden toolboxmeetings gehouden?	ok
9.2 Is er een startwerk instructie gehouden?	Goed

Opmerking

Startwerkbespreking bij start aanbrengen loopsteigers

Attachment



9.3 Zijn opleidingen en certificaten voldoende? Goed

Opmerking

Check bij inlener

Attachment



9.4 Specifieke veiligheidsinstructie (evt. TRA)	Goed
9.5 Is de werkvergunning volledig?	NVT
9.6 BHV organisatie mensen en middelen	ok
9.7 Alarmkaart / noodplan	Goed
9.8 Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) plan	Goed
9.9 Werkplan	Goed
9.10 Opvolging inspectie in orde?	ok


10. Gedragsobservatie

10.1 Worden onveilige situaties gemeld?	Goed
10.2 Worden veilige situaties gemeld?	ok
10.3 Is er een LMRA uitgevoerd?	Goed
10.4 Wordt onveilig werken gestopt?	Goed
10.5 Worden onderaannemers ook aangesproken?	Goed
10.6 Voelt men zich veilig genoeg om te melden/aan te spreken?	Goed
10.7 Naleving bouwplaatsregels en geldende voorschriften	Goed
10.8 Keuze en gebruik van juiste beschermingsmiddelen (PBM's en andere)	Goed

11. Werktuigbouwkundige installaties

11.1 Veiligstellen bestaande installaties	NVT
11.2 Opslag acetyleen-, argon- en/ of zuurstofcilinders	ok

Attachment



11.3 Opslag en verwerking oplosmiddelen en lijmen	NVT
11.4 Opslag en verwerking verven, primers en menien	NVT
11.5 Ventilatie werkgebied	NVT
11.6 Afpersen	NVT

12. Elektrische installaties

12.1 Zijn instructies NEN 3140 op orde?	Goed
12.2 Wordt Lock Out Tag Out (LOTO) gebruikt?	NVT
12.3 Zijn de aanwijzingen op orde?	NVT

13. Bijzondere omgeving

13.1 Is er last van stof?	NVT
13.2 Vuilwaterkelders	NVT
13.3 EX-Materieel / EX-materiaal	NVT
13.4 Worden metingen LEL-Ox-Tox uitgevoerd?	NVT
13.5 Worden regels voor ATEX-Zonering nageleefd?	NVT
13.6 Wordt aarding juist toegepast?	NVT
13.7 Worden medewerkers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen?	NVT

14. Asbest

14.1 Is er een inventarisatie aanwezig?	NVT
14.2 Worden containments juist toegepast?	NVT
14.3 Is er een DTA'er aanwezig?	NVT

15. Verontreinigde bodem

15.1 Uitvoeringsplan werken in verontreinigde bodem	NVT
15.2 Bodemonderzoeken en schoongrondverklaringen	NVT
15.3 KVP'er aangewezen?	NVT
15.4 DLP'er aanwezig?	NVT

17. Gevaarlijke stoffen

17.1 Energiebesparing (machines, verlichting, etc.)	NVT
17.2 Spillkit aanwezig?	NVT
17.3 Opslag gevaarlijke stoffen/gasflessen	NVT

18. Milieu en duurzaamheid

18.1 Afvalscheiding (afvalbeheersplan / afvalwijzer)?	ok
18.2 Vindt er hinder(beleving) naar de omgeving plaats?	NVT
18.3 Zijn er stagiaires, leerlingen of SROI (Social Return on Investment) werkzaam?	ok
18.4 Zijn er energie besparende maatregelen getroffen?	ok
18.5 Zijn er CO2 besparende maatregelen getroffen?	NVT
18.6 Zijn er nog andere duurzame maatregelen getroffen?	NVT
18.7 Afval (scheiding, opslag en afvoer)	ok

19. Verkeersmaatregelen

19.1 Gebruik van verkeersborden	ok
19.2 In- en uitritten bouwplaats	NVT
19.3 Laden en lossen mogelijkheden	NVT
19.4 Opstelling materieel t.o.v. openbare weg	NVT
19.5 Verkeersregelaars	NVT
19.6 Overleg met de wegbeheerder	NVT