## Civieltechnische Schouw:

**Object: BRU0080, Entrepotdoksluis (brug).**
**Locatie: in de Hoogte Kadijk, over het Entrepotdok.**

**Datum schouw: 23 april 2018**
**Uitgevoerd door:** [redacted]



**Geconstateerde tekortkomingen:**
Foto's spreken voor zich.

Foto's schouw.





















**Algehele indruk van object:**
Object vertoont flink wat achterstallig onderhoud.

- Conservering staalwerk achterstallig (hoofdliggers ook behoorlijk gecorrodeerd), veel roestvorming en verkrijting;
- Zettingsscheur in basalttalud zuidoostkant brug;
- Schade aan drenkelingentrappen;
- Wrijfgording beschadigd;
- Enkele dekstenen gebarsten.

Rijdek is wel in goede staat, aansluiting op bestaand straatwerk is ook in orde.

Het dossier inclusief foto's van de inspectie staat in onderstaande map:
G:\VOR\SenT\02 Objectgegevens\01 Beweegbare bruggen\0080 - Hoogte Kadijk\06 Schouw Civiel