Gemeente Amsterdam

Checklist Schouw

Versie 1.0 - maart 2015; definitief

Objectnaam	: Walter Süskindbrug	Type object :		Beweegbare brug	✓
Objectnummer	: BRU 0237			Vaste brug	
Schouwdatum	:			Viaduct	
Uitgevoerd door	:			Duiker	
Stadsdeel	: Centrum			Sluis	

Verharding		(Rijbaan, fietspad, voetpad)
Asfalt/ slijtlaag	:	Slecht. ✓
Betontegels	:	—
Klinkerverharding	:	✓
Veiligheid landverkeer		
Verlichting op de brug	:	✓
Verlichting slagbomen	:	✓
Zichtbaarheid slagbomen	:	✓
Bebording landverkeer	:	✓
Belijning wegverkeer	:	✓
Balieleuningen	:	✓
Risico tot beknelling	:	Niet.
Veiligheid scheepvaart		
Bebording scheepvaart	:	✓
Seinen scheepvaart	:	✓
Afmeervoorzieningen	:	✓
Calamiteiten		
Brandblusmiddelen	:	?
Reddingsmiddelen	:	?
Gladheidsbestrijding	:	?
Overige voorzieningen	:	