VERSLAG BEVINDINGEN

Zaak

Identificatie 10051019

Nummer Z2020-C013692

Bevoegd Gezag Gemeente Amsterdam

Instantie Stadsdeel Centrum

Zaaktype Toezicht uitvoeren

Product Brandveiligheid

Omschrijving TZ2025 - Korte Leidsedwarsstraat 49 - Café The Waterhole

Startdatum 13-02-2025

Status In behandeling

Adres mbt zaak Korte Leidsedwarsstraat 49 1017PW Amsterdam

Behandelaar 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e Toezichthouder Expertise Team Brandveiligheid

Zaak initiator The Waterhole 61216771, Korte Leidsedwarsstraat 49 1017PW Amsterdam

Checklist

Omschrijving 20250217_1e Controle brandveilig gebruik

Template 05 Eenduidig werken brandveiligheid (volledige controle) 2.0

Klaargezet Klaargezet

Percentage 100%

Afgerond Nee

Contactmomenten

Legenda

✓ OK

✗ Niet OK

⚠ Nader onderzoek

● Niet van toepassing

☐ Geen status

Resultaten

✓ **20250217_1e Controle brandveilig gebruik**

✓ **Brandveiligheid algemeen**

✓ Is er tijdens de controle met iemand gesproken?

Notitie Er is gesproken met 5.1, 2[5.1, 2, e]

✓ Komt de werkelijke situatie overeen met de gebruiksfunctie en tekeningen van de gebruiksmelding?

✓ **Risicoklasse en gebruiksfunctie**

✱ Risicoklasse 1

✓ Risicoklasse 2

Omschrijving Andere bijeenkomstfunctie met meer dan 249 en minder dan 500 personen

Tekst Andere bijeenkomstfunctie met meer dan 249 en minder dan 500 personen

✱ Risicoklasse 3

✱ Risicoklasse 4

✓ **Bouwkundige aspecten**

❋ Is de werkelijke omvang van het brandcompartiment in overeenstemming met de tekening van de omgevingsvergunning bouw?

✓ Zijn de scheidingsconstructies voldoende brandwerend uitgevoerd?

❋ Zijn de scheidingsconstructies voldoende rookwerend uitgevoerd (omgevingsvergunning bouw na 1juli 2021 aangevraagd)?

✓ **Brandveiligheidsinstallaties.**

❋ Is er een brandmeldinstallatie vereist?

❋ Hoe is de staat van de rookmelders (NEN 2555)

❋ Hoe is de staat van de droge blusleiding en pompinstallatie

✓ Hoe is de staat van de blustoestellen

✓ Hoe is de staat van de brandslanghaspel

❋ Hoe is de staat van de automatische brandblusinstallatie

❋ Hoe is de staat van de automatische rookbeheersingssysteem (gelijkwaardigheid)

❋ Hoe is de staat van de brandweerlift

✓ Hoe is de staat van de vluchtrouteaanduiding

✓ Hoe is de staat van de noodverlichting

✓ **Overige gebruiksvoorwaarden brandveiligheid**

- ✓ Voldoet de inrichting van de vluchtroute?
- ✓ De doorgang van de vluchtroute is
- ✓ De aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren.
- ✓ Voldoet het brandveilig gebruik van bouwwerken
- ❋ Kun je de gevolgen van de geconstateerde overtreding aangeven?
- ❋ Kun je het gedrag van de (vermeende) overtreder typeren?