Van:
Verzonden: donderdag 17 september 2020 11:59
Aan:
Onderwerp: bomenkap
Bijlagen: IMG-20200917-WA0003.jpg; IMG-20200917-WA0001.jpg

Categorieën: 0-opgeslagen

Bijgaand twee foto's van de boom.

De boom wordt gezekerd door:

- 2 tuien, elk bevestigd aan betonblokken.
  Deze blokken staan het werk niet in de weg, namelijk achter de kast van de bouwstroom en op het voetpad van de Nieuwe Keizersgracht, buiten het bouwterrein
- 3 schoren, elk afgestempeld in het zand

De tuien staan de uitvoering niet in de weg.
De schoren moeten bij het werk wel weg.
De vraag is of de twee tuien voldoende zijn voor een veilige uitvoering

Ook is op de foto zichtbaar tot waar het belangrijke wortelpakket loopt.
Binnen deze piketpaaltjes boomwortels kappen is funest voor de boom