Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: legalisatie onderzoek [redacted] - 2019
Datum: donderdag 20 mei 2021 14:12:04

Met vriendelijke groet,

[redacted]
inspecteur Bouwtoezicht

Gemeente Amsterdam Centrum

M 06-[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum
werkdagen: ma t/m vrij

Van: Welstand SDC <Welstand@centrum.amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 4 februari 2019 16:02
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: legalisatie onderzoek [redacted] en [redacted]

Hoi [redacted], hierbij het advies. Groetjes, [redacted]

Gemandateerde van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 04-02-2019
Vanuit de CRK is een afvoerkanaal dat buitenlangs loopt hier niet mogelijk. Het kanaal voldoet niet aan hoofdstuk 6 (installaties), maar bovendien is kanaal zichtbaar vanuit de [redacted] door de open ruimte direct achter het bouwblok. Geadviseerd wordt te kijken naar een andere ontgeuringsinstallatie waarbij een afvoerkanaal niet noodzakelijk is.

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 29 januari 2019 10:23
Aan: Welstand SDC
Onderwerp: legalisatie onderzoek [redacted] en [redacted]

Hallo,

Graag advies voor het legalisatie onderzoek.
Betreft 2 illegale afvoerpijpen aan de achterzijde van het pand.
Nr. [redacted] heeft eerder een aanvraag gedaan maar die is geweigerd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
inspecteur Bouwtoezicht

Gemeente Amsterdam Centrum

M 06-[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum
werkdagen: ma t/m vrij