SIG-2643177



Melding

Hoofdmelding	: SIG-2642390
Toelichting	: Kapotte bank Reeds verschillende keren, in febr en mrt, is door 5.1, 2, e 5.1, 2, e het verzoek doorgestuurd om de kapotte bank, losse planken te repareren. Staat in de tuine die door buurtbewoners beheert worden. Nieuwe Oostenburgerdwarstraat nabij Touwbaanpark. Bij deze nogmaals het verzoek deze te repareren. Ik verneem graag van u. Groet, 5.1, 2, e
Overlast	: 08-05-2025 14:26
Stadsdeel	: Centrum
Adres	: Nieuwe Oostenburgerstraat 5.1, 2, e 1018MG Amsterdam
Gemeld op	: 09-05-2025 07:48
Hoofdcategorie	: Wegen, verkeer, straatmeubilair
Subcategorie	: Straatmeubilair
Urgentie	: Normal
Bron	: Interne melding

Melder

E-mail	: 5.1, 2, e @gmail.com
Telefoonnummer	: 5.1, 2, e
Verklaring contactgegevens delen	: Niet toegestaan

Foto's



signal_2643177_BankNwOOstenburgerDwarsstraat20250220_152907.jpg op 09-05-2025 07:48 door 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Geschiedenis

Gewijzigd op 14-05-2025 om 13:49:44 door 5.1, 2, e @amsterdam.nl	Status gewijzigd naar: Afgehandeld "Planken weer vast gezet."
Gewijzigd op 14-05-2025 om 10:50:52 door hnw@amsterdam.nl	Status gewijzigd naar: Extern: verzoek tot afhandeling "Planken weer vast gezet."
Gewijzigd op 09-05-2025 om 07:49:07 door hnw@amsterdam.nl	Status gewijzigd naar: In afwachting van behandeling "In behandeling via HNW app"
Gewijzigd op 09-05-2025 om 07:48:47 door 5.1, 2, e @amsterdam.nl	Notitie toegevoegd: "Bijlage signal_2643177_VuilnisbakBankNwOostenburgerDwarstraat20250404.jpg is verwijderd."
Gewijzigd op 09-05-2025 om 07:48:10 door Signalen systeem	Notitie toegevoegd: "Bijlage gekopieerd van hoofdmelding: signal_2643177_BankNwOOstenburgerDwarsstraat20250220_152907.jpg"
Gewijzigd op 09-05-2025 om 07:48:10 door Signalen systeem	Notitie toegevoegd: "Bijlage gekopieerd van hoofdmelding: signal_2643177_VuilnisbakBankNwOostenburgerDwarstraat20250404.jpg"
Gewijzigd op 09-05-2025 om 07:48:09 door 5.1, 2, e @amsterdam.nl	Type gewijzigd naar: Melding
Gewijzigd op 09-05-2025 om 07:48:09 door 5.1, 2, e @amsterdam.nl	Urgentie gewijzigd naar: Normaal
Gewijzigd op 09-05-2025 om 07:48:09 door 5.1, 2, e @amsterdam.nl	Categorie gewijzigd naar: Straatmeubilair
Gewijzigd op 09-05-2025 om 07:48:09 door 5.1, 2, e @amsterdam.nl	Servicebelofte: "Wij gaan kijken wat er precies aan de hand is en of wij iets kunnen doen. U krijgt binnen 2 weken bericht van ons. Als de situatie gevaarlijk is gaan wij direct aan het werk."
Gewijzigd op 09-05-2025 om 07:48:09 door 5.1, 2, e @amsterdam.nl	Status gewijzigd naar: Gemeld

Gewijzigd op 09-05-2025 om 07:48:09 door 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Locatie gewijzigd naar:
"Stadsdeel: Centrum Nieuwe Oostenburgerstraat 5.1, 2, e Amsterdam"