**From:** "5.1.2,e " <5.1.2,e @gmail.com>
**Sent:** Thu, 12 Jan 2023 16:38:19 +0200
**To:** "Project Koninginneweg" <5.1.2,i @amsterdam.nl>
**Subject:** Fwd: balkon Koninginneweg 5.1.2,e

5.1.2,e
zoals aangekondigd in mijn eerdere e-mail van zojuist hier de rapportage door 5.1.2,e van Bouw-en Woningtoezicht van Stadsdeel Zuid (en de aansluitende briefwisseling) aangaande de schade aan de balkons van Koninginneweg 5.1.2,e
Nogmaals vriendelijke groet,
5.1.2,e Koninginneweg 5.1.2,e Amsterdam
5.1.2,e / 5.1.2,e

---------- Forwarded message ---------
Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @gmail.com>
Date: ma 19 sep. 2022 19:32
Subject: Fwd: balkon Koninginneweg 5.1.2,e
To: 5.1.2,e <5.1.2,e @gmail.com>

en deze dus ook nog!

---------- Forwarded message ---------
Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @gmail.com>
Date: di 30 aug. 2022 14:30
Subject: Re: balkon Koninginneweg 5.1.2,e
To: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Beste 5.1.2,e
inmiddels ben ik in Italie, gisteren nog heb ik van mijn aannemer via de mail de verzekering gevraagd en gekregen dat de stempel en afbakening geplaatst zou worden binnen het einde van deze dinsdag. Ik ben dan ook in afwachting van de App ter bevestiging, zo gauw ik die binnen krijg stuur ik hem door naar U. Met excuses voor de vertraging ,
5.1.2,e

Op di 30 aug. 2022 14:20 schreef 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>:

> Beste 5.1.2,e
>
> Tot mijn schrik heb ik vandaag geconstateerd dat er geen maatregelen zijn getroffen omtrent het balkon.
>
> Terwijl dit toch gebeurd zou moeten zijn.
>
> Wilt u bij de aannemer er op aandringen, dat dit dient te gebeuren.
>
> Graag verneem ik ook wie de aannemer is zodat ik contact op kan nemen met hem.
>
> Hoor graag spoedig van u.
>
> Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht

Afdeling VTH

Toezicht en Handhaving

Stadsdeel Zuid

Gemeente Amsterdam

M. 5.1,2,e

E. 5.1,2,e @amsterdam.nl

President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam www.zuid.amsterdam.nl

**Van:** 5.1,2,e <5.1,2,e @gmail.com>
**Verzonden:** donderdag 25 augustus 2022 12:09
**Aan:** 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
**Onderwerp:** Re: balkon Koninginneweg 5.1,2,e

Dag 5.1,2,e

gisterochtend is meteen onze aannemer langsgeweest en heeft ons toegezegd vandaag of morgen een professionele stempel te zetten en een verstevigd afzettingslint aan te brengen. Verder gaat hij met zijn balkonspecialist kijken wat de beste oplossing gaat zijn (plus de bijbehorend offerte natuurlijk), zodat we bij onze terugkomst de boel meteen definitief kunnen aanpakken.

U bedankt voor het gedetailleerde rapport en vooral nogmaals voor Uw snelle komst. Voor nu vriendelijke groeten,

5.1,2,e

Op wo 24 aug. 2022 15:16 schreef 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>:

Beste 5.1,2,e

Gisteren heeft u gemeld dat er een scheur in het balkon aan de voorzijde van het pand is gekomen, waarschijnlijk door de trillingen, afkomstig van de werkzaamheden aan de Koninginneweg.

Vanmorgen ben ik bij u geweest voor een controle op de staat van het balkon aan de voorgevel, op de 1e verdieping.

Geconstateerd dat het natuurstenen balkon is doorgescheurd en nu uit 2 delen bestaat.

Deze balkondelen zijn ten opzichte van elkaar zo'n 3 millimeter gezakt.

Deze balkondelen hangen nog enigszins samen door het hekwerk en de oplegging in de muren en de consoles.

Echter hoe lang dit nog zo blijft zitten is de vraag.

De mogelijkheid bestaat dat het balkon uiteindelijk geheel bezwijkt en naar beneden valt.

Ook al vanwege de vele trillingen die hun invloed hierop hebben.

Ik heb aangegeven dat er zo spoedig mogelijk een stempel onder het balkon geplaatst dient te worden voor de opvang van het balkon.

Deze stempel is een tijdelijke noodvoorziening tegen het eventueel doorvallen van het balkon.

Ook dient er een afzetlint neergehangen te worden, zodat er geen mensen onder het balkon komen.

Naderhand dient het balkon gerepareerd, danwel vervangen te worden, door een vakkundig aannemer.

Het betreden van het balkon is verboden zolang deze niet gerepareerd dan wel vervangen is.

U heeft aangegeven meteen aan de slag te gaan en u zal er voor zorgen dat er een stempel geplaatst wordt onder het balkon en dat daarbij ook een afzetlint wordt neergehangen.

Gezien het feit dat u overmorgen op reis gaat en dat u enige tijd in het buitenland zal verblijven, dient de noodvoorziening voor die tijd aangebracht te worden en ook deugdelijk te worden aangebracht.

Hierdoor zal in de periode dat u in het buitenland verblijft, de veiligheid rondom het balkon gewaarborgd blijven.

Reparatie van het balkon zal plaatsvinden zo spoedig als mogelijk is.

Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht

Afdeling VTH

Toezicht en Handhaving

Stadsdeel Zuid

Gemeente Amsterdam

M. 5.1,2,e

E. 5.1,2,e @amsterdam.nl

President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam www.zuid.amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.