BUROLOODS
design development /

FOTOS BESTAANDE SITUATIE & OMLIGGENDE BEBOUWING

Rokin 17, Amsterdam



Bestaande situatie – Voorgevel (Rokin)




Bestaande situatie – Zijgevel (Nadoorsteeg)



Bestaande situatie – Achtergevel (Nes)

DETAIL FOTOS VAN ONDERDELEN WIJZIGING

Rokin 17, Amsterdam



Nieuwe situatie – Rooster installatie aanbrengen binnen rand van raam (Nadorsteeg)




Nieuwe situatie – Rooster installatie aanbrengen binnen rand van raam (Nadorsteeg)




Nieuwe situatie – Rooster installatie aanbrengen binnen rand van raam (Nadorsteeg)


FOTOS BESTAANDE SITUATIE
TRAP & LIFT

Rokin 17, Amsterdam





Bestaande situatie trap





Bestaande situatie lift