Rutte
www.ruttegroep.nl

	Sleufformulier en tekening refereren aan klicnummer:			20G507516
	Gemeente:	Amsterdam	Wijk:	Oost
	Contactpersoon:	[redacted]	Opdracht:	1087MP-116
	Datum sleufwerk:	2-10-2020	Straat:	Jan Vrijmanstraat 116

	Sleufbedekking:	**Toelichting:**
	tegels	
	betonstraatstenen	
	asfalt	
	groenstrook	
X	gebakkenstraatstenen	

Aantal centimeters van de proefsleuf ☐

	1100cm	500cm	(evenwijdig aan het trottoir)
		600cm	(dwars op het trottoir)

	Grondsoorten	**Laagdikte in m**
X	zand	
	klei	
	teelgrond	
	puin	
X	steenkorrel	

	Geconstateerde verontreinigingen	**Toelichting:**
	nee	
	olie	
	anders	

Grondwater aangetroffen

	nee		
x	ja diepte:	180cm	m -mv

	Kabels en leidingen aanwezig		**waargenomen kleur**	**stuks**	**mof**	**diameter(mm)**	**gronddekking(m)**
Foto	Soort en vermoedelijk type						
A	leiding	stadsverwarming	zwart	2	nvt	160	100cm
B	leiding	stadsverwarming	zwart	1	nvt	onbekend	180cm
C	leiding pvc	riool	grijs	1	ja	125	85cm
D							
E							
F							
G							
H							
I							
J							
K							
L							
M							

	Kabelzegel en waarschuwingslint? Opschrift vermelden	**Lint**	**Zegel**
	Bij kabel / leiding : ...	☐	☐
	Bij kabel / leiding : ...	☐	☐

	Boom	**aantal**	**diameter(cm)**	**Afstand tot bak(cm)**
x	kroonprojectie	2		
x	wortels			

	Overige obstakels	**obstakel**	**aantal**	**diameter(cm)**
	bovengronds			
x	ondergronds	plastic kratten tbv bomen	gehele locatie	
x		gootkolk	1	

Vastmeting en sleufdiepte

Vastmeting aan harde topografie

x	Ja:	Referentiepunt gevel
	Nee, reden:	

sleufdiepte 1,50 m-mv behaald

x	Ja
	Nee, reden en behaalde diepte:

Kabels en leidingen zijn gemeten vanuit/tot het hart. Meetgegevens bandenlijn zijn achterkant band.
Dit formulier is met de grootste zorg samengesteld.
Onze bevindingen zijn gebaseerd op de klicgegevens die ons op moment van proefsleuven zijn toegekend door het kadaster alsmede de ondergrondse infrastructuur en bovengrondse obstakels die we zijn tegengekomen.