Kunstwerk nummer	Kunstwerknaam	CVO kw	Discipl. C/W/E	Element
BRG0401	Brouwersgracht, rak 04-0	2	C	Gehele constructie
BRG0401	Brouwersgracht, rak 04-0	2	C	Gehele constructie
BRG0401	Brouwersgracht, rak 04-0	2	C	Gehele constructie
BRG0401	Brouwersgracht, rak 04-0	2	C	Gehele constructie
BRG0401	Brouwersgracht, rak 04-0	2	C	Verharding wegtype 5, Weg in woongebied
BRG0401	Brouwersgracht, rak 04-0	2	C	Verharding wegtype 5, Weg in woongebied
BRG0401	Brouwersgracht, rak 04-0	2	C	Kerende constructie
BRG0401	Brouwersgracht, rak 04-0	2	C	Kerende constructie
BRG0401	Brouwersgracht, rak 04-0	2	C	Kerende constructie
BRG0401	Brouwersgracht, rak 04-0	2	C	Kerende constructie
BRG0401	Brouwersgracht, rak 04-0	2	C	Kerende constructie
BRG0401	Brouwersgracht, rak 04-0	2	C	Kerende constructie

CVO elem. [Keur-IT]	CVO elem. [calc]	Verz. elem.	Bouwdeel
			Walmuur
			Walmuur
			Walmuur
			Walmuur
1	1	1	Elementenverharding
1	1	1	Elementenverharding
4	2	1	Kerende constructie, Algemeen
4	2	1	Kademuur
4	2	1	Kademuur
4	2	1	Randelement
4	2	1	Randelement
4	2	1	Reling

Materiaal	Hoev.	Eenh.	CVO bouwd.	Verz. Bouwd.	Omschrijving schade
Algemeen	1	st			
Algemeen	102	m1			
Algemeen	102	m1			
Algemeen	102	m1			
Steen	204	m2	1	1	
Steen	204	m2	1	1	
Steen	1	st	1	1	Vervuiling
Steen	102	m1	1	1	Oppervlakteschade
Steen	102	m1	1	1	Verwering
Steen	102	m1	4	1	Oppervlakteschade
Steen	102	m1	4	1	Losliggend
Staal	81	m1	1	1	Corrosie, uniform

Belang	Intensiteit	Omvang	Gebrek-score	R	A	RA	M	S	H	E	E	P	Risico waarde	Risico niveau L/M/H
G	I	<2%	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	1,21	L
S	I	<2%	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	1,21	L
S	I	<2%	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	1,21	L
S	I	<2%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1,13	L
E	III	2-10%	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1,13	L
S	I	<2%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1,13	L

Maatregel	Opn.?	Strem-ming	Type onderh. (KVO/GVO /CO)	Planjaar
Inspecteren walmuur	x		IN	2022
Klein onderhoud walmuur	x		DO	2032
Groot onderhoud walmuur	x		GO	2062
Vervangen walmuur	x		GO	2107
Elementenverharding: herstraten	x		DO	2022
Elementenverharding: vervangen	x		GO	2032
Diversen: HD-reinigen oppervlak	x		DO	2017
Geen herstel noodzakelijk	x		-	
Geen herstel noodzakelijk	x		-	
Geen herstel noodzakelijk	x		-	
Metselwerk: plaatselijk herstel (kleine locaties)	x		DO	2017
Geen herstel noodzakelijk	x		-	

Cyclus [jaar]	Volg.	Hoev.	Eenh.	Eenh. prijs	Herstelkosten	Prijs-corr.	Aanneemsom	Incl. toeslag-percentage
5		1	st			1		
15	V	102	m1			1		
45	V	102	m1			1		
90		102	m1			1		
5	V	204	m2			1		
15		204	m2			1		
1		1	st			1		
			-	€ -	€ -	1	€ -	€ -
			-	€ -	€ -	1	€ -	€ -
			-	€ -	€ -	1	€ -	€ -
-		5	m2			0,5		
			-	€ -	€ -	1	€ -	€ -

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€						
€	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
€ -	€ -	€ -	€	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€						
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
€ -	€	€ -	€ -	€ -	€ -	€
€ -	€	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€
€ -	€	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€						
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
€ -	€ -	€ -	€ -	€ [redacted]	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ [redacted]	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ [redacted]						
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
€ -	€ -	€	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€	€ -	€ -	€ -	€ -
€						
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058
€	€ -	€ -	€ -	€ -	€	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	€ -	€ -	€ -	€ -	€	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€						
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065
€ -	€ -	€ -	€	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€	€ -	€ -	€ -
€						
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

2066
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€
€ -