Gemeente Amsterdam



Veiligheidsronde: Singelgracht 0401

Aan	5.1,2,e
Van	5.1,2,e 5.1,2,e @amsterdam.nl
Kopie aan	5.1,2,e
Rapport nummer	220714
Contractvorm	SOK
Timetellnummer	37792
Datum	14-07-2022 09:07
Weer	onbewolkt, 17.48 graden

Locatie:



Singel 110–150 Amsterdam

Aanwezigen tijdens de observatie ronde:

- 5.1,2,e

Aanleiding observatie ronde:

Reguliere inspectie

Algemeen:	Omschrijving	Kleurcode.
Orde en netheid	Geen opmerkingen	groen
Werken in be- /omsloten ruimte		nvt
Werken op hoogte		nvt
(Rol)Steigers		nvt
Loopschotten		nvt
Hekken	Geen opmerkingen	groen
Loopbruggen		nvt
Algemeen struikelgevaar (bv kabels en leidingen)	Geen opmerkingen	groen
Hijsen en heffen		nvt
Verkeersveiligheid (Bv Signaleringslicht)		nvt
Verkeersregelaars		nvt
Noodvoorzieningen / reddingsmiddelen.	Geen opmerkingen	groen
PBM's	Reddingsvest over de keuringsdatum, wordt vervangen voor een gekeurde versie	oranje
Veiligheid putten/sleuven		nvt
Keuringen van materiaal	Reddingsvest over de keuringsdatum, wordt vervangen voor een gekeurde versie	oranje
Documenten in keet		
Veiligheidsbewustzijn	Geen opmerkingen	groen
CROW400		nvt

Legenda:
Rood: Groot risico, Per direct actie vereist!
Oranje: Redelijke risico, snel actie
Geel: Risico, wees alert, neem mogelijk actie
Groen: Goed!

Situatie 1: Werkzaamheden v.w.b. het plaatsen van damwanden is ten einde en er werd gewacht op de sleepdienst om het ponton af te voeren.
Werkplek zag er netjes en geordend uit, PBM's werden gedragen

Is er actie vereist? Groen





Met vriendelijke groet,

5.1,2,e



5.1,2,e

Veiligheidskundige
Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam