20-01-2026 13:12 5.1, 2, e 5.1, 2, e Z2025-053936:

Zaak kan worden afgesloten.

20-01-2026 12:59 5.1, 2, e 5.1, 2, e Z2025-053936:

Hijsbalk veiliggesteld 2 januari.

13-01-2026 08:51 5.1, 2, e 5.1, 2, e Z2025-053936:

Mail verstuurd over tijdstip afspraak.

09-01-2026 07:33 5.1, 2, e 5.1, 2, e Z2025-053936:

Mail PU toegevoegd. 5.1, 2, e 5.1, 2, e .

08-01-2026 13:00 5.1, 2, e 5.1, 2, e Z2025-053936:

Mail met opgevraagde stukken verstuurd naar voorzitter VVE. Mail toegevoegd aan documenten.

24-12-2025 09:29 5.1, 2, e 5.1, 2, e Z2025-053936:

Mails mevrouw 5.1, 2, e toegevoegd aan documenten. Mails gaan over app. 5.1, 2, e 5.1, 2, e Ook foto's vermeende illegaliteiten toegevoegd.

24-12-2025 07:46 5.1, 2, e 5.1, 2, e Z2025-053936:

Foto Airco unit op het dak toegevoegd aam documenten.

22-12-2025 09:20 5.1, 2, e 5.1, 2, e Z2025-053936:

5.1, 2, e 5.1, 2, e Voorzitter VVE.

17-12-2025 11:00 5.1, 2, e 5.1, 2, e Z2025-053936:

Telnr voorzitter VVE 5.1, 2, e

16-12-2025 10:50 5.1, 2, e 5.1, 2, e Z2025-053936:

Controle ter plaatse met 5.1, 2, e .

Er is een beschadiging aan de hijsbalk. Er is volgens de aannemer van der Ploeg geen direct gevaar. de VVE wil het verhelpen maar de eigenaar van het appartement wil niet meewerken.

Geen taak voor de gemeente.

We wachten de ontwikkelingen af.Foto toegevoegd.