
Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Bodemrapportage

Dynamisch Rapport - 23-12-2020



Legenda

Geselecteerd gebied	HBB punt (historische bron)
25-meter buffer	Tanks
Onderzoekscontouren	

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 119150 Y 483881 meter

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Informatie over geselecteerd perceel/gebied	4
Overzicht van Bodemlocaties	4
Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten	145
Tanks	146
Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het geselecteerde perceel	147
Overzicht van Bodemlocaties	147
Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten	149
Tanks	150
Toelichting	151
Begrippenlijst	153
Disclaimer	155

Inleiding

Welke informatie vindt u wel en niet in dit rapport?
In deze rapportage vindt u de gegevens die bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) bekend en verwerkt zijn over de (te verwachten) bodemkwaliteit van het geselecteerde adres en de directe omgeving. Deze gegevens zijn afkomstig uit het bodeminformatiesysteem en kunnen gebruikt worden bij eigendomsoverdracht van een perceel, taxaties en de uitvoering van bodemonderzoek.

De OD NZKG voert diverse taken uit op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht voor gemeenten rondom het Noordzeekanaal en de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. In onderliggend rapport is bodeminformatie te vinden, waarover de OD NZKG beschikt ten tijde van het samenstellen van dit dynamische rapport.

Voor het uitvoeren van bodemonderzoek moet, conform de NEN 5725 (historisch onderzoek), NEN 5707 (verkennend asbestonderzoek, NEN 5740 (verkennend bodemonderzoek), en ARVO (Amsterdamse Richtlijn voor Verkennend Onderzoek), in een straal van 25 meter rondom de onderzochte locatie, alle milieu-informatie (ook die van het bouwvergunning- en Wet Milieubeheer-archief) worden verzameld. Om deze informatie in te kijken (de daadwerkelijke archieven te raadplegen) kunt u contact opnemen met de gemeente waar uw aanvraag betrekking op heeft.

Hieronder volgt een korte omschrijving van de beschikbare informatie in de rapportage. Heeft u vragen over dit rapport dan kunt u uw vraag stellen via het zaaksysteem. Vergeet daarbij niet dit rapport als bijlage mee te sturen.

Opbouw van het rapport
Het rapport is opgedeeld in verschillende onderdelen. Het volgt de opbouw van het bodeminformatiesysteem. Hierin is een zogenaamde mappenstructuur te ontdekken, waarbij ‘bodemlocatie’ het hoogste niveau is. Onder een bodemlocatie kunnen één of meerdere bodemonderzoeken, danwel één of meerdere sanering- verontreiniging- en zorgmaatregelcontouren zijn opgenomen. Het is ook mogelijk dat onder een locatie een of meerdere besluiten zijn opgenomen.

Daarnaast kan het voorkomen dat er meerdere locaties op of over het geselecteerde adres vallen. In dat geval krijgt u alle relevante informatie op dezelfde gestructureerde manier weergegeven.

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Informatie over geselecteerd perceel/gebied

Overzicht van Bodemlocaties

Locatie "Fred. Roeskestraat 97"

Locatie	Fred. Roeskestraat 97
Locatiecode	AM036301188
Locatiecode bevoegd gezag	AM036301188
Straatnaam/huisnummer	FRED. ROESKESTRAAT 97
Postcode	1076EC
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Indicatief onderzoek
Rapportcode	AM000013077
Onderzoeksbureau	Omegam
Rapportnummer	11019530
Rapportdatum	08-08-1994
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	1920 - 1945 Onbebouwd stedelijk 1920-1945 geen vervuilende activiteiten

Type onderzoek	Historisch onderzoek
Rapportcode	AM000013079
Onderzoeksbureau	Milieudienst Amsterdam
Rapportnummer	50/1161BWT1989
Rapportdatum	06-04-1989
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Indicatief onderzoek
Rapportcode	AM000003227
Onderzoeksbureau	GCML
Rapportnummer	2073
Rapportdatum	06-09-1989
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Indicatief onderzoek
Rapportcode	AM000001179
Onderzoeksbureau	Wareco
Rapportnummer	3097/pc.519
Rapportdatum	11-05-1990
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Indicatief onderzoek
Rapportcode	AM000013078
Onderzoeksbureau	Omegam
Rapportnummer	11023118
Rapportdatum	13-12-1994
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740
Rapportcode	NZ036301718
Onderzoeksbureau	Search Ingenieursbureau
Rapportnummer	25.15.00497.1
Rapportdatum	17-09-2015
Aanleiding voor het onderzoek	Transactie
Conclusie rapport	Zintuiglijk: slakkenlaag, puin Bovengrond: >AwTI AW: PAK, Min. Olie T: Ni, Pb I: PCB --> Na uisplitsing max AW Ondergrond: >AwTI AW: Hg, Pb, PAK, Min. Olie Grondwater: >STI S:: As, Mo, Ba, naftaleen, Min. Olie Asbest: analytisch niet aangetoond. Conclusies: Beoordeling OD/gemeente (d.d. en zaaknummer): z598320 15-03-2016

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Eindjaar	Adres
631265 stookolietank (ommuurd) nsx: 97,4	Onbekend	1956	Onbekend	FRED. ROESKESTRAAT 97
631265 stookolietank (ommuurd) nsx: 97,4	SCHIERING, W.J.	Onbekend	Onbekend	FRED. ROESKESTRAAT 97

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	B12	OO fase (OO)	22-12-1994
SP opstellen	z598320		15-03-2016
Vervolg op termijn	Tweede fase inhaalslag	OO fase (OO)	06-06-2005

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "Fred. Roeskestraat 84"

Locatie	Fred. Roeskestraat 84
Locatiecode	AM036308105
Locatiecode bevoegd gezag	AM036308105
Straatnaam/huisnummer	FRED. ROESKESTRAAT 84
Postcode	1076ED
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM000020551
Onderzoeksbureau	Back Milieu-advies en onderzoek
Rapportnummer	BM558
Rapportdatum	01-04-2006
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	Soort onderzoek en aanleiding: verkennend onderzoek, n.a.v. aanvraag bouwvergunning voor aanleg hellingbaan naar fietsenkelder. Locatiegebruik: onderwijsfunctie Historische gegevens: Na-oorlogs gebied. geen bodembedreigende activiteiten. Bodemtype: zand Zintuiglijke waarnemingen: lichte puinbijmenging. Bovengrond: Zn, MO > S Ondergrond: geen overschrijdingen Grondwater: As > S > T Bijzonderheden: Conclusies: Visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen op of in de

	bodem. De bovengrond is licht verontreinigd met zink en minerale olie. Het oliegehalte wordt veroorzaakt door één of meerdere PAK en wordt daarom niet als verontreiniging aangemerkt. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen. Risico's: Aanbevelingen:

Type onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM000018870
Onderzoeksbureau	Fugro
Rapportnummer	87020386
Rapportdatum	08-11-2002
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	Soort onderzoek en aanleiding: verkennend onderzoek, n.a.v. aanvraag bouwvergunning. Locatiegebruik: onderwijsfunctie Historische gegevens: vooroorlogs gebied. geen duidelijke aanwijzingen voor aanwezigheid potentieel verontreinigende activiteiten. Bodemtype: zand Zintuiglijke waarnemingen: geen bijzonderheden Bovengrond: MO > S Ondergrond: MO, Zn > S Grondwater: Cr, Zn, cis-1,2-dichlooretheen > S As > I Bijzonderheden: Conclusies: De bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie. De ondergrond is licht verontreinigd met minerale olie en van 0,5-1,1m-mv licht verontreinigd met zink. Het grondwater is sterk verontreinigd met arseen en licht met zink en cis-1,2-dichlooretheen. Na herbemonstering is slechts een licht verhoogd gehalte aan arseen aangetoond. Aangetroffen lichte verontreinigingen in grond niet eenduidig te verklaren. Geen belemmeringen voor beoogd gebruik. Risico's: Aanbevelingen:

Type onderzoek	avr (aanvullend rapport)
Rapportcode	AM000008433
Onderzoeksbureau	Fugro
Rapportnummer	87020386
Rapportdatum	04-12-2002
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Verkennend onderzoek NVN 5740
Rapportcode	AM000038609
Onderzoeksbureau	
Rapportnummer	KvK 341130234
Rapportdatum	27-09-2013

Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Eindjaar	Adres
000000 onverdachte activiteit nsx:	Onbekend	Onbekend	heden	FRED. ROESKESTRAAT 84

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	B10	OO fase (OO)	17-12-2002
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	B12	OO fase (OO)	22-10-2013
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	B12	OO fase (OO)	22-10-2013
OO uitvoeren	B81	Bouwadvies (BA)	30-05-2006
OO uitvoeren	V1 0727 02	Bouwadvies (BA)	11-10-2002
Vaststellen rapportage OO	AM0363/08105/B11	OO fase (OO)	02-06-2006
Vaststellen rapportage OO	B10	OO fase (OO)	17-12-2002
Vaststellen rapportage OO	B12	OO fase (OO)	22-10-2013

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "FRED. ROESKESTRAAT 88-90"

Locatie	FRED. ROESKESTRAAT 88-90
Locatiecode	AM036310859
Locatiecode bevoegd gezag	AM036310859
Straatnaam/huisnummer	FRED. ROESKESTRAAT 88 - 90
Postcode	1076ED
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Verkennend onderzoek NVN 5740
Rapportcode	AM036348032
Onderzoeksbureau	Adviesbureau A.C.W. Moleman

Rapportnummer	23.12.01
Rapportdatum	29-01-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Nulsituatie
Conclusie rapport	Soort onderzoek en aanleiding: verkennend onderzoek, n.a.v. voornemen om inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater van het pandenbestand. Locatiegebruik: ROC, onderwijsinstelling en conciërgegebouw. Historische gegevens: In de directe omgeving zijn zijn geen bedrijven aanweizg welke mogelijk bodembedreigende activiteiten uitvoeren of hebben uitgevoerd. Bodemtype: zand Zintuiglijke waarnemingen: wortelresten, roestvlekken Bovengrond: MO > S Ondergrond: Geen verontreinigingen Grondwater: As > I Bijzonderheden: ondergrond alleen op metalen geanalyseerd. Conclusies: De bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie. De verontreiniging wordt naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door producten van natuurlijke herkomst. De ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is sterk verontreinigd met arseen. Gezien het feit dat in directe omgeving bouwwerkzaamheden plaatsvinden en er geen arseenverontreiniging in de grondmonsters is waargenomen, kan de arseen verontreiniging gezien worden als een tijdelijk achtergrondniveau. Geen nader onderzoek noodzakelijk. Risico's: Aanbevelingen:

Type onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM000017662
Onderzoeksbureau	Adviesbureau A.C.W. Moleman
Rapportnummer	23.12.01
Rapportdatum	29-04-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM000041508
Onderzoeksbureau	Tauw
Rapportnummer	R001-4577833
Rapportdatum	13-05-2008
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM036355734
Onderzoeksbureau	Waternet
Rapportnummer	00.8960-001

Rapportdatum	17-09-2013
Aanleiding voor het onderzoek	Civieltechnisch
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM000036967
Onderzoeksbureau	MWH B.V.
Rapportnummer	M12G0287
Rapportdatum	31-10-2012
Aanleiding voor het onderzoek	Omgevingsvergunning
Conclusie rapport	De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat tot circa 3,0 à 4,0 m-mv globaal uit overwegend matig fijn, zwak siltig zand (met plaatselijk tussenlagen met veen), gevolgd door zwak kleiig veen tot een diepte van minimaal 5,3 m-mv. Hieronder is plaatselijk (boring A01) sprake van een zwak siltige kleilaag tot de maximale onderzoeksdiepte (6,0 m-mv). In het opgeboorde materiaal zijn bijmengingen aangetroffen in de vorm van baksteen, puin, en kolengruis. In de ondergrond van deellocatie A en C is tevens plaatselijk sprake van slib in de ondergrond (vanaf 1,5 m-mv). Deellocatie A: Bovengrond: puinhoudend zand (boring A01, A05 en A09), is licht verontreinigd met PCB. Tevens is het puinhoudende veen (boring A09) matig verontreinigd met PAK en licht verontreinigd met zware metalen (kwik, lood en zink). Ondergrond: het dieper gelegen veen (tussen 3,8 en 5,3 m-mv) is licht verontreinigd met kwik. Deellocatie B: Bovengrond: puinhoudend zand (ter plaatse van boring B08, B09, B10 en B11), is licht verontreinigd met zink. Tevens is de dieper gelegen bodem (ter plaatse van boring B02 en B08 tussen 2,2 en 4,5 m-mv) licht verontreinigd met kwik. Deellocatie C: geen van de geanalyseerde parameters in verhoogde concentratie gemeten. De grond heeft de overwegend de kwaliteitsklasse AW, met plaatselijk de klasse Wonen en Industrie. Als gevolg van de verontreinigingen met zware metalen, PAK en PCB geldt in deelocatie A plaatselijk de Basisklasse conform de CROW 132. In de overige deellocaties is geen veiligheidsklasse voor werken in de verontreinigde grond van toepassing. Grondwater: Het grondwater is matig verontreinigd met arseen en licht verontreinigd is met xylenen en plaatselijk licht verontreinigd met barium. De herkomst van deze verontreinigingen is onbekend. Hierbij dient te worden opgemerkt dat zowel barium als arseen in Amsterdam e.o. vaker in verhoogde achtergrondwaarde voorkomt als gevolg van natuurlijke processen. Uit de analyseresultaten blijkt dat er op de locatie geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de grond (> 25 m3 sterk verontreinigde grond) of in het grondwater (> 100 m3 sterk verontreinigd grondwater). Asbest: Tijdens de locatie inspectie is visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen aan het maaiveld. In het opgeboorde en opgegraven bodemmateriaal is evenmin

	asbestverdacht materiaal aangetroffen. De drie deellocaties worden geschikt geacht voor de beoogde bestemmingen wonen/kantoor, paviljoens en openbare weg. Aangezien op deellocatie A een parkeerkelder wordt aangelegd (tot 5,5 m-mv), zal de grond met klasse 'Industrie' worden verwijderd en zal er geen sprake zijn van contact met de verontreiniging.

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Eindjaar	Adres
631302 hbo-tank (bovengronds) nsx: 99,5	Onbekend	Onbekend	Onbekend	FRED. ROESKESTRAAT 88 - 90
000000 onverdachte activiteit nsx:	Onbekend	Onbekend	Onbekend	FRED. ROESKESTRAAT 88 - 90
631302 hbo-tank (bovengronds) nsx: 99,5	ST. REG. OPLEIDINGENCENTRUM A'	Onbekend	Onbekend	FRED. ROESKESTRAAT 88 - 90
000000 onverdachte activiteit nsx:	ST. REG. OPLEIDINGENCENTRUM A'	Onbekend	Onbekend	FRED. ROESKESTRAAT 88 - 90

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	B81	Bouwadvies (BA)	10-02-2015
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	B82	Bouwadvies (BA)	--
Vaststellen rapportage OO	brief	OO fase (OO)	25-11-2005
Vaststellen rapportage OO	zie brief B10	Bouwadvies (BA)	23-02-2006

Tanks

Naam locatie	FRED. ROESKESTRAAT 88-90
Naam	FRED. ROESKESTRAAT 90
Tankcode	NZ036302424
Adres	FRED. ROESKESTRAAT 90
Postcode	1076ED
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	leeg
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Beschikbare documenten bij locatie

Locatie	Document gaat over	Downloadlink
FRED. ROESKESTRAAT 88-90, onderzoek Verkennend bodem-, funderings- en verhardingsonderzoek Frederik Roeskestraat te Amsterdam		Verkennend_bodemonderzoek_Fred_Roeskestr_MWH_31-10-2012.pdf

Locatie "Zuideramstel (deelplan 9)"

Locatie	Zuideramstel (deelplan 9)
Locatiecode	AM036309108
Locatiecode bevoegd gezag	AM036309108
Straatnaam/huisnummer	Zuideramstel
Postcode	
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Historisch onderzoek
Rapportcode	AM000013982
Onderzoeksbureau	Dienst Milieu en Bouwtoezicht
Rapportnummer	
Rapportdatum	01-01-1900
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Historisch onderzoek
Rapportcode	AM036348279
Onderzoeksbureau	Dienst Milieu en Bouwtoezicht
Rapportnummer	AM0363/09108/O05
Rapportdatum	24-06-2005
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	Soort onderzoek en aanleiding: Historisch onderzoek in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Gem.Amsterdam Locatiegebruik: historie Historische gegevens: Geen bodembedreigende activiteiten. Ophooglaag met baggerspecie, aangebracht in 1931, gebruikt materiaal afkomstig uit ZuiderAmstelkanaal, plaatselijk afgedekt met zwarte grond. Fred.Roeskestr.90 bovengrondse tank, onbekend of gesaneerd Fred.Roeskestr.96 onder- en bovengrondse tank, onbekend of gesaneerd. Tpv de Fred.Roeskestraat is in 2002 lichte verontreiniging met PAK en MO in

	bovengrond aangetoond. Op nr.84 is in 2002 bij verkennend onderzoek lichte verontreiniging met MO en zink in grond en lichte verontreiniging met arseen in grondwater aangetoond. Op nr.96 is in 2003 bij verkennend onderzoek lichte verontreiniging met MO in grond en lichte verontreiniging met arseen, chroom, lood en zink in grondwater aangetoond. Op nr.97 zijn in 1989 en 1990 bij indicatieve onderzoeken geen verontreinigingen in grond en matig tot sterke arseen verontreiniging in grondwater aangetoond. Op nr.98 is in 1995 bij verkennend onderzoek sterke verontreiniging met lood en matige verontreiniging met PAK in bovengrond, lichte verontreiniging met zware metalen en PAK in ondergrond en sterke verontreiniging met arseen in grondwater aangetoond. In 1999 is de sterk verontreinigde bovengrond gesaneerd. Onderzoekslocatie opgehoogd en asbestverdacht.

Type onderzoek	Orienterend bodemonderzoek
Rapportcode	AM000009644
Onderzoeksbureau	Cauberg-Huygen
Rapportnummer	20020214-1
Rapportdatum	05-04-2002
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Indicatief onderzoek
Rapportcode	AM000009645
Onderzoeksbureau	Cauberg-Huygen
Rapportnummer	20020214-2
Rapportdatum	07-06-2002
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Eindjaar	Adres
900071 ophooglaag met slakken nsx: 367,4	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Zuideramstel
900077 ophooglaag met puin en/of bouw- en sloopafval nsx: 200	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Zuideramstel

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
OO uitvoeren	O05	HO fase (HO)	24-06-2005

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "FRED. ROESKESTRAAT 103 dgl4 AO nieuwe stoffen"

Locatie	FRED. ROESKESTRAAT 103 dgl4 AO nieuwe stoffen
Locatiecode	NZ036319080
Locatiecode bevoegd gezag	
Straatnaam/huisnummer	FRED. ROESKESTRAAT 103
Postcode	
Plaatsnaam	Amsterdam Zuideramstel
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Amsterdam

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	avr (aanvullend rapport)
Rapportcode	AM036353284
Onderzoeksbureau	Oranjewoud
Rapportnummer	258659
Rapportdatum	23-04-2013
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	Soort onderzoek en aanleiding: Bodemonderzoek om in zones van de bodemkwaliteitskaart waar te weinig gegevens (van de nieuwe stoffen barium, cobalt, molybdeen en PCB) zijn deze aan te vullen met bodemonderzoek Locatiegebruik: naast begraafplaats Historische gegevens: Bodemtype: zand. Aantop sterk humeus Zintuiglijke waarnemingen: Bovengrond: >A >T >I Ondergrond: >A >T >I Grondwater: >S >T >I Oorzaak verontreinigingen: Bijzonderheden: Conclusies: Risico's: Aanbevelingen:

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "Fred. Roeskestraat 96"

Locatie	Fred. Roeskestraat 96
Locatiecode	NZ036318006
Locatiecode bevoegd gezag	AM036317759
Straatnaam/huisnummer	Fred. Roeskestraat 96
Postcode	
Plaatsnaam	Amsterdam
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740
Rapportcode	NZ036300436
Onderzoeksbureau	Grontmij
Rapportnummer	340121
Rapportdatum	30-09-2014
Aanleiding voor het onderzoek	Omgevingsvergunning
Conclusie rapport	Aanleiding: Voorgenomen herinrichting en nieuwbouw op de onderzoekslocatie Zintuiglijk:boring 1,2,3,7, 8, 12 en 17 Zwak baksteenhoudend. Boring 4, 5, 10, 11, 12, 14 en 15 uiterst puinhoudend. Bovengrond: >Aw Lood, PAK, PCB, Kwik en Minerale olie Ondergrond: >Aw Kwik, Lood, zink, PAK, PCB en minerale olie Grondwater: >S Barium en chroom >T Arseen Asbest: zintuiglijk niet aangetoond. Conclusies: Zowel de boven als ondergrond bevatten beide plaatselijk lichte verontreiniging, deze werden op basis van de bodemkwaliteitskaart van Amsterdam al verwacht. Het grondwater is plaatselijk matig verontreinigd met Arseen en licht verontreinigd met barium en chroom. De verontreiniging met arseen heeft waarschijnlijk een natuurlijke oorzaak.

	De aangetroffen verontreinigingen geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek en vormen geen beperking voor de toekomstige nieuwbouw. Beoordeling OD/gemeente (d.d. en zaaknummer): Geen bezwaar tegen uitbreiden school

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
niet ernstig, licht tot matig verontreinigd	Z775124		18-04-2016

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "FRED. ROESKESTRAAT 82"

Locatie	FRED. ROESKESTRAAT 82
Locatiecode	AM036312215
Locatiecode bevoegd gezag	AM036312215
Straatnaam/huisnummer	FRED. ROESKESTRAAT 82
Postcode	1076ED
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM000024437
Onderzoeksbureau	Wareco
Rapportnummer	At11.002hg.rap
Rapportdatum	08-05-2007
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	Soort onderzoek en aanleiding: Indicatief onderzoek in opdracht van Van Bladeren aannemersbedrijf BV nav aanvraag bouwvergunning. Locatiegebruik: Onbebouwd deel op het terrein van de Geert Groote School.

	Historische gegevens: In omgeving is een bovengronde tank gelegen en heeft bodemonderzoek plaatsgevonden. Gehele locatie is opgehoogd met baggerspecie. Er hebben op locatie mogelijk bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden. Bodemtype: 0 - 2,5 m-mv zand Zintuiglijke waarnemingen: Geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Bijmenging met schelpen in grond. Bovengrond: geen verontreinigingen Ondergrond: geen verontreinigingen Grondwater: geen verontreinigingen oorzaak verontreinigingen: Bijzonderheden: Conclusies: In grond en grondwater zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. Risico's: Aanbevelingen: Geen aanleiding nader onderzoek. Geen bezwaren tegen bouwplannen.

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	am036312215B10	meldingsfase (ME)	24-05-2007
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	bouwfax	Bouwadvies (BA)	24-05-2007
niet ernstig, licht tot matig verontreinigd	z9171242	Wabo	23-09-2019

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Locatie	Document gaat over	Downloadlink
FRED. ROESKESTRAAT 82, onderzoek Verkennend bodemonderzoek Geert Groote school, Frederik Roeskestraat 82 Amsterdam	VO Fred Roeskestraat 82, Wareco 2007	VO Fred Roeskestraat 82, Wareco 2007

Locatie "Zuideramstel"

Locatie	Zuideramstel

Locatiecode	AM036307790
Locatiecode bevoegd gezag	AM036307790
Straatnaam/huisnummer	Zuideramstel
Postcode	
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Indicatief onderzoek
Rapportcode	AM000002619
Onderzoeksbureau	Cauberg-Huygen
Rapportnummer	20020214-2
Rapportdatum	07-06-2002
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Type onderzoek	brf (briefrapport)
Rapportcode	AM000009627
Onderzoeksbureau	Cauberg-Huygen
Rapportnummer	20020214-1
Rapportdatum	05-04-2002
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Eindjaar	Adres
900077 ophooglaag met puin en/of bouw- en sloopafval nsx: 200	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Zuideramstel
900071 ophooglaag met slakken nsx: 367,4	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Zuideramstel

Besluiten

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Tanks

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	ANTON VERHEIJSTRAAT 12
Tankcode	NZ036300130
Adres	ANTON VERHEIJSTRAAT 12

Postcode	1077KT
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2364
Datum sanering	28-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	ANTON VERHEIJSTRAAT 14
Tankcode	NZ036300131
Adres	ANTON VERHEIJSTRAAT 14
Postcode	1077KT
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AP 0608
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	ANTON VERHEIJSTRAAT 18
Tankcode	NZ036300132
Adres	ANTON VERHEIJSTRAAT 18
Postcode	1077KT
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	

KIWA certificaat	V97.2365
Datum sanering	28-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	ANTON VERHEIJSTRAAT 6
Tankcode	NZ036300129
Adres	ANTON VERHEIJSTRAAT 6
Postcode	1077KT
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AK 5842
Datum sanering	23-03-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BACKERSHAGEN 1
Tankcode	NZ036300475
Adres	BACKERSHAGEN 1
Postcode	1082GR
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V98.359
Datum sanering	23-12-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BARONIESTRAAT 11
Tankcode	NZ036300691
Adres	BARONIESTRAAT 11

Postcode	1079PB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V00.3553
Datum sanering	11-07-2000

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BARONIESTRAAT 13
Tankcode	NZ036300692
Adres	BARONIESTRAAT 13
Postcode	1079PB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A 35305
Datum sanering	24-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BARONIESTRAAT 15
Tankcode	NZ036300693
Adres	BARONIESTRAAT 15
Postcode	1079PB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	

KIWA certificaat	A 35089
Datum sanering	16-09-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BARONIESTRAAT 21
Tankcode	NZ036300694
Adres	BARONIESTRAAT 21
Postcode	1079PB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	30000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.36656
Datum sanering	01-10-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BARONIESTRAAT 21
Tankcode	NZ036300695
Adres	BARONIESTRAAT 21
Postcode	1079PB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	30000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.36657
Datum sanering	01-10-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BARONIESTRAAT 21
Tankcode	NZ036300696
Adres	BARONIESTRAAT 21

Postcode	1079PB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	500
Product	K3
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BARONIESTRAAT 5
Tankcode	NZ036300689
Adres	BARONIESTRAAT 5
Postcode	1079PB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.35084
Datum sanering	16-09-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BARONIESTRAAT 9
Tankcode	NZ036300690
Adres	BARONIESTRAAT 9
Postcode	1079PB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	

KIWA certificaat	A34603
Datum sanering	30-05-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BEETHOVENSTRAAT 139H
Tankcode	NZ036300757
Adres	BEETHOVENSTRAAT 139H
Postcode	1077JC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	8000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AP1060
Datum sanering	15-03-2002

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BEETHOVENSTRAAT 149H
Tankcode	NZ036300758
Adres	BEETHOVENSTRAAT 149H
Postcode	1077JD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	S 98-074
Datum sanering	18-12-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BEETHOVENSTRAAT 169
Tankcode	NZ036300759
Adres	BEETHOVENSTRAAT 169

Postcode	1077JD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	03-11-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BEETHOVENSTRAAT 1861
Tankcode	NZ036300760
Adres	BEETHOVENSTRAAT 1861
Postcode	1077JX
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	15000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V94308
Datum sanering	09-08-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BEETHOVENSTRAAT 1921
Tankcode	NZ036300761
Adres	BEETHOVENSTRAAT 1921
Postcode	1077JZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	15000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	

KIWA certificaat	
Datum sanering	09-08-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BEETHOVENSTRAAT 1961
Tankcode	NZ036300763
Adres	BEETHOVENSTRAAT 1961
Postcode	1077JZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	080200130.0
Datum sanering	08-02-2008

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	CATHARINA VAN RENNESSTRAAT 24
Tankcode	NZ036301304
Adres	CATHARINA VAN RENNESSTRAAT 24
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AF 236.
Datum sanering	22-12-1993

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	CATHARINA VAN RENNESSTRAAT 28
Tankcode	NZ036301305
Adres	CATHARINA VAN RENNESSTRAAT 28
Postcode	

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AF 450
Datum sanering	20-05-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	CATHARINA VAN RENNESSTRAAT 30
Tankcode	NZ036301306
Adres	CATHARINA VAN RENNESSTRAAT 30
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.29411
Datum sanering	22-09-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	CORNELIS DOPPERKADE 5H
Tankcode	NZ036301157
Adres	CORNELIS DOPPERKADE 5H
Postcode	1077KL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AK 3229

Datum sanering	23-10-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	DEVER 1
Tankcode	NZ036301868
Adres	DEVER 1
Postcode	1082BJ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	DO01.0051
Datum sanering	18-01-2002

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	DEVER 1
Tankcode	NZ036301869
Adres	DEVER 1
Postcode	1082BJ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	DO01.0052
Datum sanering	18-01-2002

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	DINTELSTRAAT 134
Tankcode	NZ036301641
Adres	DINTELSTRAAT 134
Postcode	1079BD

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	5000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	CH 73
Datum sanering	10-10-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	DINTELSTRAAT 134
Tankcode	NZ036301642
Adres	DINTELSTRAAT 134
Postcode	1079BD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	5000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	10-10-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	DINTELSTRAAT 144
Tankcode	NZ036301643
Adres	DINTELSTRAAT 144
Postcode	1079BD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	5000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	

Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	DINTELSTRAAT 176
Tankcode	NZ036301644
Adres	DINTELSTRAAT 176
Postcode	1079BD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	EVERT CORNELISSTRAAT 21
Tankcode	NZ036302335
Adres	EVERT CORNELISSTRAAT 21
Postcode	1077KV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	DO 01.0063
Datum sanering	01-03-2002

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	EVERT CORNELISSTRAAT 23
Tankcode	NZ036302336
Adres	EVERT CORNELISSTRAAT 23
Postcode	1077KV
Plaats	Amsterdam

Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AS950054
Datum sanering	30-03-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	EVERT CORNELISSTRAAT 25
Tankcode	NZ036302337
Adres	EVERT CORNELISSTRAAT 25
Postcode	1077KV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2360.
Datum sanering	28-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	EVERT CORNELISSTRAAT 27
Tankcode	NZ036302338
Adres	EVERT CORNELISSTRAAT 27
Postcode	1077KV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AW710
Datum sanering	14-01-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	EVERT CORNELISSTRAAT 29
Tankcode	NZ036302339
Adres	EVERT CORNELISSTRAAT 29
Postcode	1077KV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V 96.1487.
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	EVERT CORNELISSTRAAT 31
Tankcode	NZ036302340
Adres	EVERT CORNELISSTRAAT 31
Postcode	1077KV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2027
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	EVERT CORNELISSTRAAT 33
Tankcode	NZ036302341
Adres	EVERT CORNELISSTRAAT 33
Postcode	1077KV
Plaats	Amsterdam

Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1493.
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	EVERT CORNELISSTRAAT 35
Tankcode	NZ036302342
Adres	EVERT CORNELISSTRAAT 35
Postcode	1077KV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AP 0619
Datum sanering	05-03-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	EVERT CORNELISSTRAAT 51
Tankcode	NZ036302334
Adres	EVERT CORNELISSTRAAT 51
Postcode	1077KV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	1000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AS 891
Datum sanering	13-11-2000

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	GIESSENBURG 22
Tankcode	NZ036302971
Adres	GIESSENBURG 22
Postcode	1082CW
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Onbekend
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	
Status	buiten gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 1
Tankcode	NZ036302744
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 1
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.28211
Datum sanering	12-05-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 10
Tankcode	NZ036302753
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 10
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja

In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2349
Datum sanering	14-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 11
Tankcode	NZ036302754
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 11
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A30362
Datum sanering	12-03-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 12
Tankcode	NZ036302755
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 12
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A28918
Datum sanering	03-07-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 13
Tankcode	NZ036302756
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 13
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2016
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 14
Tankcode	NZ036302757
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 14
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.28904
Datum sanering	03-07-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 15
Tankcode	NZ036302758
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 15
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee

Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2013
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 16
Tankcode	NZ036302759
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 16
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.30409
Datum sanering	20-03-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 17
Tankcode	NZ036302760
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 17
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2012
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel

Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 18
Tankcode	NZ036302761
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 18
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.35911
Datum sanering	09-03-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 19
Tankcode	NZ036302762
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 19
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2352
Datum sanering	14-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 20
Tankcode	NZ036302763
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 20
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000

Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2033
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 21
Tankcode	NZ036302764
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 21
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	12-03-1991

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 23
Tankcode	NZ036302765
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 23
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 24

Tankcode	NZ036302766
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 24
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1505
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 25
Tankcode	NZ036302767
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 25
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2347
Datum sanering	04-11-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 26
Tankcode	NZ036302768
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 26
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	

Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 27
Tankcode	NZ036302769
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 27
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 28
Tankcode	NZ036302770
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 28
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	16-01-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 29
Tankcode	NZ036302771

Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 29
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 3
Tankcode	NZ036302746
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 3
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	01-01-1985

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 30
Tankcode	NZ036302772
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 30
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	

KIWA certificaat	V97.2332
Datum sanering	13-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 31
Tankcode	NZ036302773
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 31
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AC000289
Datum sanering	08-05-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 32
Tankcode	NZ036302774
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 32
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2338
Datum sanering	13-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 33
Tankcode	NZ036302775
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 33
Postcode	

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.29579.
Datum sanering	09-10-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 34
Tankcode	NZ036302776
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 34
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V94.185
Datum sanering	26-01-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 35
Tankcode	NZ036302777
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 35
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2024

Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 36
Tankcode	NZ036302778
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 36
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 37
Tankcode	NZ036302779
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 37
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	12-07-1988

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 38
Tankcode	NZ036302780
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 38
Postcode	
Plaats	Amsterdam

Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2023
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 39
Tankcode	NZ036302781
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 39
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2018
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 4
Tankcode	NZ036302747
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 4
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	06-11-1990

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 40
Tankcode	NZ036302782
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 40
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2014
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 41
Tankcode	NZ036302783
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 41
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AS.930040
Datum sanering	27-10-1993

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 42
Tankcode	NZ036302784
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 42
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee

In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2019
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 45
Tankcode	NZ036302785
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 45
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2340
Datum sanering	13-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 46
Tankcode	NZ036302786
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 46
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2020
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 47
Tankcode	NZ036302787
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 47
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AP0855
Datum sanering	01-03-2000

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 48
Tankcode	NZ036302788
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 48
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2017
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 49
Tankcode	NZ036302789
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 49
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee

Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2022
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 5
Tankcode	NZ036302748
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 5
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2015
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 50
Tankcode	NZ036302790
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 50
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2331
Datum sanering	13-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel

Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 51
Tankcode	NZ036302791
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 51
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	ap 1045
Datum sanering	16-01-2002

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 52
Tankcode	NZ036302792
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 52
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2021
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 53
Tankcode	NZ036302793
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 53
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000

Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 55
Tankcode	NZ036302794
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 55
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2025
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 57
Tankcode	NZ036303525
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 57
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AD308
Datum sanering	24-04-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 6

Tankcode	NZ036302749
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 6
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2339
Datum sanering	13-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 7
Tankcode	NZ036302750
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 7
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.34490
Datum sanering	12-05-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 8
Tankcode	NZ036302751
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 8
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3

Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.34491
Datum sanering	15-05-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 9
Tankcode	NZ036302752
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 9
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.30318
Datum sanering	29-02-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HUNZESTRAAT 16H
Tankcode	NZ036303223
Adres	HUNZESTRAAT 16H
Postcode	1079WD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	6000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	31-10-1991

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HUNZESTRAAT 2
Tankcode	NZ036303222

Adres	HUNZESTRAAT 2
Postcode	1079WC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	6000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	14-06-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	KASTELENSTRAAT 171
Tankcode	NZ036304615
Adres	KASTELENSTRAAT 171
Postcode	1082ED
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	0
Product	K3
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	KASTELENSTRAAT 265
Tankcode	NZ036304616
Adres	KASTELENSTRAAT 265
Postcode	1082EG
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	0
Product	K3
Status	in gebruik

Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	KASTELENSTRAAT 300
Tankcode	NZ036304617
Adres	KASTELENSTRAAT 300
Postcode	1082EJ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	KOXHORN 1
Tankcode	NZ036304287
Adres	KOXHORN 1
Postcode	1082EV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V98.2815
Datum sanering	05-06-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	KOXHORN 221
Tankcode	NZ036304288
Adres	KOXHORN 221

Postcode	1082EW
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	0
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	.....
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	KUINDERSTRAAT 12
Tankcode	NZ036304356
Adres	KUINDERSTRAAT 12
Postcode	1079DL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	6000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.34562
Datum sanering	28-05-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MAASSTRAAT 1521
Tankcode	NZ036304998
Adres	MAASSTRAAT 1521
Postcode	1079BK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	15000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	

KIWA certificaat	3385
Datum sanering	04-04-2008

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MERCKENBURG 42
Tankcode	NZ036304907
Adres	MERCKENBURG 42
Postcode	1082BT
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V99.3198
Datum sanering	14-10-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 101
Tankcode	NZ036305762
Adres	MINERVALAAN 101
Postcode	1077NV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	6000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 102
Tankcode	NZ036305763
Adres	MINERVALAAN 102
Postcode	1077PM

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AP0744
Datum sanering	19-05-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 103
Tankcode	NZ036305764
Adres	MINERVALAAN 103
Postcode	1077NV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	6000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 104
Tankcode	NZ036305765
Adres	MINERVALAAN 104
Postcode	1077PM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	5000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AS 513

Datum sanering	02-04-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 106
Tankcode	NZ036305260
Adres	MINERVALAAN 106
Postcode	1077PM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	5000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AE 0613
Datum sanering	09-04-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 107
Tankcode	NZ036305261
Adres	MINERVALAAN 107
Postcode	1077NV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 108
Tankcode	NZ036305262
Adres	MINERVALAAN 108
Postcode	1077PM
Plaats	Amsterdam

Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2030
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 110
Tankcode	NZ036305264
Adres	MINERVALAAN 110
Postcode	1077PM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1155.
Datum sanering	09-01-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 110
Tankcode	NZ036305265
Adres	MINERVALAAN 110
Postcode	1077PM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1154.
Datum sanering	09-01-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 111
Tankcode	NZ036305266
Adres	MINERVALAAN 111
Postcode	1077NV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V99.3022
Datum sanering	29-01-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 112
Tankcode	NZ036305267
Adres	MINERVALAAN 112
Postcode	1077PM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AP0736
Datum sanering	02-06-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 113
Tankcode	NZ036305268
Adres	MINERVALAAN 113
Postcode	1077NV
Plaats	Amsterdam

Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2031
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 114
Tankcode	NZ036305269
Adres	MINERVALAAN 114
Postcode	1077PM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	4000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 116
Tankcode	NZ036305270
Adres	MINERVALAAN 116
Postcode	1077PM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AS940222
Datum sanering	28-07-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 95
Tankcode	NZ036305757
Adres	MINERVALAAN 95
Postcode	1077NV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2029
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 96
Tankcode	NZ036305758
Adres	MINERVALAAN 96
Postcode	1077PM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V 94.269
Datum sanering	09-05-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 98
Tankcode	NZ036305760
Adres	MINERVALAAN 98
Postcode	1077PM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee

In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V 94.341
Datum sanering	01-11-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 99
Tankcode	NZ036305761
Adres	MINERVALAAN 99
Postcode	1077NV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2047
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PARNASSUSWEG 220
Tankcode	NZ036306414
Adres	PARNASSUSWEG 220
Postcode	1076AV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	1500
Product	K3
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PETER VAN ANROOYSTRAAT 8
Tankcode	NZ036306610
Adres	PETER VAN ANROOYSTRAAT 8
Postcode	1076BH
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	29-10-2003

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PETER VAN ANROOYSTRAAT 8
Tankcode	NZ036306611
Adres	PETER VAN ANROOYSTRAAT 8
Postcode	1076BH
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	29-10-2003

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRESIDENT KENNEDYLAAN 783
Tankcode	NZ036307304
Adres	PRESIDENT KENNEDYLAAN 783
Postcode	1079MS
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja

Volume	20000
Product	K1
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRESIDENT KENNEDYLAAN 783
Tankcode	NZ036307305
Adres	PRESIDENT KENNEDYLAAN 783
Postcode	1079MS
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	10000
Product	K1
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRESIDENT KENNEDYLAAN 783
Tankcode	NZ036307306
Adres	PRESIDENT KENNEDYLAAN 783
Postcode	1079MS
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	10000
Product	K3
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel

Naam	PRESIDENT KENNEDYLAAN 783
Tankcode	NZ036307307
Adres	PRESIDENT KENNEDYLAAN 783
Postcode	1079MS
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	DO01.0073
Datum sanering	11-04-2002

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES IRENESTRAAT 17A
Tankcode	NZ036306885
Adres	PRINSES IRENESTRAAT 17A
Postcode	1077WT
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	30000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES IRENESTRAAT 19
Tankcode	NZ036306886
Adres	PRINSES IRENESTRAAT 19
Postcode	1077WT
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	10000

Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V 96.1419
Datum sanering	16-07-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES IRENESTRAAT 19
Tankcode	NZ036306887
Adres	PRINSES IRENESTRAAT 19
Postcode	1077WT
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Onbekend
In gebruik	Onbekend
Volume	5000
Product	K3
Status	Onbekend
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES IRENESTRAAT 21
Tankcode	NZ036306888
Adres	PRINSES IRENESTRAAT 21
Postcode	1077WT
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	zonder cert
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES IRENESTRAAT 36

Tankcode	NZ036306889
Adres	PRINSES IRENESTRAAT 36
Postcode	1077WX
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2313
Datum sanering	16-09-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES IRENESTRAAT 60
Tankcode	NZ036306890
Adres	PRINSES IRENESTRAAT 60
Postcode	1077WX
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 10
Tankcode	NZ036306897
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 10
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3

Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2363
Datum sanering	28-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 11
Tankcode	NZ036306898
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 11
Postcode	1077KZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V94.249
Datum sanering	26-04-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 12
Tankcode	NZ036306899
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 12
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	08-09-1980

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 14
Tankcode	NZ036306900

Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 14
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2026
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 15
Tankcode	NZ036306901
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 15
Postcode	1077KZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V94.373
Datum sanering	21-12-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 16
Tankcode	NZ036306902
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 16
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd

Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A229409
Datum sanering	22-09-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 17
Tankcode	NZ036306903
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 17
Postcode	1077KZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	D0010109
Datum sanering	07-11-2002

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 18
Tankcode	NZ036306904
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 18
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A29410
Datum sanering	22-09-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 19
Tankcode	NZ036306905
Adres	

	PRINSES MARGRIETSTRAAT 19
Postcode	1077KZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1492
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 2
Tankcode	NZ036306891
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 2
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AS 950048
Datum sanering	06-03-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 20
Tankcode	NZ036306906
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 20
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd

Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2037
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 21
Tankcode	NZ036306907
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 21
Postcode	1077KZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V94.190
Datum sanering	15-02-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 22
Tankcode	NZ036306908
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 22
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	26-06-1993

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 23
Tankcode	NZ036306909
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 23

Postcode	1077KZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2035
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 24
Tankcode	NZ036306910
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 24
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V94.189
Datum sanering	15-02-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 32
Tankcode	NZ036306911
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 32
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	

KIWA certificaat	V97.2028
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 34
Tankcode	NZ036306912
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 34
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V93.160
Datum sanering	22-11-1993

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 42
Tankcode	NZ036306913
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 42
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V 95.596
Datum sanering	07-05-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 44
Tankcode	NZ036306914
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 44
Postcode	

	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1488
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 5
Tankcode	NZ036306892
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 5
Postcode	1077KZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Onbekend
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	nee
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 50
Tankcode	NZ036306915
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 50
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	

KIWA certificaat	W06020MI-03
Datum sanering	20-01-2006

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 52
Tankcode	NZ036306916
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 52
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2032
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 6
Tankcode	NZ036306893
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 6
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 7
Tankcode	NZ036306894
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 7
Postcode	1077KZ

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1494.
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 8
Tankcode	NZ036306895
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 8
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AP0745
Datum sanering	02-06-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 9
Tankcode	NZ036306896
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 9
Postcode	1077KZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V99.3014

Datum sanering	13-01-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 10
Tankcode	NZ036306923
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 10
Postcode	1077XC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2006
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 11
Tankcode	NZ036306924
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 11
Postcode	1077XA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2308
Datum sanering	16-09-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 12
Tankcode	NZ036306925
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 12
Postcode	1077XC

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AF535
Datum sanering	01-07-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 13
Tankcode	NZ036306926
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 13
Postcode	1077XA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2306
Datum sanering	16-09-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 14
Tankcode	NZ036306927
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 14
Postcode	1077XC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2005

Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 15
Tankcode	NZ036306928
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 15
Postcode	1077XA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V98.2798
Datum sanering	02-07-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 16
Tankcode	NZ036306929
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 16
Postcode	1077XC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2307
Datum sanering	16-09-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 17
Tankcode	NZ036306930
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 17
Postcode	1077XA

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	5000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2008
Datum sanering	26-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 18
Tankcode	NZ036306931
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 18
Postcode	1077XC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	08-09-1989

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 19
Tankcode	NZ036306932
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 19
Postcode	1077XB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	5000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2011

Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 20
Tankcode	NZ036306933
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 20
Postcode	1077XC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	05-12-1983

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 21
Tankcode	NZ036306934
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 21
Postcode	1077XB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AK3086
Datum sanering	08-09-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 21
Tankcode	NZ036306935
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 21
Postcode	1077XB
Plaats	

	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AK3085
Datum sanering	08-09-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 22
Tankcode	NZ036306936
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 22
Postcode	1077XC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V95.715
Datum sanering	29-06-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 23
Tankcode	NZ036306937
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 23
Postcode	1077XB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V98.2874

Datum sanering	29-10-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 24
Tankcode	NZ036306938
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 24
Postcode	1077XC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	F826
Datum sanering	15-12-1992

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 25
Tankcode	NZ036306939
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 25
Postcode	1077XB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1497
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 26
Tankcode	NZ036306940
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 26
Postcode	1077XC

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2004
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 27
Tankcode	NZ036306941
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 27
Postcode	1077XB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1501
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 28
Tankcode	NZ036306942
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 28
Postcode	1077XC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1496

Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 29
Tankcode	NZ036306943
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 29
Postcode	1077XB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1499
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 3
Tankcode	NZ036306917
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 3
Postcode	1077XA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2000
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 30
Tankcode	NZ036306944
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 30
Postcode	1077XC

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2003
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 31
Tankcode	NZ036306945
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 31
Postcode	1077XB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1498
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 32
Tankcode	NZ036306946
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 32
Postcode	1077XD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2007

Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 33
Tankcode	NZ036306947
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 33
Postcode	1077XB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.1532
Datum sanering	17-03-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 34
Tankcode	NZ036306948
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 34
Postcode	1077XD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AW769
Datum sanering	24-03-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 35
Tankcode	NZ036306949
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 35
Postcode	1077XB

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1506
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 36
Tankcode	NZ036306950
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 36
Postcode	1077XD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	13-01-1983

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 38
Tankcode	NZ036306951
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 38
Postcode	1077XD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2316

Datum sanering	24-09-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 38
Tankcode	NZ036306952
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 38
Postcode	1077XD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2315
Datum sanering	24-09-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 4
Tankcode	NZ036306918
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 4
Postcode	1077XC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2001
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 40
Tankcode	NZ036306953
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 40
Postcode	1077XD

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2002
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 42
Tankcode	NZ036306954
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 42
Postcode	1077XD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1504
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 46
Tankcode	NZ036306955
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 46
Postcode	1077XD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1503.

Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 5
Tankcode	NZ036306919
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 5
Postcode	1077XA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2310
Datum sanering	16-09-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 58
Tankcode	NZ036306956
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 58
Postcode	1077XD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2010
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 6
Tankcode	NZ036306920
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 6
Postcode	1077XC

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2009
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 60
Tankcode	NZ036306957
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 60
Postcode	1077XD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1502.
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 8
Tankcode	NZ036306921
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 8
Postcode	1077XC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.1848

Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 9
Tankcode	NZ036306922
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 9
Postcode	1077XA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	-
Datum sanering	01-03-2005

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	STICHTSTRAAT 1
Tankcode	NZ036308057
Adres	STICHTSTRAAT 1
Postcode	1079RB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.34604.
Datum sanering	30-05-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	STICHTSTRAAT 11
Tankcode	NZ036308060
Adres	STICHTSTRAAT 11
Postcode	1079RB

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.36585
Datum sanering	07-09-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	STICHTSTRAAT 13
Tankcode	NZ036308061
Adres	STICHTSTRAAT 13
Postcode	1079RB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.34605.
Datum sanering	30-05-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	STICHTSTRAAT 15
Tankcode	NZ036308062
Adres	STICHTSTRAAT 15
Postcode	1079RB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.34606.

Datum sanering	30-05-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	STICHTSTRAAT 19
Tankcode	NZ036308063
Adres	STICHTSTRAAT 19
Postcode	1079RB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.35681.
Datum sanering	08-01-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	STICHTSTRAAT 23
Tankcode	NZ036308064
Adres	STICHTSTRAAT 23
Postcode	1079RB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.34607
Datum sanering	30-05-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	STICHTSTRAAT 3
Tankcode	NZ036308058
Adres	STICHTSTRAAT 3
Postcode	1079RB

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.35260.
Datum sanering	14-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	STICHTSTRAAT 5
Tankcode	NZ036308059
Adres	STICHTSTRAAT 5
Postcode	1079RB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.35447
Datum sanering	14-11-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	TEILINGEN 1
Tankcode	NZ036308239
Adres	TEILINGEN 1
Postcode	1082JP
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	BQ65

Datum sanering	29-10-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	TEILINGEN 1
Tankcode	NZ036308240
Adres	TEILINGEN 1
Postcode	1082JP
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	BI-1159
Datum sanering	10-11-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	TEILINGEN 1
Tankcode	NZ036308241
Adres	TEILINGEN 1
Postcode	1082JP
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	BI-1160
Datum sanering	10-11-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	TROMPENBURGSTRAAT 30
Tankcode	NZ036308077
Adres	TROMPENBURGSTRAAT 30
Postcode	1079TZ

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	12000
Product	
Status	leeg
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	17327
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VALKENSTEIN 10
Tankcode	NZ036309736
Adres	VALKENSTEIN 10
Postcode	1082BN
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	24-09-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VALKENSTEIN 541
Tankcode	NZ036309737
Adres	VALKENSTEIN 541
Postcode	1082BP
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Onbekend
In gebruik	Nee
Volume	0
Product	K3
Status	nee
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	

Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VALKENSTEIN 61
Tankcode	NZ036309735
Adres	VALKENSTEIN 61
Postcode	1082BN
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	BO 3720
Datum sanering	24-09-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN BOSHUIZENSTRAAT 560
Tankcode	NZ036308626
Adres	VAN BOSHUIZENSTRAAT 560
Postcode	1082BA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	6000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN BOSHUIZENSTRAAT 652
Tankcode	NZ036308633
Adres	VAN BOSHUIZENSTRAAT 652
Postcode	1082BA
Plaats	Amsterdam

Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	6000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	19-09-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN NIJENRODEWEG 218
Tankcode	NZ036308908
Adres	VAN NIJENRODEWEG 218
Postcode	1082GV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	25000
Product	K3
Status	leeg
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AK 4049
Datum sanering	20-06-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN NIJENRODEWEG 218
Tankcode	NZ036308909
Adres	VAN NIJENRODEWEG 218
Postcode	1082GV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	25000
Product	K3
Status	leeg
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AK 4050
Datum sanering	20-06-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN NIJENRODEWEG 325
Tankcode	NZ036308910
Adres	VAN NIJENRODEWEG 325
Postcode	1082HC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	25000
Product	K3
Status	leeg
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	20-06-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN NIJENRODEWEG 424
Tankcode	NZ036308911
Adres	VAN NIJENRODEWEG 424
Postcode	1082HJ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	25000
Product	K3
Status	leeg
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	20-06-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN NIJENRODEWEG 541
Tankcode	NZ036308912
Adres	VAN NIJENRODEWEG 541
Postcode	1082HS
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja

In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	leeg
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN NIJENRODEWEG 542
Tankcode	NZ036308913
Adres	VAN NIJENRODEWEG 542
Postcode	1082HS
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	leeg
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN NIJENRODEWEG 649
Tankcode	NZ036308915
Adres	VAN NIJENRODEWEG 649
Postcode	1082JA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Onbekend
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	
Status	nee
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN NIJENRODEWEG 722
Tankcode	NZ036308916
Adres	VAN NIJENRODEWEG 722
Postcode	1082JE
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	10000
Product	K3
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN NIJENRODEWEG 758
Tankcode	NZ036308917
Adres	VAN NIJENRODEWEG 758
Postcode	1082JH
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	10000
Product	K3
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VELUWELAAN 2
Tankcode	NZ036309076
Adres	VELUWELAAN 2
Postcode	1079PZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja

Volume	20000
Product	K1
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VELUWELAAN 2
Tankcode	NZ036309077
Adres	VELUWELAAN 2
Postcode	1079PZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	10000
Product	K1
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VELUWELAAN 2
Tankcode	NZ036309078
Adres	VELUWELAAN 2
Postcode	1079PZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Onbekend
In gebruik	Onbekend
Volume	10000
Product	K3
Status	Onbekend
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel

Naam	VELUWELAAN 2
Tankcode	NZ036309079
Adres	VELUWELAAN 2
Postcode	1079PZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	11-04-2002

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM KESSTRAAT 15
Tankcode	NZ036309616
Adres	WILLEM KESSTRAAT 15
Postcode	1077KR
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2034
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM KESSTRAAT 17
Tankcode	NZ036309617
Adres	WILLEM KESSTRAAT 17
Postcode	1077KR
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000

Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	09-03-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM KESSTRAAT 19
Tankcode	NZ036309618
Adres	WILLEM KESSTRAAT 19
Postcode	1077KR
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2036.
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM KESSTRAAT 20
Tankcode	NZ036309619
Adres	WILLEM KESSTRAAT 20
Postcode	1077KR
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	4000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V99.3035.
Datum sanering	26-01-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM KESSTRAAT 23

Tankcode	NZ036309620
Adres	WILLEM KESSTRAAT 23
Postcode	1077KR
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1489.
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM KESSTRAAT 25
Tankcode	NZ036309621
Adres	WILLEM KESSTRAAT 25
Postcode	1077KR
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1491.
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM KESSTRAAT 27
Tankcode	NZ036309622
Adres	WILLEM KESSTRAAT 27
Postcode	1077KR
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3

Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1490.
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM KESSTRAAT 31
Tankcode	NZ036309615
Adres	WILLEM KESSTRAAT 31
Postcode	1077KP
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	6000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM KESSTRAAT 31
Tankcode	NZ036309624
Adres	WILLEM KESSTRAAT 31
Postcode	1077KR
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	13-11-1985

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 1
Tankcode	NZ036309636

Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 1
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V 94.305
Datum sanering	20-12-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 11
Tankcode	NZ036309641
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 11
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2045.
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 13
Tankcode	NZ036309642
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 13
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand

Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2044.
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 15
Tankcode	NZ036309643
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 15
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2072.
Datum sanering	03-04-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 17
Tankcode	NZ036309644
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 17
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2038
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 19
Tankcode	NZ036309645
Adres	

	WILLEM PIJPERSTRAAT 19
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V98.2582.
Datum sanering	02-03-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 21
Tankcode	NZ036309646
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 21
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V98.2583.
Datum sanering	02-03-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 3
Tankcode	NZ036309637
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 3
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd

Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2041.
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 31
Tankcode	NZ036309649
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 31
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	BI 1446
Datum sanering	23-12-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 35
Tankcode	NZ036309650
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 35
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2039.
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 37
Tankcode	NZ036309651
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 37

Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V94.294.
Datum sanering	24-06-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 39
Tankcode	NZ036309652
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 39
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2042.
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 48
Tankcode	NZ036309653
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 48
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	

KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 5
Tankcode	NZ036309638
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 5
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AL 88
Datum sanering	10-11-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 50
Tankcode	NZ036309654
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 50
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Onbekend
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	nee
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 52
Tankcode	NZ036309655
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 52
Postcode	1077XM

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 56
Tankcode	NZ036309657
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 56
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	12-12-1991

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 58
Tankcode	NZ036309658
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 58
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	

Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 59
Tankcode	NZ036309659
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 59
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.37079
Datum sanering	26-02-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 60
Tankcode	NZ036309660
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 60
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 61
Tankcode	NZ036309661
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 61
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam

Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 62
Tankcode	NZ036309662
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 62
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 63
Tankcode	NZ036309663
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 63
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2309.
Datum sanering	16-09-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 64
Tankcode	NZ036309664
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 64
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 65
Tankcode	NZ036309665
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 65
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V98.2700
Datum sanering	27-04-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 66
Tankcode	NZ036309666
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 66
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee

In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 67
Tankcode	NZ036309667
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 67
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 68
Tankcode	NZ036309668
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 68
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 69
Tankcode	NZ036309669
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 69
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 7
Tankcode	NZ036309639
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 7
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2046.
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 70
Tankcode	NZ036309670
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 70
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee

Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	BQ53k9122
Datum sanering	28-02-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 71
Tankcode	NZ036309671
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 71
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2040.
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 72
Tankcode	NZ036309672
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 72
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V98.2513.
Datum sanering	09-02-1998

Naam locatie	

	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 73
Tankcode	NZ036309673
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 73
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 74
Tankcode	NZ036309674
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 74
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 9
Tankcode	NZ036309640
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 9
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee

Volume	2000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	56
Datum sanering	12-07-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	ZEELANDSTRAAT 11
Tankcode	NZ036308517
Adres	ZEELANDSTRAAT 11
Postcode	1082BV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	8000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	379.904.182
Datum sanering	20-12-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	ZUID - HOLLANDSTRAAT 22
Tankcode	NZ036308793
Adres	ZUID - HOLLANDSTRAAT 22
Postcode	1082EK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	25000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AK 10224
Datum sanering	05-04-2002

Beschikbare documenten bij locatie

Locatie	Document gaat over	Downloadlink
Zuideramstel, onderzoek Rapportage milieuhygienisch bodem- en wegverhardingsonderzoek voor aanleg 30 km zone, deelplannen 5,	Milieuhygienisch bodem- en wegverhardingsonderzoek voor aanleg 30 km zone, deelplannen 5, 6, 8, 9 en 17 stadsdeel Zuider Amstel te Amsterdam	Milieuhygienisch bodem- en wegverhardingsonderzoek

Locatie "Fred. Roeskestraat 98 A-C (Uitbreiding Rietveld)"

Locatie	Fred. Roeskestraat 98 A-C (Uitbreiding Rietveld)
Locatiecode	AM036308296
Locatiecode bevoegd gezag	AM036308296
Straatnaam/huisnummer	FRED. ROESKESTRAAT 98 A - C
Postcode	1076ED
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM000014746
Onderzoeksbureau	Spijker Milieu
Rapportnummer	M03.1009.AM
Rapportdatum	21-02-2005
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Eindjaar	Adres
000000 onverdachte activiteit nsx:	Onbekend	Onbekend	heden	FRED. ROESKESTRAAT 98A-C

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	W1 0333 2002	Bouwadvies (BA)	03-12-2002
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	W1/0523 2004	Bouwadvies (BA)	03-03-2005
OO uitvoeren	W1 0328 02	Bouwadvies (BA)	29-11-2002
Vaststellen rapportage OO	B10	OO fase (OO)	04-03-2005

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "FRED. ROESKESTRAAT 94A"

Locatie	FRED. ROESKESTRAAT 94A
Locatiecode	AM036312936
Locatiecode bevoegd gezag	AM036312936
Straatnaam/huisnummer	FRED. ROESKESTRAAT 94 A
Postcode	1076ED
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM000023232
Onderzoeksbureau	HB Adviesbureau
Rapportnummer	5987-A1
Rapportdatum	26-02-2008
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Eindjaar	Adres
900070 ophooglaag (niet gespecificeerd) nsx: 200	Onbekend	Onbekend	heden	FRED. ROESKESTRAAT 94A

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	B81	OO fase (OO)	14-04-2008
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	gw: As>I (natuurlijk)	OO fase (OO)	14-04-2008
OO uitvoeren	Bouwaanvraag	meldingsfase (ME)	10-01-2008
Vaststellen rapportage OO	B10	OO fase (OO)	14-04-2008

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "FRED. ROESKESTRAAT"

Locatie	FRED. ROESKESTRAAT
Locatiecode	AM036314913
Locatiecode bevoegd gezag	AM036314913
Straatnaam/huisnummer	FRED. ROESKESTRAAT
Postcode	
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Historisch onderzoek
Rapportcode	AM000033995
Onderzoeksbureau	Dienst Milieu en Bouwtoezicht
Rapportnummer	
Rapportdatum	16-02-2011
Aanleiding voor het onderzoek	bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling
Conclusie rapport	

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
OO uitvoeren	O05 brief	HO fase (HO)	16-02-2011

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "Fred. Roeskestraat 88-90"

Locatie	Fred. Roeskestraat 88-90
Locatiecode	AM036315784
Locatiecode bevoegd gezag	AM036315784
Straatnaam/huisnummer	FRED. ROESKESTRAAT 88 - 90

Postcode	1076ED
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM000036967
Onderzoeksbureau	MWH B.V.
Rapportnummer	M12G0287
Rapportdatum	31-10-2012
Aanleiding voor het onderzoek	Omgevingsvergunning
Conclusie rapport	De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat tot circa 3,0 à 4,0 m-mv globaal uit overwegend matig fijn, zwak siltig zand (met plaatselijk tussenlagen met veen), gevolgd door zwak kleiig veen tot een diepte van minimaal 5,3 m-mv. Hieronder is plaatselijk (boring A01) sprake van een zwak siltige kleilaag tot de maximale onderzoeksdiepte (6,0 m-mv). In het opgeboorde materiaal zijn bijmengingen aangetroffen in de vorm van baksteen, puin, en kolengruis. In de ondergrond van deellocatie A en C is tevens plaatselijk sprake van slib in de ondergrond (vanaf 1,5 m-mv). Deellocatie A: Bovengrond: puinhoudend zand (boring A01, A05 en A09), is licht verontreinigd met PCB. Tevens is het puinhoudende veen (boring A09) matig verontreinigd met PAK en licht verontreinigd met zware metalen (kwik, lood en zink). Ondergrond: het dieper gelegen veen (tussen 3,8 en 5,3 m-mv) is licht verontreinigd met kwik. Deellocatie B: Bovengrond: puinhoudend zand (ter plaatse van boring B08, B09, B10 en B11), is licht verontreinigd met zink. Tevens is de dieper gelegen bodem (ter plaatse van boring B02 en B08 tussen 2,2 en 4,5 m-mv) licht verontreinigd met kwik. Deellocatie C: geen van de geanalyseerde parameters in verhoogde concentratie gemeten. De grond heeft de overwegend de kwaliteitsklasse AW, met plaatselijk de klasse Wonen en Industrie. Als gevolg van de verontreinigingen met zware metalen, PAK en PCB geldt in deelocatie A plaatselijk de Basisklasse conform de CROW 132. In de overige deellocaties is geen veiligheidsklasse voor werken in de verontreinigde grond van toepassing. Grondwater: Het grondwater is matig verontreinigd met arseen en licht verontreinigd is met xylenen en plaatselijk licht verontreinigd met barium. De herkomst van deze verontreinigingen is onbekend. Hierbij dient te worden opgemerkt dat zowel barium als arseen in Amsterdam e.o. vaker in verhoogde achtergrondwaarde voorkomt als gevolg van natuurlijke processen. Uit de analyseresultaten blijkt dat er op de locatie geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de grond (> 25 m3 sterk verontreinigde grond) of in het grondwater (> 100 m3 sterk verontreinigd grondwater).

	Asbest: Tijdens de locatie inspectie is visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen aan het maaiveld. In het opgeboorde en opgegraven bodemmateriaal is evenmin asbestverdacht materiaal aangetroffen. De drie deellocaties worden geschikt geacht voor de beoogde bestemmingen wonen/kantoor, paviljoens en openbare weg. Aangezien op deellocatie A een parkeerkelder wordt aangelegd (tot 5,5 m-mv), zal de grond met klasse 'Industrie' worden verwijderd en zal er geen sprake zijn van contact met de verontreiniging.

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	B10	Bouwadvies (BA)	23-11-2012
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	B10	Bouwadvies (BA)	23-11-2012
Vaststellen rapportage OO	B10	Bouwadvies (BA)	23-11-2012

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Locatie	Document gaat over	Downloadlink
Fred. Roeskestraat 88-90, onderzoek Verkennend bodem-, funderings- en verhardingsonderzoek Frederik Roeskestraat te Amsterdam		Verkennend_bodemonderzoek_Fred_Roeskestr_MWH_31-10-2012.pdf

Locatie "FRED. ROESKESTRAAT"

Locatie	FRED. ROESKESTRAAT
Locatiecode	AM036313687
Locatiecode bevoegd gezag	AM036313687
Straatnaam/huisnummer	FRED.ROESKESTRAAT 94
Postcode	
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM000029911
Onderzoeksbureau	HB Adviesbureau

Rapportnummer	5987-A1
Rapportdatum	26-02-2008
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	Soort onderzoek en aanleiding: Verkennend onderzoek n.a.v. voorgenomen uitbreiding schoolgebouw. Locatiegebruik: School. Historische gegevens: Geen bijzonderheden. Bodemtype: Zand. Zintuiglijke waarnemingen: Geen bijzonderheden. Bovengrond: Pb, EOX >S Ondergrond: Pb, MO >S Grondwater: As >T Conclusies: De grond is licht verontreinigd, het grondwater matig. Aanbevelingen: Met het DMB kan besproken worden of er noodzaak is tot het verrichten van een nader onderzoek.

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Eindjaar	Adres
900070 ophooglaag (niet gespecificeerd) nsx: 200	Onbekend	Onbekend	heden	FRED.ROESKESTRAAT 94

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	B10	OO fase (OO)	06-02-2009
niet ernstig, licht tot matig verontreinigd	B10	OO fase (OO)	06-02-2009
Vaststellen rapportage OO	B10	OO fase (OO)	06-02-2009

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "Frederik Roeskesstraat o.w. thv nr. 88"

Locatie	Frederik Roeskesstraat o.w. thv nr. 88
Locatiecode	AM036316753
Locatiecode bevoegd gezag	AM036316753
Straatnaam/huisnummer	FRED. ROESKESTRAAT 88
Postcode	1076ED
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM000039641
Onderzoeksbureau	Waternet
Rapportnummer	13.178448
Rapportdatum	17-09-2013
Aanleiding voor het onderzoek	Civieltechnisch
Conclusie rapport	Aanleiding: Zintuiglijk: Bovengrond: >AwTI Ondergrond: >AwTI Grondwater: >STI Asbest: visueel aangetoond? analytisch aangetoond? Conclusies: Beoordeling OD/gemeente (d.d. en zaaknummer):

Type onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM000039669
Onderzoeksbureau	MWH
Rapportnummer	
Rapportdatum	31-10-2012
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum

Geen vervolg (geen adm Nazorg)	B10, per mail	OO fase (OO)	02-04-2014
Vaststellen rapportage OO	B10	OO fase (OO)	03-04-2014

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "Fred. Roeskestraat 100"

Locatie	Fred. Roeskestraat 100
Locatiecode	AM036305757
Locatiecode bevoegd gezag	AM036305757
Straatnaam/huisnummer	FRED. ROESKESTRAAT 100
Postcode	1076ED
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	brf (briefrapport)
Rapportcode	AM000027362
Onderzoeksbureau	NV Service Centrum Grondreinig
Rapportnummer	HJM/110/004790/009443-04-09:29
Rapportdatum	17-03-1999
Aanleiding voor het onderzoek	Voorgaand
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Verkennend onderzoek NVN 5740
Rapportcode	AM000027359
Onderzoeksbureau	Oranjewoud
Rapportnummer	17795-26239
Rapportdatum	01-03-1995
Aanleiding voor het onderzoek	Transactie
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Verkennend en Asbest onderzoek
Rapportcode	NZ036314998
Onderzoeksbureau	Royal Haskoning

Rapportnummer	BG9354TPRP2007141034
Rapportdatum	28-07-2020
Aanleiding voor het onderzoek	Omgevingsvergunning
Conclusie rapport	In geen van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn overschrijdingen van de Interventiewaarde uit de Wet bodembescherming (Circulaire bodemsanering 2013) vastgesteld. In de onderzochte grondlagen met bodemvreemde materialen is geen asbest aangetoond. Derhalve is sprake van niet asbesthoudende grond. Aan de voorzijde van het kantoorpand (ophoging) bevindt zich een puinhoudende funderingslaag. Het gehalte asbest bedraagt 6 mg/kg ds en overschrijdt niet de norm (100 mg/kg ds) uit de Regeling bodemkwaliteit voor hergebruik. Voor PFAS zijn geen overschrijdingen van de INEV's (indicatieve niveaus voor ernstige bodem- en grondwaterverontreiniging voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX) vastgesteld.

Type onderzoek	Bouwstoffenbesluit
Rapportcode	AM036350105
Onderzoeksbureau	Overige
Rapportnummer	HJM/110/004790/009443
Rapportdatum	17-03-1999
Aanleiding voor het onderzoek	Vermoeden of melding verontreiniging
Conclusie rapport	Soort onderzoek en aanleiding: advies van het Service Centrum Grondreiniging te Utrecht inzake de reinigbaarheid van de op 15-03-199 aangemelde partij behorende bij het project Fred. Roeskestraat 98 (inmiddels omgenummerd naar nr. 100) n.a.v. grondverzet. Het betreft een partij van 1.100 ton grond. Op basis van de verstrekte partijgegevens is de partij getoetst aan de reinigbaarheidscriteria zoals deze zijn omschreven in de ministeriële 'Regeling boordeling reinigbaarheid grond bodemsanering'. Op grond hiervan is de partij beoordeeld als reinigbaar.

Type onderzoek	Saneringsevaluatie
Rapportcode	AM000027361
Onderzoeksbureau	Oranjewoud
Rapportnummer	4604-29654
Rapportdatum	01-12-1999
Aanleiding voor het onderzoek	Voorgaand
Conclusie rapport	Soort onderzoek en aanleiding: evaluatie grondsanering Fred. Roeskestraat 98 (inmiddels omgenummerd naar nr. 100) n.a.v. de onderzoeksresultaten van de op de locatie uitgevoerde onderzoeken. Op grond van het saneringsplan is door de gemeente Amsterdam een beschikking afgegeven (kenmerk 50\5760 MD 1998, 29 april 1999). Locatiegebruik en historische gegevens: Op het terrein stond het schoolgebouw van de P.A.B.O. dat geheel is gesloopt t.b.v. de nieuwbouw. Rondom het voormalige schoolgebouw bevonden zich de restanten van plantsoenen en verhardingen (toegangswegen/-paden en schoolplein).

	Conclusie / Beschrijving Sanering: Op grond van de tijdens de sanering verkregen gegevens en resultaten, alsmede de verrichte waarnemingen, wordt gesteld dat de werkzaamheden volgens het saneringsplan zijn uitgevoerd en dat aan de vooraf gestelde saneringsuitgangspunten is voldaan. Binnen de grenzen van de nieuwbouw is de sterk verontreinigde grond verwijderd. Vanaf het bouwputniveau komen hooguit nog licht verhoogde gehalten aan verontreinigingen voor. Bij de sanering is in totaal 548 ton sterk verontreinigde grond afgevoerd naar de reinigingsinstallatie van HWZ Milieu te Amsterdam. Daarnaast is ca. 7.700 ton (5.170 'vaste' m3) voor hergebruik geschikte grond afgevoerd naar de hergebruikslocatie te Schiphol. In totaal is 1.300 ton minder grond voor de sanering en voor de bouwput ontgraven dan vooraf was ingeschat. De oorzaak hiervoor is de diepere ligging van de keldervloer van het verwijderde pand. Analyseresultaten controlebemonsteringen: Monsters 1, 3, 4, 5, betreffende depot bovengrond: M.O., PAK, zware metalen>S. Afgevoerd als licht verontreinigd. Monster 2, betreffende bovengrond: M.O, PAK>S; zware metalen>T. Afgevoerd naar reiniger. Monster 6; putbodem sanering noordelijk deel: PAK>S. Verder ontgraven t.b.v. bouwput. Monster 7: putbodem sanering westelijk deel: M.O., PAK>S. Verder ontgraven t.b.v. bouwput. Bijzonderheden: de analysegegevens m.b.t. de controlemonsters van de putbodem zijn ingevoerd. De analysegegevens m.b.t. de controlemonsters van het depot/bovengrond zijn niet ingevoerd. Maatregelen grondwater: Tijdens de werkzaamheden bleek een onttrekking t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden 'in den droge' niet noodzakelijk, omdat de grondwaterspiegel zich net onder het ontgravingsniveau bevond.

Type onderzoek	Saneringsplan
Rapportcode	AM000027360
Onderzoeksbureau	Oranjewoud
Rapportnummer	17795-29096
Rapportdatum	12-02-1999
Aanleiding voor het onderzoek	Voorgaand
Conclusie rapport	Soort onderzoek en aanleiding: aanvullend bodemonderzoek en saneringsplan Fred. Roeskestraat 98 (inmiddels omgenummerd naar Fred. Roeskestraat 100). Locatiegebruik: schoolgebouw P.A.B.O., dat ten tijde van het onderzoek inmiddels nagenoeg geheel is gesloopt t.b.v. de nieuwbouw. Rondom het (voormalig) schoolgebouw liggen de restanten van plantsoenen en verhardingen (toegangswegen/-paden en schoolplein). Historische gegevens (voorgaand bodemonderzoek): In opdracht van de Hogeschool van Amsterdam is door 'Oranjewoud' in januari 1995 op de locatie een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek was de mogelijke verkoop van het terrein. Mengmonster (MM2) van de (humeuze) bovengrond aan de noordzijde van het schoolgebouw: PAK>T, Pb>I. Mogelijke oorzaak verontreinigingen: aanwezigheid van puin en kooltjes. In een dergelijke situatie leveren deze gehalten geen risico's op voor de

	volksgezondheid en het milieu. Verder zijn in de boven- en ondergrond voor enkele zware metalen, PAK en minerale olie licht verhoogde gehalten gemeten. Freatisch grondwater (peilbuizen 52 en 60): plaatselijk Zn, xylenen en/of 'per'>S, As>I (resp. 60 en 100 ug/l). Bodemtype tot ca. 3 m-mv (max. boordiepte): matig fijn tot matig grof zand, plaatselijk vermengd met veen en/of klei. Op het noordelijk terreindeel is de bovengrond (ca. 0,0-0,5 m-mv) humeus. Zintuiglijke waarnemingen: In bijna alle uitgevoerde boringen is puin aangetroffen. Onderhavige aanvullend onderzoek: Bodemtype: zand. Zintuiglijke waarnemingen: in vrijwel alle opgeboorde grond is puinbijmenging aangetroffen. Verontreinigingssituatie: Humeuze bovengrond (0,0-0,5 m-mv): minerale olie>S; Pb, PAK >T à >I. De resultaten uit het verkennend onderzoek worden globaal bevestigd door de resultaten van het aanvullend onderzoek. Zandige ondergrond: PAK, zware metalen>S. Redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de grond onder de vm. bebouwing een overeenkomstige kwaliteit heeft als de direct omliggende zandige ondergrond. Dit wordt voorafgaande aan de ontgravingen vastgesteld. Grondwater: niet onderzocht. Bijzonderheden: gezien de sanering zijn de analysegevens niet ingevoerd. Saneringsnoodzaak en risico's: Op grond van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat er een ernstig geval van bodemverontreiniging aanwezig is met een volume groter dan 25 m3. Er is derhalve sprake van saneringsnoodzaak. Dit betreft de humeuze bovengrond op het noordelijk deel. De omvang van deze sterk verontreinigde bodemlaag binnen de grenzen van de nieuwbouw bedraagt ca. 650 m3. Risico's: Gezien de aard en mate van de verontreiniging zijn er in de huidige en toekomstige situatie geen risico's voor de volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding aanwezig. Saneringsplan: De hor. en vert. grenzen van de ontgraving worden bepaald door de contouren van de nieuwbouw. De sterk verontreinigde grond zal onder milieukundige begeleiding gescheiden worden ontgraven van de overige grond. A.h.v. zintuiglijke waarnemingen en chemische analyses wordt de kwaliteit bepaald. T.p.v. de nieuwbouw wordt ontgraven tot het aanlegniveau van de parkeerkelder, die onder het gehele gebouw wordt aangebracht (0,4 m. - N.A.P.). Dit betekent dat t.p.v. voormalige bebouwing wordt ontgraven tot ca. 1,0 m. -mv en buiten de vm. bebouwing tot ca. 1,2 m. -mv. T.p.v. de gesloopte kelder wordt geen ontgraving uitgevoerd, omdat dit deel door de sloop reeds op diepte is gebracht. T.b.v. het aanbrengen van funderingsbalken zullen ter plaatse sleuven (breed 0,5 à 1,0 m.) worden gegraven tot een diepte van 1,2 m. - N.A.P. In totaal zal t.b.v. de bouwput ca. 650 m3 (1.100 ton) sterk verontreinigde humeuze bovengrond en ca. 5.000 m3 (8.500 ton) licht verontreinigde grond worden ontgraven. Aanvullingen: Buiten het weer verwerken van een hoeveelheid ontgraven licht verontreinigde grond ('herschikken') worden verder in principe geen aanvullingen verricht.

	Verwerking

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Eindjaar	Adres
900073 ophooglaag met kolengruis en/of sintels nsx: 441	Onbekend	Onbekend	Onbekend	FRED. ROESKESTRAAT 100

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	B10	OO fase (OO)	20-11-1998
Instemmen met SP	B10	saneringsfase (SA)	29-04-1999
Instemmen uitgevoerde sanering	B10	saneringsfase (SA)	30-12-1999
niet ernstig, licht tot matig verontreinigd	z9778678	Wabo	21-08-2020
Sanering uitvoeren	B10	OO fase (OO)	10-03-1999

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Locatie	Document gaat over	Downloadlink
Fred. Roeskestraat 100, onderzoek Aanvullend bodemonderzoek en saneringsplan Fred. Roeskestraat te Amsterdam	conclusies	conclusies
Fred. Roeskestraat 100, onderzoek VO EDGE Stadium, Fred. Roeskestraat 100 te Amsterdam	VO Fred. Roeskestraat 100 Royal Haskoning	VO Fred. Roeskestraat 100 Royal Haskoning

Locatie "FRED. ROESKESTRAAT 94 A"

Locatie	FRED. ROESKESTRAAT 94 A
Locatiecode	AM036315673
Locatiecode bevoegd gezag	AM036315673
Straatnaam/huisnummer	FRED. ROESKESTRAAT 94 - A
Postcode	1076ED
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM000036594
Onderzoeksbureau	Inpijn-Blokpoel
Rapportnummer	12P000496
Rapportdatum	13-08-2012
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	Zintuiglijk: Sporen baksteen, laagjes puin, geen olie-water reactie, sporen roest, zwak wortelhoudend, zwak schelphoudend, zwak grindhoudend, sterk humeus, zwak slibhoudend, sporen glas Bovengrond: <Aw Ondergrond: PCB >Aw Grondwater: (Arseen) >S Asbest: zintuiglijk niet aangetoond. Conclusies: Lichte verontreiniging met PCB in de ondergrond, lichte verontreiniging met arseen in het grondwater. De lichte verontreiniging met som PCB's in de ondergrond kan worden gerelateerd aan de aanwezigheid van puin. De lokale achtergrondwaarde wordt voor som PCB's niet overschreden. Het gemeten gehalte geeft geen aanleiding tot de uitvoering van een vervolgonderzoek. De lichte verontreiniging aan arseen in het grondwater kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan een diffuus verhoogd achtergrondniveau. Resumerend kan bij beoordeling van het geheel aan onderzoeksresultaten gesteld worden dat de aangetroffen bodemkwaliteit aanvaardbaar wordt geacht en zodoende geen belemmering vormt voor de geplande (tijdelijke) uitbreiding van het schoolgebouw. Beoordeling OD/gemeente (d.d. en zaaknummer):

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Eindjaar	Adres
900070 ophooglaag (niet gespecificeerd) nsx: 200	Onbekend	Onbekend	heden	FRED. ROESKESTRAAT 94 - A

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	B10	OO fase (OO)	31-08-2012
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	B10	OO fase (OO)	31-08-2012
Vaststellen rapportage OO	B10	OO fase (OO)	31-08-2012

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Locatie "FRED. ROESKESTRAAT"

Locatie	FRED. ROESKESTRAAT
Locatiecode	AM036314070
Locatiecode bevoegd gezag	AM036314070
Straatnaam/huisnummer	FRED. ROESKESTRAAT
Postcode	
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Indicatief onderzoek
Rapportcode	AM000030706
Onderzoeksbureau	De Vries & Van de Wiel
Rapportnummer	09-8100-1010
Rapportdatum	19-02-2009
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	Soort onderzoek en aanleiding: Indicatief onderzoek in opdracht van VU Medisch Centrum n.a.v. voorgenomen nieuwbouw van een tijdelijk kinderdagverblijf met de daarbij behorende aanvraag van een bouwvergunning. Locatiegebruik: parkeerterrein Historische gegevens: geen bijzonderheden Bodemtype: 0 - 3,0 m-mv zand met zeer lokaal een veenlaag Zintuiglijke waarnemingen: geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Bovengrond: geen overschrijdingen Ondergrond: geen overschrijdingen Grondwater: 12-dichlooretheen, vinylchloride >S As >T oorzaak verontreinigingen: arseen is natuurlijk verhoogd achtergrondgehalte Bijzonderheden: Conclusies: Grondwater matig verontreinigd met arseen. Geen verontreinigingen aangetoond in grond. Risico's: Aanbevelingen: Geen aanleiding tot uitvoeren aanvullend onderzoek.

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Eindjaar	Adres
900070 ophooglaag (niet gespecificeerd) nsx: 200	Onbekend	Onbekend	heden	FRED. ROESKESTRAAT

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	B10	Bouwadvies (BA)	10-06-2009
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	B80	Bouwadvies (BA)	10-06-2009
Vaststellen rapportage OO	B10	Bouwadvies (BA)	10-06-2009

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "FRED. ROESKESTRAAT 82"

Locatie	FRED. ROESKESTRAAT 82
Locatiecode	AM036315707
Locatiecode bevoegd gezag	AM036315707
Straatnaam/huisnummer	FRED. ROESKESTRAAT 82
Postcode	1076ED
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Sanerings evaluatie
Rapportcode	NZ036311834
Onderzoeksbureau	Inpijn&Blokpoel
Rapportnummer	04P001235-01
Rapportdatum	19-12-2012
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	EVA asbestsanering. Alle asbest is verwijderd!

Type onderzoek	ASB - asbest onderzoek NEN 5707

Rapportcode	NZ036311831
Onderzoeksbureau	Search
Rapportnummer	252368.1
Rapportdatum	18-09-2012
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	sterk verontreinigd met asbest ca 30m3

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Locatie	Document gaat over	Downloadlink
FRED. ROESKESTRAAT 82, onderzoek EVA Frederik Roeskestraat 82 te Amsterdam	EVA asbestsanering	EVA asbestsanering
FRED. ROESKESTRAAT 82, onderzoek NO asbest in grond Frederik Roeskestraat 82 te Amsterdam	NO asbest Search 2012	NO asbest Search 2012

Locatie "Frederik Roeskestraat 74"

Locatie	Frederik Roeskestraat 74
Locatiecode	NZ036321228
Locatiecode bevoegd gezag	AM036319298
Straatnaam/huisnummer	Frederik Roeskestraat 74
Postcode	
Plaatsnaam	Amsterdam
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Amsterdam

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740
Rapportcode	NZ036304136
Onderzoeksbureau	Linge Milieu
Rapportnummer	16-2136
Rapportdatum	15-09-2016
Aanleiding voor het onderzoek	Omgevingsvergunning

Conclusie rapport	Aanleiding: de voorgenomen uitbreiding van de school. Zintuiglijk: Geen onregelmatige bijmengingen aangetroffen. Bovengrond: >Aw Zn, min. olie en PCB's. Ondergrond: geen. Grondwater: >S (Ba) Asbest: zintuiglijk niet aangetoond. Conclusies: De bovengrond is licht verontreinigd met zink, minerale olie en PCB's. De ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is niet verontreinigd. Beoordeling OD/gemeente (d.d. en zaaknummer): De lichte verontreiniging in de bovengrond en het grondwater kan als verhoogde achtergrondverontreiniging worden beschouwd, niet specifiek voor het schoolterrein zelf. De licht verhoogde gehaltes vormen geen enkel risico voor de volksgezondheid. Omdat er nergens tussenwaarden worden overschreden is er geen aanleiding voor verder onderzoek. Voor de voorgenomen uitbreiding van de school en het benodigde graafwerk is de algemene kwaliteit van grond en grondwater geen belemmering.

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
Vaststellen rapportage OO	zaak 3218062		28-02-2017

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Locatie	Document gaat over	Downloadlink
Frederik Roeskestraat 74, onderzoek Verkennend Arvo-Bodemonderzoek Frederik Roeskestraat 74 Amsterdam De Tweede Openluchtschool		03-101_Bodemonderzoek_Fred_Roeskestraat_74.pdf

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten

Bedrijfsnaam	Gebruik	Vindplaats dossier	Straat	Nr.	Plaats
GERRIT RIETVELD ACADEMIE	000000 onverdachte activiteit nsx:	Onbekend	Fred. Roeskestraat	96	AMSTERDAM
GERRIT RIETVELD ACADEMIE	631242 hbo-tank (ondergronds) nsx: 99,8	Onbekend	Fred. Roeskestraat	96	AMSTERDAM
NUON (R6-638)	000000 onverdachte activiteit nsx:	Onbekend	Fred. Roeskestraat	96	AMSTERDAM
RIETVELD, GERRIT ACADEMIE	631242 hbo-tank (ondergronds) nsx: 99,8	MDA TA	Fred. Roeskestraat	96	AMSTERDAM
	900075 ophooglaag met baggerspecie nsx: 367,3	GA Amsterdam	Fred. Roeskestraat	0 II	AMSTERDAM
	900079 ophooglaag met grond nsx: 0	IBA	Fred. Roeskestraat	0 I	AMSTERDAM

Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied

Tanks

Tank "FRED. ROESKESTRAAT 90"

Naam locatie	FRED. ROESKESTRAAT 88-90
Naam	FRED. ROESKESTRAAT 90
Tankcode	NZ036302424
Adres	FRED. ROESKESTRAAT 90
Postcode	1076ED
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	leeg
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Tank "FRED. ROESKESTRAAT 96"

Naam locatie	
Naam	FRED. ROESKESTRAAT 96
Tankcode	NZ036302425
Adres	FRED. ROESKESTRAAT 96
Postcode	1076ED
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	30000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	07-09-1992

Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het geselecteerde perceel

Overzicht van Bodemlocaties

Locatie "Stadionkade 106-161 OW"

Locatie	Stadionkade 106-161 OW
Locatiecode	NZ036322745
Locatiecode bevoegd gezag	AM036320513
Straatnaam/huisnummer	Stadionkade 106 - 161 OW
Postcode	1076BN
Plaatsnaam	Amsterdam
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740
Rapportcode	NZ036309671
Onderzoeksbureau	Stantec
Rapportnummer	M18A0089E.r01
Rapportdatum	14-06-2018
Aanleiding voor het onderzoek	Civieltechnisch
Conclusie rapport	Conclusies bodem • De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat tot een diepte van circa 4,0 m-mv globaal uit zand, gevolgd door veen tot de maximale boordiepte. • In het opgeboorde materiaal zijn zwakke bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. Deze bijmengingen bestaan voornamelijk uit baksteen. • De zandige ondergrond ter plaatse van boring E08 (0,5-1,0 m-mv) is matig verontreinigd met zink en licht verontreinigd met lood, PAK en PCB. De overige zandige boven- en ondergrond is maximaal licht verontreinigd met zware metalen. De venige ondergrond ter plaatse van boring E09 is licht verontreinigd met kwik en lood. • Conform het Besluit bodemkwaliteit heeft de analytisch licht tot matig verontreinigde ondergrond ter plaatse van boring E08 de kwaliteitsklasse Industrie en kent derhalve beperkte toepassingsmogelijkheden elders. Conform het Besluit bodemkwaliteit heeft de veengrond de kwaliteitsklasse Wonen en kent derhalve beperkte toepassingsmogelijkheden elders. Conform het Besluit bodemkwaliteit heeft de overige zandgrond de kwaliteitsklasse AW en is vrij toepasbaar elders. • Het grondwater is plaatselijk maximaal licht verontreinigd met arseen en barium. Deze verontreinigingen hangen vermoedelijk samen met de natuurlijke achtergrondwaarde. • Uit de analyseresultaten blijkt dat er op de locatie geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de grond (> 25 m3 sterk verontreinigde grond) of het grondwater (> 100 m3 sterk verontreinigd grondwater). Conclusies asbest in bodem en/of puin • Op basis van het historisch onderzoek conform NEN 5725 is de locatie onverdacht

	voor aanwezigheid van asbest. • Uit analyse van de mengmonsters van de bovengrond blijken deze geen verhoogde concentraties asbest te bevatten. • Uit analyse van het asbest in puinmonster van het materiaal ter plaatse van boorpunten 41 en 42 blijkt dat de fundering niet asbesthoudend is.

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
niet ernstig, licht tot matig verontreinigd	z8664547	Melding niet ernstig	22-11-2018

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Locatie	Document gaat over	Downloadlink
Stadionkade 106-161 OW, onderzoek Stadionkade te Amsterdam (OMOP 2018/2019)		m18a0079E.r01_signed.pdf

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten

Bedrijfsnaam	Gebruik	Vindplaats dossier	Straat	Nr.	Plaats
	900060 demping (niet gespecificeerd) nsx: 1,9	Topografische kaart	Stadionkade	0 II	AMSTERDAM

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Toelichting

Bodemlocaties Wet bodembescherming (Wbb)
In het bodeminformatiesysteem staan locaties vermeld waar (vermoedelijk) ernstige bodemverontreiniging aangetroffen is. Een ernstig verontreinigde bodem moet volgens de Wbb (op termijn) gesaneerd worden. Het tijdstip van saneren is afhankelijk van de mate waarin risico´s bestaan voor de gebruikers, het milieu en verspreiding van de verontreiniging.

Bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten
De rapportage vermeldt alle bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten die bij de OD NZKG bekend zijn. Dit hoeven echter niet alle bestaande bodemonderzoeken en rapporten te zijn. Wij beschikken vaak niet over onderzoeken die uitgevoerd zijn in het kader van eigendomsoverdracht of de BSB-operatie (vrijwillig bodemonderzoek op bedrijfsterreinen). Wij beschikken wel over onderzoeken in het kader van een Omgevingsvergunning voor de activiteit bouw of milieu bij ons zijn ingediend.
Vermeldt wordt ook of de resultaten van het bodemonderzoek aanleiding gaven tot het uitvoeren van verder onderzoek of een bodemsanering. Wij beschouwen een bodemonderzoeksrapport als voldoende recent in het kader van een omgevingsvergunning voor bouwen, een beschikking Wet bodembescherming (met uitzondering van monitoring en nazorg) en een melding Besluit uniforme saneringen, als dit jonger is dan 2 jaar.
Is een bodemonderzoeksrapport ouder dan 2 maar jonger dan 5 jaar, dan beschouwen wij het als voldoende recent indien alleen sprake is van immobiele verontreinigingen.
Een bodemonderzoeksrapport dat ouder is dan 5 jaar geldt in principe als verouderd, maar in overleg met een bodemadviseur kan het onderzoek alsnog bruikbaar blijken, eventueel na het uitvoeren van aanvullend onderzoek. Voorwaarde bij het bovenstaande is dat er geen bodembedreigende of bodem verontreinigende activiteiten hebben plaatsgevonden sinds het uitvoeren van het bodemonderzoek.
Een bodemonderzoeksrapport dat ouder is dan tien jaar, beschouwen wij als verouderd. Wij vermelden deze onderzoeksrapporten nog wel en u kunt ze in de meeste gevallen ook opvragen, maar de betrouwbaarheid van de informatie is sterk afgenomen.

Ondergrondse tanks bij particulieren
Het tankbestand bevat locaties waar een particuliere, ondergrondse huisbrandolietank aanwezig is (geweest). De lijst is niet uitputtend, omdat deze samengesteld is op basis van vrijwillige meldingen van particuliere tankbezitters. Een ondergrondse tank is op de juiste wijze gesaneerd als een KIWA-certificaat aanwezig is. De tank is dan op juiste wijze gereinigd en afgevuld met zand of gereinigd en verwijderd. Daarnaast is de bodem onderzocht op verontreiniging met (voornamelijk) olieproducten. Vaak zijn de tankcertificaten bij de betreffende gemeente aanwezig. De meest recente tanksaneringen zijn vaak ook na te vragen bij KIWA zelf.

Historisch bodembestand (HBB)
In het Historisch Bodembestand (HBB) zijn locaties opgenomen waar - op basis van Hinderwet- en vergunningsgegevens blijkt - dat er (potentieel) bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

Bodembedreigende activiteiten hoeven niet tot bodemverontreiniging te hebben geleid. De aard van de activiteit zegt wel iets over de kans dat bodemverontreiniging is opgetreden. Alleen een bodemonderzoek geeft uitsluitsel of de bodem daadwerkelijk verontreinigd is.

Bodemkwaliteitskaart
Gegevens uit de bodemkwaliteitskaart zijn niet opgenomen in de rapportage, omdat de kaart niets zegt over de bodemkwaliteit van een specifiek perceel. Het geeft de te verwachten bodemkwaliteit weer voor een groter gebied en is bedoeld als hulpmiddel bij lokaal grondverzet (grond afgraven, grond verplaatsen, grond afvoeren). De bodemkwaliteitskaart is te vinden op de verschillende gemeentelijke websites, of is een doorverwijzing te vinden naar een gemeenschappelijke website.

Rondom de locatie
De rapportage besteedt ook aandacht aan percelen rondom het onderzochte adres. Een bodemverontreiniging kan zich namelijk naar naastgelegen percelen verspreiden. De rapportage geeft de gegevens voor het gebied 25 meter rondom het onderzochte adres.

Begrippenlijst

Het bodeminformatiesysteem is in de loop van vele jaren gegroeid tot de enorme hoeveelheid informatie die het vandaag de dag bevat. De manier waarop informatie is ingevoerd heeft niet altijd dezelfde kwaliteit gehad. Met behulp van deze begrippenlijst proberen we de gebruikte termen uit te leggen.

Immobiel
Een verontreiniging in de bodem die zich niet verspreidt. De verontreiniging blijft dus op zijn plek en gaat niet naar het grondwater of de bodemlucht. Voorbeelden zijn zware metalen en PAK (koolstofdeeltjes).

Mobiel
Een verontreiniging in de bodem die niet op zijn plek blijft en verplaatst zich door de grond, naar het grondwater of naar de bodemlucht. Voorbeelden zijn benzineproducten of stoffen met chloor.

Achtergrondwaarde
De kwaliteit van de bodem die er 'van nature' voorkomt, een soort referentiewaarde.

Tussenwaarde
De helft van de interventiewaarde. Als gehalten boven de tussenwaarde worden gemeten, is meestal meer onderzoek nodig.

Interventiewaarde
De interventiewaarde is het concentratie niveau in de grond, waterbodem of grondwater waarbij de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft kunnen zijn verminderd. Een overschrijding van de interventiewaarde betekent niet per definitie dat er risico's zijn. Per locatie zullen de eventuele risico's (aanvaardbaar risiconiveau) moeten worden vastgesteld. Deze zijn afhankelijk van de functie. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat voor de diffuse verontreinigingen er geen risico's zijn voor de functie wonen met tuin. Als de gehalten in de bodem hoger zijn dan de interventiewaarde, dan moet bekeken worden hoeveel dan boven de interventiewaarde is verontreinigd.

Ernstige bodemverontreiniging
Als er meer dan 25 m3 grond is vervuild met gehalten boven de interventiewaarde, is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging. Voor grondwater is dat 100 m3. Saneren is dan nodig, de vraag is alleen wanneer en of er maatregelen nodig zijn. Verder kunt u voor een uitgebreide verklaring van de termen in deze rapportage de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving raadplegen.

Veel voorkomende afkortingen in rapportnamen

Wbb	Wet bodembescherming
BKK	Bodemkwaliteitskaart
HO	Historisch onderzoek
VO	Verkennend onderzoek
OO	Oriënterend onderzoek
NO	Nader onderzoek
SO	Saneringsonderzoek

SP	Saneringsplan
SE	Saneringsevaluatie
EUT	Ernst en urgentie
AP04	Partij-keuring
BUS-melding	Melding Besluit Uniforme Saneringen

Analyseresultaten

<= AW	Geen verhoogde gehalten gemeten
> AW	Licht verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Streefwaarde "volledig schoon" (S-waarde, voorheen A-waarde). Er is geen verder onderzoek noodzakelijk.
> T	Matig verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Tussenwaarde (T-waarde, voorheen B-waarde). Vervolgonderzoek is noodzakelijk tenzij er geen overschrijdingen van het aanvaardbaar risiconiveau en de Lokale Maximale Waarde (LMW) zijn aangetoond.
> I	Sterk verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Interventiewaarde (I-waarde, voorheen C-waarde). De overschrijding van de I-waarde betreft mogelijk slechts een (klein) deel van de onderzoekslocatie en hoeft daarmee niet de gemiddelde verontreinigings-situatie van deze locatie te betreffen. Als in meer dan 25 m3 grond of meer dan 1000 m3 grondwater concentraties boven de I-waarde zijn gemeten dan is het volgen van een Wet bodembeschermingprocedure (Wbb) verplicht in nieuwe situaties, zoals de aanvraag van een bouwvergunning, bestemmingsplanwijziging/functiewijziging, Wet milieubeheer vergunning of bij meer dan 25 m3 grondverzet. Het kan dan zo zijn dat er wel een Wbb-procedure gevolgd moet worden maar er toch geen sanering plaatsvindt op basis van aanvaardbaar risiconiveau en achtergrondwaarden.

Disclaimer

De informatie wordt verstrekt op basis van de bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) beschikbare gegevens. De OD NZKG staat niet garant voor de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie. Aan de door ons verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De OD NZKG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, dan wel voor schade die voortvloeit uit handelingen die gebaseerd zijn op de hier verstrekte informatie.

Bent u makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of bijvoorbeeld adviesbureau? Wij attenderen u erop dat u, bij aan- of verkoop van onroerend goed een informatie- dan wel onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks.

Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de aanwezigheid van een tank. De verkregen informatie uit de bijgaande rapportage is niet conform de norm NEN 5725. Daarom bevat de rapportage mogelijk onvoldoende informatie voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw of milieu, bestemmingsplanwijziging of andere vraagstukken rondom grondgebruik.

Bij een bouwaanvraag dient elke situatie opnieuw, afzonderlijk te worden beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de OD NZKG dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande informatie verouderd is of omdat een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast. Voor inlichtingen en vragen kunt u contact opnemen via het zaaksysteem.