mobilis | TBI

Coaching Observatie Ronde (project)

Project AI 2020-0126 ROK Veiligheidsconstructies Bruggen & Kademuren
Door 5.1,2,e
Aangemaakt 06-09-2022 10:34 2022-09-06 10:34:05
Gesloten 06-09-2022 11:11
Opmerking

Taken

#	Vervaldatum	Gesloten	Dagen	Maker	Assigned to
6605	13-09-2022 10:57	2022-09-06 12:00:19	-	5.1,2,e	5.1,2,e

Omschrijving
GPI certificaten niet in orde. Niet alle medewerkers in bezit

Opmerking
door geven aan medewerker dat gpi gehaald moet worden

Inspecteurs

- 5.1,2,e

Inspectie

Bijgewoond door externe 5.1,2,e

Notities

1. Algemene Indruk

1.1 Samenwerking? Goed

1.2 Goede werkhouding? Goed

1.3 Is de werkdruk gezond? Goed

1.4 Is er positieve werksfeer? Goed

2. Arbeidsmiddelen (deugdelijk, onbeschadigd, gekeurd)

2.1 Machines, gereedschappen ok

Attachment



2.2 Harnasgordel, vallijn, stopblok, zwemvest	
2.3 (Rol)steigers, (schaar)hoogwerkers	NVT
2.4 Hijs- en hefmiddelen	NVT
2.5 Tilhulpmiddelen	NVT
2.6 Ladders en trappen	ok
2.7 Onderhoud arbeidsmiddelen	ok
2.8 Overige arbeidsmiddelen	ok
2.9 Opstelling kranen (stempelplaten etc)	ok
2.10 Ondergrond stabiel voor groot materieel	ok

3. Ondersteuningen en loopbruggen

3.1 Keuring en certificering	NVT
3.2 Afscherming en beveiliging	NVT
3.3 Onderhoud	NVT
3.4 Opstelling en ontwerp	NVT

4. Arbeidsomstandigheden (juiste maatregelen bij)

4.1 Werken op hoogte	NVT
4.2 Alleen werken (instructie, communicatie, noodzaak)	NVT

5. Besloten (of bijzondere) ruimten

5.1 Zijn er metingen voor betreden uitgevoerd?	NVT
5.2 Is er toezicht aanwezig?	NVT
5.3 Is er sprake van fysieke belasting?	NVT
5.4 Hulpmiddelen voor ontruimen aanwezig? (brancard, portofoon etc)	NVT

6. Omgeving

6.1 Terreinafzetting? Goed

Attachment



6.2 Is er hinder en gevaar buiten de bouwplaats? ok

6.3 (Bouw)wegen goed berijd en beloopbaar ok

7. Orde en Netheid

7.1 Is er een opslag voor materialen? ok

7.2 Bouwplaats / werkplek ok

7.3 Kabels en leidingen (afgeschermd, opgehangen) ok

7.4 Schaft- kantoor- en kleedruimtes ok

7.5 Stekken en centerpennen afgeschermd? NVT

8. Communicatie

8.1 Communicatie naar de omgeving ok

8.2 Communicatie bouwplaats personeel onderling ok

8.3 Bewuste bouwers banners NVT

9. Voorlichting, calamiteiten en werkvergunningen

9.1 Worden toolboxmeetings gehouden? ok

9.2 Is er een startwerk instructie gehouden? Goed

9.3 Zijn opleidingen en certificaten voldoende? Afwijking

Taak #6605

5.1,2,e < 5.1,2,e @mobilis.nl>
GPI certificaten niet in orde. Niet alle medewerkers in bezit

9.4 Specifieke veiligheidsinstructie (evt. TRA)	Goed
9.5 Is de werkvergunning volledig?	Goed
9.6 BHV organisatie mensen en middelen	ok
9.7 Alarmkaart / noodplan	Goed
9.8 Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) plan	Goed
9.9 Werkplan	Goed
9.10 Opvolging inspectie in orde?	ok

10. Gedragsobservatie

10.1 Worden onveilige situaties gemeld?	Goed
10.2 Worden veilige situaties gemeld?	ok
10.3 Is er een LMRA uitgevoerd?	Goed
10.4 Wordt onveilig werken gestopt?	Goed
10.5 Worden onderaannemers ook aangesproken?	Goed
10.6 Voelt men zich veilig genoeg om te melden/aan te spreken?	Goed
10.7 Naleving bouwplaatsregels en geldende voorschriften	Goed
10.8 Keuze en gebruik van juiste beschermingsmiddelen (PBM's en andere)	Goed

11. Werktuigbouwkundige installaties

11.1 Veiligstellen bestaande installaties	NVT
11.2 Opslag acetyleen-, argon- en/ of zuurstofcilinders	NVT
11.3 Opslag en verwerking oplosmiddelen en lijmen	NVT
11.4 Opslag en verwerking verven, primers en menien	NVT
11.5 Ventilatie werkgebied	NVT
11.6 Afpersen	NVT

12. Elektrische installaties

12.1 Zijn instructies NEN 3140 op orde?	NVT
12.2 Wordt Lock Out Tag Out (LOTO) gebruikt?	NVT
12.3 Zijn de aanwijzingen op orde?	NVT

13. Bijzondere omgeving

13.1 Is er last van stof?	NVT
13.2 Vuilwaterkelders	NVT
13.3 EX-Materieel / EX-materiaal	NVT
13.4 Worden metingen LEL-Ox-Tox uitgevoerd?	NVT
13.5 Worden regels voor ATEX-Zonering nageleefd?	NVT
13.6 Wordt aarding juist toegepast?	NVT
13.7 Worden medewerkers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen?	NVT

14. Asbest

14.1 Is er een inventarisatie aanwezig?	ok
14.2 Worden containments juist toegepast?	NVT
14.3 Is er een DTA'er aanwezig?	NVT

15. Verontreinigde bodem

15.1 Uitvoeringsplan werken in verontreinigde bodem	NVT
15.2 Bodemonderzoeken en schoongrondverklaringen	NVT

15.3 KVP'er aangewezen? NVT

15.4 DLP'er aanwezig? NVT

17. Gevaarlijke stoffen

17.1 Energiebesparing (machines, verlichting, etc.) NVT

17.2 Spillkit aanwezig? Goed

17.3 Opslag gevaarlijke stoffen/gasflessen Goed

18. Milieu en duurzaamheid

18.1 Afvalscheiding (afvalbeheersplan / afvalwijzer)? ok

18.2 Vindt er hinder(beleving) naar de omgeving plaats? ok

18.3 Zijn er stagiaires, leerlingen of SROI (Social Return on Investment) werkzaam? ok

18.4 Zijn er energie besparende maatregelen getroffen? NVT

18.5 Zijn er CO2 besparende maatregelen getroffen? NVT

18.6 Zijn er nog andere duurzame maatregelen getroffen? ok

Attachment



18.7 Afval (scheiding, opslag en afvoer) ok

19. Verkeersmaatregelen

19.1 Gebruik van verkeersborden ok

19.2 In- en uitritten bouwplaats Goed

19.3 Laden en lossen mogelijkheden NVT

19.4 Opstelling materieel t.o.v. openbare weg ok

19.5 Verkeersregelaars NVT

19.6 Overleg met de wegbeheerder ok