Procesverbaal terreinoplevering
(voorschouw)

Evenement	Amsterdam Open Air
Gehouden op	4 en 5 juni 2022
Locatie	Gaasperplas
Beheerder	Groengebied Amstelland
Organisator	Air Festival Holding B.V.

Naar aanleiding van een aanvraag ingediend door organisator waarvoor een gebruiksovereenkomst is afgesloten heeft een schouw plaatsgevonden ter oplevering van de locatie aan organisator.

Aanwezigen

Naam	Namens
5.1,2,e	Beheerder
5.1,2,e	Beheerder
5.1,2,e	Org
5.1,2,e	Org

Gemaakte afspraken c.q. constateringen zijn op de volgende pagina's opgenomen.

Conclusie: na goede uitvoering van opgenomen acties accepteert Organisator de oplevering van het terrein.

Aldus ondertekent te Amsterdam op 27-05-2022

Organisator	Beheerder
5.1,2,e	5.1,2,e
	Recreatie Noord-Holland

Evenement: AOA 22

Afspraken en constateringen

SITUATIE -VERVOLG	Datum	27-5-22
vastlegging / actie / schade / preventieve maatregel / anders *	Aantal foto's	1
boombeschermers aangebracht	Locatie	op weg leveranciers
	Actie voor	—

SITUATIE -VERVOLG	Datum	27-5-22
vastlegging / actie / schade / preventieve maatregel / anders *	Aantal foto's	2
meer zand onder rijplaten bij brug leveranciers aanbrengen	Locatie	H23
	Actie voor	org

SITUATIE -VERVOLG	Datum	27-5-22
vastlegging / actie / schade / preventieve maatregel / anders *	Aantal foto's	2
rijplaten plaatsen in bochten bij boneyard	Locatie	H22
	Actie voor	org

SITUATIE -VERVOLG	Datum	27-5-22
vastlegging / actie / schade / preventieve maatregel / anders *	Aantal foto's	1
lantaarnpaal beschadigd bij entree + andere lantaarnpalen bij hoofd-veld. zie foto's	Locatie	N6
	Actie voor	—

* Onderstrepen indien van toepassing

Evenement: AOA 22

Afspraken en constateringen

SITUATIE -VERVOLG		
vastlegging / actie / schade / preventieve maatregel / anders *	Datum	27-5-22
reling brug wankel	Aantal foto's	1
	Locatie	bij naaktrecreatie
	Actie voor	—

SITUATIE -VERVOLG		
vastlegging / actie / schade / preventieve maatregel / anders *	Datum	27-5-22
extra maaiwerk in bocht	Aantal foto's	1
	Locatie	N11
	Actie voor	GGA

SITUATIE -VERVOLG		
vastlegging / actie / schade / preventieve maatregel / anders *	Datum	27-5-22
woensdag worden eikenprocessierupsen verwijderd.	Aantal foto's	1
	Locatie	L10
	Actie voor	GGA

SITUATIE -VERVOLG		
vastlegging / actie / schade / preventieve maatregel / anders *	Datum	27-5-22
linten aanbrengen ter bescherming van grasterreinen	Aantal foto's	—
	Locatie	—
	Actie voor	ORG

* Onderstrepen indien van toepassing

Evenement: AOA22

Afspraken en constateringen

SITUATIE -VERVOLG		
vastlegging / actie / schade / preventieve maatregel / anders *	Datum	27-5-22
grond bij brug aanbrengen	Aantal foto's	1
	Locatie	P Driemorgweg
	Actie voor	GGA

SITUATIE -VERVOLG		
vastlegging / actie / schade / preventieve maatregel / anders *	Datum	
	Aantal foto's	
	Locatie	
	Actie voor	

SITUATIE -VERVOLG		
vastlegging / actie / schade / preventieve maatregel / anders *	Datum	
	Aantal foto's	
	Locatie	
	Actie voor	

SITUATIE -VERVOLG		
vastlegging / actie / schade / preventieve maatregel / anders *	Datum	
	Aantal foto's	
	Locatie	
	Actie voor	

* Onderstrepen indien van toepassing

Aandachtspunten terreinbezoek

Checklist voorbereiding
Terreinbescherming
Ecologische maatregelen
Evaluatie-/schouwpunten
Belangen gebruikers
Gebruik nutsvoorzieningen
Gemeentelijk beleid

Evenement	Amsterdam Open Air
Gehouden op	4 en 5 juni 2022

1. Te verwijderen meubilair en objecten (zie bijlage) ✓
2. Wat houdt de pilot met Enkamatten in? → onder boneyard
3. Bestrijding eikenprocessierupsen ✓
4. Maatregelen voor afbouw tijdens opbouw (zoals zand plaatsen) ✓
5. Wanneer vindt de ecologische monitoring direct voorafgaand opbouw plaats? → stuurt [redacted] toe.
6. Wat zijn de preventieve maatregelen ter bescherming van broedvogels en vleermuizen?
7. Verzending bewonersbrief ✓
8. Afspraak omleiding voor wandelaars / naaktrecreatie → volgend jaar
9. Toegang voor bijenimker ✓
10. Gebruik water vanaf bijenvoorziening ✓ → tekst wordt geplaatst.
11. Standen nutsvoorzieningen opnemen?
12. Bomenbeleid ✓

FLEVO Green Support

Aan: Amsterdam Open Air Festival
t.a.v. 5.1.2,e

Zeewolde, 7-1-2022

Beste 5.1.2,e

Op jouw verzoek doe ik je hierbij mijn resultaten toekomen van het onderzoek dat ik in opdracht van jou heb uitgevoerd!
Het betrof de vraag hoe de bodem en vegetatie van het Gaasperpark er voor staat.
Mijn onderzoek was gericht op compacteerbaarheid, samenstelling en draagkracht van de bodem in het Gaasperpark!

Op 4-1-2022 heb ik een onderzoek ter plekke uitgevoerd en heb met behulp van een soilprofiler en een penetrograaf mijn resultaten beoordeeld en genotuleerd!

In totaal heb ik 5 monsterplaatsen beoordeeld t.w:

Onderzoeksnummer I :

Naam: Backstage Format

Samenstelling: 0-20cm humeus zand, 10-40cm matig verdicht, 40cm en dieper vochtig veen!
Compactie: toplaag tot 10cm diepte goed drainerend, maar vanaf 40cm en dieper meer verdichting hetzij door belasting hetzij door inspoeling van humus.
Draagkracht: voldoende door humeus-zand in de toplaag welke het skelet van de bodem vormt! Dit deel van het gebied is prima geschikt voor evenementen.

Onderzoeksnummer II :

Naam: Desperado's

Samenstelling: 0-25 cm wortelzone, 25-75 cm diepte een mengeling van zand,veen en klei!
Het geheel is ten tijde van de beoordeling als matig vochtig te betitelen waardoor de draagkracht voldoende is en niet in het gedrang zal gaan komen!
Compactie: De gehele range van 0 – 75 cm diepte is slecht te compacteren daar er redelijk veel vocht in het gehele pakket aanwezig is!
Draagkracht: Is ruim voldoende, vanwege het hoge vochtgehalte vanaf maaiveld tot grotere diepte! De grafiek van de penetrograaf laat vanaf 25 cm diepte een grote weerstand zien! Dit deel van het gebied is minder geschikt voor evenementen echter met extra rijplaten kan deze bodem zich toch goed weten te houden!

Google Maps

Plattegrond Gaasperpark.



Behorend bij bodemanalyses

7-1-2022

Kaartgegevens ©2021 50 m

5.1,2,e

5.1,2,e

https://www.google.nl/maps/@52.3083316,4.9928176,17z

De Gemeente Amsterdam heeft voor het evenement een Omgevingsvergunning en een evenementenvergunning verleend. Klaarblijkelijk is het evenement verenigbaar met de beleidsintentie voor een stadspark (met als voorbehoud dat er geen overtredingen van verbodsbepalingen van de Wnb optreden) en is het evenement niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

6.4 Te nemen preventieve maatregelen

- Het veldonderzoek naar territoria van vogels is nog gaande. In de nog op te stellen notitie met aanvullende preventieve maatregelen worden indien nodig extra maatregelen geformuleerd. Voor de in het plangebied broedende sperwer dienen tijdig passende maatregelen te worden genomen.
- Het veldonderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen is momenteel nog gaande. De locaties van eventueel aangetroffen holten dienen te worden afgestemd met de terreinopzet van het evenement. Daaruit moet blijken of het mogelijk is de bomen met holten op het festivalterrein te ontzien van verlichting. Indien er geen verlichting op bomen met holten wordt gericht, kan worden uitgesloten dat vleermuizen hinder ondervinden van het festival. In dat geval worden er geen verbodsbepalingen overtreden.