Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer	Datum ontvangst



Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4835099
Aanvraagnaam	interne verbouwing, wijzigingen gevel
Uw referentiecode	-
Ingediend op	13-12-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	het verhogen van de begane grondvloer waardoor het plafond van het soutterain verhoogd wordt. 2 stuks kozijnen toevoegen in de gevel.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Amsterdam
Bezoekadres:	U kunt uw uitgeprinte aanvraag per post of aan de balie bij uw stadsdeel indienen. Kijk voor informatie op www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning
Postadres:	Voor vragen kunt u contact opnemen met Antwoord, via onderstaand telefoonnummer of mailadres. U kunt uw aanvraag echter niet per mail indienen
Telefoonnummer:	14 020
Contactformulier:	https://www.amsterdam.nl/contact
Website:	www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Formulierversie
2019.01

Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht	Man Vrouw Niet bekend
Voorletters	
Voorvoegsels	-
Achternaam	

2 Verblijfsadres

Postcode	
Huisnummer	
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	
Woonplaats	

3 Correspondentieadres

Adres



Formulierversie
2019.01

Gemachtigde

1 Persoonsgegevens gemachtigde

Geslacht	Man Vrouw Niet bekend
Voorletters	
Voorvoegsels	-
Achternaam	

2 Verblijfsadres

Postcode	
Huisnummer	
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	
Woonplaats	

3 Correspondentieadres

Adres	

5 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☑ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	1074BP
Huisnummer	20
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	H
Straatnaam	Hemonystraat
Plaatsnaam	Amsterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☑ Nee



Formulierversie
2019.01

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?	☑ Slopen ☐ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?	☑ Het hoofdgebouw ☐ Een bijgebouw ☐ Ander bouwwerk
Wat is de functie van het bouwwerk?	wonen
Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?	☐ Ja ☑ Nee
Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden	[redacted]
Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden	[redacted]
Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?	07:00 tot 16:00 nader te bepalen tijdstippen

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?	☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer) ☑ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer) ☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar) ☐ Anders
Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.	houten vloer en bestaande omtimmeringen van hout. tevens wordt er een stalen balk verwijderd.
Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?	afvalbak welke op straat geplaatst gaat worden. vergunning hiervoor is aangevraagd.
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☑ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?	☐ Ja ☑ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?	☑ Ja ☐ Nee

U moet het veiligheidsplan als bijlage bij de melding voegen.



Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Asbestinventarisatierapp-ort.pdf	AI Hemonystraat 20 te Amsterdam woning RFI1900008599SI.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-12-13	In behandeling
Bouwveiligheidsplan_pdf	Bouwveiligheid-splan-.pdf	Anders	2019-12-13	In behandeling
Hemonystraat_20_-_V-2_pdf	Hemonystraat 20 - V2.pdf	Tekening slopen	2019-12-13	In behandeling
rekeningHemonystraa-t_20_dd2019-10-01_pdf	HS20 - berekeningHemo-nystraat 20 dd2019-10-01.pdf	Anders	2019-12-13	In behandeling
S20-constructieve_o-pzet_dd2019-10-01_pdf	HS20-construct-ieve opzet dd2019-10-01.pdf	Anders	2019-12-13	In behandeling