Site Acceptance Test (SAT) Amsterdam RAI

Locatie:	Amsterdam RAI
Datum SAT:	7 mei 2021
Trainer Breathomix:	5.1.2e 5.1.2e
Opmerkingen	LST geeft nog advies over de omgeving, de RAI zal dit advies nakomen.
Handtekening Trainer:	5.1.2e
Handtekening Reviewer:	

24 uur omgevingsmeting	Datum	check	Opmerkingen
De omgevingsmeting laat geen afwijkingen zien die vallen buiten de gestelde criteria in het resultaat interpretatie document	3 april 2021	☐	• Tussen 8:00 – 17:00 zijn er meerdere momenten waarbij de omgevingsmetingen in teststraat 24, 23, 12, 11 en 10 niet voldoen aan de voorwaarden voor een goede omgevingsmeting die beschreven staan in het resultaat interpretatie document. • De verstoringen lijken "random" over de dag verdeeld. • Teststraat 12, 11 en 10 lijken het meest instabiel (>14% van de omgevingsmetingen voldoen niet aan de eisen).

SAT Omgeving	check	Opmerkingen
Er wordt niet met alcohol gewerkt in de ruimte waar de SpiroNosen worden gebruikt en er is geen open verbinding met een ruimte waar wel met alcohol wordt gewerkt	☒	
Er zijn geen uitlaatgassen aanwezig en er is geen open verbinding met een ruimte waar uitlaatgassen aanwezig zijn	☐	Directe verbinding met autoteststraat: er hangen doeken tussen autoteststraat en looptteststraat waar de SpiroNose wordt gebruikt. Er is een schot met deuren geïnstalleerd. Doordat de deuren open staan is er geen volledige afsluiting tussen de autoteststraat en de looptteststraat.
Er is geen dieselaggregaat aanwezig en er is geen open verbinding met een ruimte waar een dieselaggregaat aanwezig is	☒	
Er is geen andere sterk ruikende geuren of gassen aanwezig in de ruimte	☒	
Er is geen tocht voelbaar rondom de SpiroNosen	☒	
Er is een temperatuurmeter beschikbaar bij iedere SpiroNose en het is niet kouder dan 10 graden of warmer dan 30 graden	☒	Niet bij 10,11,12 (cabines waar niet gestart wordt met meten). Nieuwe temperatuurlogs worden vandaag 7/5/2021 geïnstalleerd.
Er is geen verwarming, ventilator of airconditioning direct op de SpiroNose gericht	☐	Soms springt de ventilatie aan voor 15 minuten met voelbare tocht. Dit is verteld tijdens de training, maar niet zelf door ons ervaren. Als het zich voordoet tijdens de robuuste verificatie, wordt dit genoteerd in het incidentenlog en deze gegevens worden toegevoegd aan het resultaten document.
Als de SpiroNose op de Breathomix stand staat, is deze geplaatst op een tafel van een geschikte hoogte	☒	NVT

Als de SpiroNose op een microfoonstandaard staat is deze standaard stabiel genoeg geïnstalleerd of vastgemaakt	☒	
Geen andere zaken tav de omgeving die de werking of betrouwbaarheid van de SpiroNose kunnen beïnvloeden	☐	Er liggen handleidingen die niet overeenkomen met de laatste versie van het resultaat interpretatie document. Punt verschil laatste piek mist t.o.v. 5 normale ademhalingen mist in deze versie van het document.

SAT Materialen	check	Opmerkingen
De SpiroNosen en Gateways zijn geïnstalleerd, aangesloten en werken	☒	
Koppelstuk is aanwezig voor iedere SpiroNose	☒	
Er zijn voldoende filters/neusklemmen aanwezig	☒	
Er is voldoende verficatiegas aanwezig	☐	Tijdens de verificaties vandaag is alle gas opgemaakt, dus er is nieuwe nodig. Dit wordt besteld.
Er is een verificator opzetstuk aanwezig	☒	
Er is handdesinfectie en desinfectiespray op basis van waterstofperoxide aanwezig	☒	
Er is papier aanwezig voor desinfectie	☒	
Er zijn handschoenen aanwezig	☒	
Er zijn waterpunten aanwezig	☒	
Er zijn bekertjes aanwezig	☒	
Er zijn afvalbakken aanwezig	☒	

SAT ICT	check	Opmerkingen
Er is een telefoon beschikbaar voor MFA	☐	Bij een aantal cabines werkt de MFA, bij andere cabines wordt er bij het inloggen niet meer gevraagd om de MFA.
Er kan ingelogd worden op de accounts op een beschikbare laptop of ipad	☐	PI accounts zijn nog niet helemaal juist geregeld.
Er is voldoende snel internet (metingen hoeven bij de start niet meer dan 15 seconden te laden)	☒	Rond 10 sec.

Metingen		check	Opmerkingen
De verificatiemeting acceptabel voor iedere SpiroNose		☒	
• GW nummer: • SpiroNose nummer: • Meting ID nummer:	[redacted]	☒	
• GW nummer: • Spironose nummer: • Meting ID nummer:		☒	
• GW nummer: • Spironose nummer: • Meting ID nummer:		☒	
• GW nummer: • Spironose nummer: • Meting ID nummer:		☒	
• GW nummer: • Spironose nummer: • Meting ID nummer:		☒	
• GW nummer: • Spironose nummer: • Meting ID nummer:		☒	
• GW nummer: • Spironose nummer: • Meting ID nummer:		☒	
• GW nummer: • Spironose nummer: • Meting ID nummer:		☒	
• GW nummer: • Spironose nummer: • Meting ID nummer:		☒	
• GW nummer: • Spironose nummer: • Meting ID nummer:		☒	
• GW nummer: • Spironose nummer: • Meting ID nummer:		☒	
• GW nummer: • Spironose nummer: • Meting ID nummer:		☒	
• GW nummer: • Spironose nummer: • Meting ID nummer:		☒	
De omgevingsmeting (15 min) is acceptabel voor iedere SpiroNose		☒	724 staat in de cabine (12) waarmee voor de verificatie niet wordt gestart.
• GW nummer: • Meting ID nummer:		☒	
• GW nummer: • Meting ID nummer:		☒	
• GW nummer: • Meting ID nummer:		☐	2 punten verschil op het einde in de blauwe lijn en nog steeds stijgend. Nieuwe meting gedaan. Twijfelachtige meting.
• GW nummer: • Meting ID nummer:		☒	
• GW nummer: • Meting ID nummer:		☒	
• GW nummer:		☒	

5.1.2e

5.1.2e

• Meting ID nummer:	[redacted]		
• GW nummer: • Meting ID nummer:		☒	
• GW nummer: • Meting ID nummer:		☒	
• GW nummer: • Meting ID nummer:	5.1.2e	☒	
• GW nummer: • Meting ID nummer:		☒	
• GW nummer: • Meting ID nummer:		☒	
• GW nummer: • Meting ID nummer:		☒	

Conclusie
De omgeving voldoet niet aan alle randvoorwaarden gesteld door Breathomix. Tijdens de 24 uur omgevingsmeting en de SAT zijn er afwijkingen gevonden zoals beschreven in bovenstaande checklist. Breathomix garandeert geen optimale werking van de SpiroNose Ademtest in de huidige omgeving.