Antwoord op Bijlage bij brief met kenmerk (10)(2e)

Kenmerk DO 01, 28 mei 2013

Ontbrekende gegevens inzake activiteit bouwen

1.Belanghebbendheid dient te worden aangetoond met een machtiging. (ondertekend) Machtiting is bijgevoegd.

2.Aanzichttekeningen van voorgevels, bestaand en nieuw. Niet bijgevoegd, er worden geen dingen aan de gevel gewijzigd in deze aanvraag.

3.Aanzichttekeningen van de achtergevels, bestaand en nieuw. Niet bijgevoegd, er worden geen dingen aan de gevel gewijzigd in deze aanvraag.

4. Dakaanzicht, bestaande –en nieuwe situatie op schaal en met maatvoering; zijn bijgevoegd.

5. Dwarsdoorsneden (parallel en haaks aan de gvel van de Pieter Aertszstraat) bestaande –en nieuwe situatie; zijn bijgevoegd tekening nr 300Bv en 300n

6. Detaillering van de bestaande –en nieuw te plaatsen ramen, op schaal en met maatvoering; In deze vergunningsaanvraag worden geen nieuwe ramen in de gevel geplaatst(dit stond verkeerd op de plattegronden aangegeven).

7. Detaillering van de dakconstructie (inclusief Rc-waarde);Is bijgevoegd

8. Detaillering van de woningscheidende wand (inclusief dB reductie waarde); woningscheidende wand is als bestaand, een steensmetselwerkwand 220mm dik.

9. Detaillering van bestaande trappen; NVT, trappen veranderen niet, leuningen ook niet. Als bestaand.

10. Berekening van de lengte van de vluchtroute; tekening en berekening zijn bijgevoegd, tek 800Bv

11. Schema van de RGA en ventilatie kanalen; tekeningen zijn bijgevoegd, tek nr. 801Bv en 301i

12. Schematische weergave van de brandcomparitmenten; tekening en berekening zijn bijgevoegd, tek 800Bv

13. Constructieve tekening van de balkverzwaring van de zolderbalklaag; De definitieve stukken worden later aangevuld door de constructeur.

14. Constructieve tekening en berekening van de doorbraken van de ramen op de eerste en tweede verdieping; Doorbraken en ramen vallen niet in deze vergunning (stonden verkeerd op tekening aangegeven en zijn aangepast op tekening).

15. Foto's van de gevels, interieur inclusief een overzichtstekening van de locaties van de foto's; Foto's zijn bijgevoegd en aangegeven in tekening.

16. Detaillering van de nieuw te realiseren ramen in de achtergevel. Doorbraken en ramen vallen niet in deze vergunning (stonden verkeerd op tekening aangegeven en zijn aangepast op tekening).

17. Detaillering van de nieuwe dakramen. Is bijgevoegd detail teknr. 700

18. Detaillering van de te plaatsen brievenbussen (als van toepassing) NVT

19. Een beknopte werkomschrijving van de werkzaamheden (omschrijving van de technische staat en werkomschrijving per onderdeel). Volgt

Tevens dient u in de aangelverder stukken het volgende op de tekeningen aan te geven;

1. De omschrijving van de aanvraag dient overeen te komen met de tekening (het realiseren vna de ramen is niet in de omschrijving meegenomen): Valt niet in de aanvraag (verkeerd op plattegrond ingetekend), is aangepast op tekening.
2. De draairichting van de woning toegansdeuren dient te worden aangegeven; verwerkt
3. Er dienen rookmelders in op de verdiepingen van de trappenhuis te worden aangegeven (NEN 2555); verwerkt.
4. De 2.1m vrije hoogte dient te worden ingetekend op de plattegrondtekeningen; verwekt
5. De begane grond tekening nieuwe situatie is verkeerd benoemd als zijnde bestaande situatie. verwerkt