



Voorgevel bestaande situatie

Voorgevel nieuwe situatie



Plattegrond bestaande situatie



Plattegrond nieuwe situatie

Materialenstaat:

Onderdeel:	Materiaal:	Kleur:	Overig:
Kozijnen begane grond	*Kunststof*	*RAL9016 Glädwit*	
Draaiende delen	*Kunststof*	*RAL9016 Glädwit*	

Maatvoering in het werk te controleren en te bepalen.

PROJECT: 5.1, 2, e

Vervangen van kozijn begane grond
aan de 5.1, 2, e *te Amsterdam*

ONDERDEEL: *Bouwaanvraagtekening*

GETEKEND: 5.1, 2, e
DATUM: *08-04-2015*
FORMAAT: *A3*
WERK NR: *n.v.t.*
TEKENING NR: *W01*
SCHAAL OP C.: *1:100*

GECONTR.:
DATUM:

DeKoTe
beunen en kozijnentechniek
Industrieel 84 1448 DA Purmerend
Telefoon: 0299 78 54 53
E-mail: info@dekote.nl
www.dekote.nl