From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **RE: Onderhoud pand - Filter/Isolatie materiaal in de tuin**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e l>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e gmail.com>
Date May 26, 2025 at 10:11:26 AM CEST

Geachte heer 5.1, 2, e

Hiervoor kunt u zelf contact opnemen met de exploitanten van Club LV.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e
eam prost tut e
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

T 020 256 4102
5.1, 2, e amsterdam.nl

Postbus 202, 1000 AE Amsterdam
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo, do en vr

Van: 5.1, 2, e 5.1, 5.1, 2, e l>
Verzonden: zondag 25 mei 2025 21:21
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e gmail.com>
Onderwerp: Onderhoud pand - Filter/isolatie materiaal in de tuin

Geachte mevrouw 5.1, 2, e

De afgelopen maanden hebben we telkens pluizen wo 5.1, 2, e . We zijn er achter gekomen wat de oorzaak hiervan is. Bij 5.1, 2, e komt uit de ventilatieschachten allemaal isolatie of filtermateriaal uit de afvoerpijpen. Ik denk dat hier achterstallig onderhoud de oorzaak van is. Wellicht houdt dit ook nog verband met de steeds toenemende geluidsoverlast?

Kunt u bij Club LV aangeven dat er onderhoud nodig is, zodat het probleem verholpen wordt?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e





