Gemeente Amsterdam

# ONDERHOUD CHECKLIJST WTW BRU0237

OMSCHRIJVING : Walter suskin
OBJECT : BRU 237
BEHEER :

AFDELING :
CONTRACT :
CONTACTPERSOON: :
TELEFOONNUMMER :
E-MAIL ADRES :

| | UITGEVOERD DOOR | GECONTROLEERD | OPDRACHTGEVER |
|---|---|---|---|
| MEDEWERKER | [redacted] | | |
| MEDEWERKER | [redacted] | | |
| DATUM | 08-03-2018 | | |
| PARAAF | | | |

Gemeente Amsterdam

# ONDERHOUD CHECKLIJST WTW

# BRU0237

## A Brug algemeen

| | | Uitgevoerd | N.V.T | Urgent | Opmerking: | Foto nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hekwerk | x | | | | |
| 2 | Leuningen | X | | | | |
| 3 | Brugklep | X | | | | |
| 4 | Leuningen op brugkleppen | X | | | | |
| 5 | Rijdek | X | | | | |
| 6 | Hameipoorten | X | | | Op verschillende plekken houtrot | |
| 7 | Priem | X | | | | |
| 8 | Ballastkist | X | | | Slechte conservering en houtrot | |
| 9 | Ballastluiken | X | | | Slechte conservering en houtrot | |
| 10 | Smeertekening en logboek | X | | | | |
| 11 | Algemene conservering | X | | | slecht | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |

Gemeente Amsterdam

# ONDERHOUD CHECKLIJST WTW

**BRU0237**

**B** **Machinewerk 1**

Uitgevoerd | N.V.T | Urgent

Foto nr

**Opmerking:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Motor 1, (visueel gehoor) | X | | | | |
| **2** | Koppeling & rubbers/platen | X | | | | |
| **3** | Remtrommel | X | | | | |
| **4** | Remvoering. Dikte ……..mm | X | | | Remvoeringdikte 7mm | |
| **5** | Werking rem mechanisme | X | | | | |
| **6** | Remlichter, (werking) | X | | | | |
| **7** | Assen en Koppelingen | X | | | | |
| **8** | Lagers aandrijfassen | X | | | | |
| **9** | | | | | | |
| **10** | | | | | | |
| **11** | | | | | | |
| **12** | | | | | | |
| **13** | | | | | | |
| **14** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| C | Bewegingswerk 1 | Uitgevoerd | N.V.T | Urgent | Opmerking: | Foto nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algemene conditie | X | | | | |
| 2 | Aandrijfketting | X | | | Ketting bijna uitgerekt en moeilijker op spanning te krijgen | |
| 3 | Aandrijfmotor / fundatie | X | | | | |
| 4 | tandwielen | X | | | | |
| 5 | Geleidingsrollen | X | | | | |
| 6 | Haalketting / linten | X | | | | |
| 7 | Ruiterbouten | X | | | | |
| 8 | Algemene conditie | X | | | | |
| 9 | Algemene conservering | X | | | slecht | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |

Gemeente Amsterdam

# ONDERHOUD CHECKLIJST WTW

**BRU0237**

**D** **Machinewerk 2**

| | | Uitgevoerd | N.V.T | Urgent | Opmerking: | Foto nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor, (visueel gehoor) | X | | | | |
| 2 | Koppeling & rubbers/platen | X | | | | |
| 3 | Remtrommel | X | | | | |
| 4 | Remvoering. Dikte.....mm. | X | | | Remvoeringdikte 7mm | |
| 5 | Werking rem mechanisme | X | | | | |
| 6 | Remlichter, werking | X | | | | |
| 7 | Assen en Koppelingen | X | | | | |
| 8 | Lagers aandrijfassen | X | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |

Gemeente Amsterdam

# ONDERHOUD CHECKLIJST WTW

**BRU0237**

**E** **Bewegingswerk 2**

Uitgevoerd | N.V.T | Urgent

**Foto nr**

**Opmerking:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Algemene conditie | **X** | | | | |
| **2** | Aandrijfketting | **X** | | | **Steeds moeilijker te stellen ketting uitgerekt** | |
| **3** | Aandrijfmotor / fundatie | **X** | | | | |
| **4** | Geleidingsrollen | **X** | | | | |
| **5** | Haalketting / linten | **X** | | | | |
| **6** | Ruiterbouten | **X** | | | | |
| **7** | Algemene conditie | **X** | | | | |
| **8** | Algemene conservering | **X** | | | slecht | |
| **9** | | | | | | |
| **10** | | | | | | |
| **11** | | | | | | |

Gemeente Amsterdam

# ONDERHOUD CHECKLIJST WTW

**BRU0237**

**F** **Opzetwerk / Grendels**

Uitgevoerd | N.V.T | Urgent

**Foto nr**

**Opmerking:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 1 | Overslagen | X | | | | |
| 2 | Grondplaat | X | | | | |
| 3 | Bevestiging | X | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## G Handbediening Brug

| | | Uitgevoerd | N.V.T | Urgent | Opmerking: | Foto nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketting + tandwielen; | x | | | | |
| 2 | Inschakelmechanisme handbediening | x | | | | |
| 3 | Slinger | x | | | | |
| 4 | Gebruikershandleiding | x | | | | |
| 5 | Beveiliging pallen | x | | | | |

## H Hoofdlagers en Hoofddraaipunten

| | | Uitgevoerd | N.V.T | Urgent | Opmerking: | Foto nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoofdlagers | x | | | | |
| 2 | Flensen hoofdlagers | x | | | | |
| 3 | Algemene staat | x | | | | |
| 4 | Bevestiging lagerstoelen | x | | | | |
| 5 | Smeerpunten | x | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |

## I Opleggingen

| | | Uitgevoerd | N.V.T | Urgent | Opmerking: | Foto nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opleggingen (controleren) | x | | | | |
| 2 | Rust blokken algemeen | x | | | | |
| 3 | Bevestiging oplegblokken algemeen | x | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |

## J Leuningwerk brug en Landhoofden

| | | Uitgevoerd | N.V.T | Urgent | Opmerking: | Foto nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leuningwerk brug conditie en bevestiging | x | | | | |
| 2 | Leuningwerk brug conservering | x | | | | |
| 3 | Onderdoorgang | x | | | | |
| 4 | | | | | | |

Gemeente Amsterdam

# ONDERHOUD CHECKLIJST WTW

# BRU0237

**k** **Oprij slagboom / hek 1**

| | | Uitgevoerd | N.V.T | Urgent | Opmerking: | Foto nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algemene toestand slagboom / draaihek | x | | | | |
| 2 | Fundatie draaipunt | x | | | | |
| 3 | Omkasting | x | | | | |
| 4 | Luiken / deuren omkasting | x | | | | |
| 5 | Fundering en bevestiging moeren | x | | | | |
| 6 | Conservering | x | | | | |
| 7 | Handbediening | x | | | | |
| 8 | Tandwiel overbrenging | x | | | | |
| 9 | Tandwielkast ( oliepeil / lekkage / gehoor ) | x | | | | |
| 10 | Motor ( visueel / gehoor ) | x | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| | | | | | | |

Gemeente Amsterdam

# ONDERHOUD CHECKLIJST WTW

# BRU0237

**L** **afrij slagboom / hek 2**

| | | Uitgevoerd | N.V.T | Urgent | Opmerking: | Foto nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algemene toestand slagboom / draaihek | x | | | | |
| 2 | Fundatie draaipunt | x | | | | |
| 3 | Omkasting | x | | | | |
| 4 | Luiken / deuren omkasting | x | | | | |
| 5 | Fundering en bevestiging moeren | x | | | | |
| 6 | Conservering | x | | | | |
| 7 | Handbediening | x | | | | |
| 8 | Tandwiel overbrenging | x | | | | |
| 9 | Tandwielkast ( oliepeil / lekkage / gehoor ) | x | | | | |
| 10 | Motor ( visueel / gehoor ) | x | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| | | | | | | |

Gemeente Amsterdam

# ONDERHOUD CHECKLIJST WTW

# BRU0237

**M** **Oprij slagboom / hek 3**

| | | Uitgevoerd | N.V.T | Urgent | Opmerking: | Foto nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algemene toestand slagboom / draaihek | x | | | | |
| 2 | Fundatie draaipunt | x | | | | |
| 3 | Omkasting | x | | | | |
| 4 | Luiken / deuren omkasting | x | | | | |
| 5 | Fundering en bevestiging moeren | x | | | | |
| 6 | Conservering | x | | | | |
| 7 | Handbediening | x | | | | |
| 8 | Tandwiel overbrenging | x | | | | |
| 9 | Tandwielkast ( oliepeil / lekkage / gehoor ) | x | | | | |
| 10 | Motor ( visueel / gehoor ) | x | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| | | | | | | |

Gemeente Amsterdam



# ONDERHOUD CHECKLIJST WTW

**BRU0237**

**N** **afrij slagboom / hek 4**

| | | Uitgevoerd | N.V.T | Urgent | Opmerking: | Foto nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algemene toestand slagboom / draaihek | x | | | | |
| 2 | Fundatie draaipunt | x | | | | |
| 3 | Omkasting | x | | | | |
| 4 | Luiken / deuren omkasting | x | | | | |
| 5 | Fundering en bevestiging moeren | x | | | | |
| 6 | Conservering | x | | | | |
| 7 | Handbediening | x | | | | |
| 8 | Tandwiel overbrenging | x | | | | |
| 9 | Tandwielkast ( oliepeil / lekkage / gehoor ) | x | | | | |
| 10 | Motor ( visueel / gehoor ) | x | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| | | | | | | |

| NUMMER : | OPMERKINGEN : |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 |
|  |  |  |  |
| Foto 5 | Foto 6 | Foto 7 | Foto 8 |