


NIV-02-01 totaal 359 m

0 -359 m 1952 glooiing
51 -200 m onbekend afmeervoorz.

NIV-02-02 totaal 100 m

0 -100 m 1952 glooiing

OBJEKTKAART

OBJEKT: NIV-02-01

Konstruktie: Glooiing Lengte m/~~Opp m2~~ 359

Ligging: Nieuwevaart

Tussen brugnummers: 50-5 en 114

Tussen huisnummers: Oosterburgergracht.

Stadsdeel:

Beheer:

Onderhoud:

BOUWGEGEVENS

Bouwjaar:	Dossiernr.CTA:	Onderdeel:

INSPEKTIEGEGEVENS

Inspektiedatum:	Bijzonderheden:

Objectnummer: NIV-02-01 Konstruktie: Gl. datum: 23-5-88

bladz: 1

50-5 brug	schets	114 brug
metrering		359
balieleuning		
m'		
parkeerhek		
m'		
dekzerken		
m'		
konstruktie	NS	
m'		
onderk.vloer		
m'		
fund/palen		
m'		
afmetingen	ht.	
m'	5' 200	
1 2 3 4 5 6		
m'		
----------		
m'		
----------		
m'		
----------		
m'		
----------		
m'		

ns = natuursteen
B = beton
gb = gewapend beton
h = hout
hk = haalkom
br = bolder
2r = tweegatsbalie
3r = driegatsbalie

1 = overstort R&W
2 = dilatatievoeg
3 = loswal
4 = steiger
5 = traforuimte
6 = ...

Openbare Werken
Waterbouw
Beheer en Onderhoud

Inspektierapport
Jaarlijkse kontrole
waterbouwkundige objekten

****

--Kontrolelijst--

-blad 1-

Objektnummer:	Ligging (bruggen)	e/o	Datum:
NW_02_01	Nieuwevaart (SO.S - 114)		23.03.88

~~Walsuus~~ / Glooiing / ~~Lichte overvoerziening~~ / ~~Steiger~~ / .....

Gekontroleerd door: v. d. Hee T.

Onderdelen:		Bevindingen:	goed	niet goed
1. Staalwerken:	a.hekwerken/balieleuning/.....	1.a		
	b.parkeerhek	b		
	c.bolder/haalkom/.....	c		
	d.....	d		
2. Metselwerken:	a.metselwerk/baselt/klinkers/.....	a.		
	b.voegwerk	b.		
3. Dekzerken:	beton/natuursteen			
4. Houtwerken:	a.palen (hardhout/zachthout)	a.		
	b.dek (hardhout/zachthout)	b.		
	c.aanvaarvoorzieningen/.....	c.		—
5. Damwand:	hout(hard/zacht) /staal/beton			
6. Toestand van de konstruktie:	a.scheefstand	a.		
	b.zetting	b.		
	c.scheuren	c.		
	d.gaten...	d.		
7. Bestrating		7.		
8.		8.		
9.		9.		
10.....				

De volgende punten verdienen nadere kontrole: _____

Zie opmerkingen / en toelichting blad 2 _____

Te nemen maatregelen van kleiner en groter omvang: zie resume blad 3 _____

Gezien Chef inspektie: _____ Gezien Beheerder: _____ Gezien Chef Onderhoudsafdeling: _____

Openbare Werken
Waterbouw
Beheer en Onderhoud

Inspektierapport
Jaarlijkse kontrole
waterbouwkundige objekten

****

--Opmerkingen en toelichting--

-blad 2-

Objektnr.	Ligging	Datum
NW_02_01	Nieuwevaart	23.03.88

Gekontroleerd door: v. d. Hee T.

Punt nr.	Opmerkingen en toelichting	Foto	Tek
4 c	oude palen en aan te meren bag aanwezig. Bivakk hiervan nu verwijderd.		
6c	Scheuren of werkende dilatsties bij perceelnrs:		
Alg.opmerk:	Door veel bespoeling boven glooiing, door veel kommel van veel voorbeen is een goede inspectie moeilijk. Gehele oever is al jaren verwaarloosd door beheerders.		

OBJEKTKAART

OBJEKT: NW-02.02

Konstruktie: gloeiing Lengte ~~m/opp.m2~~ 100

Ligging: Nieuwevaart

Tussen brugnummers: 114 - 277.

Tussen huisnummers: Wittenburgergracht.

Stadsdeel:

Beheer:

Onderhoud:

BOUWGEGEVENS

Bouwjaar:	Dossiernr.CTA:	Onderdeel:

INSPEKTIEGEGEVENS

Inspektiedatum:	Bijzonderheden:

Objectnummer: NW-02.02 Konstruktie: GL. datum: 23.3.88

bladz: 1

114 brug	schets	277. brug
metrering		100
balieleuning		
m'		
parkeerhek		
m'		
dekzerken		
m'		
konstruktie	NS	
m'		
onderk.vloer		
m'		
fund/palen		
m'		
.....		
m'		
1 2 3 4 5 6		
m'		
.....		
m'		
.....		
m'		
.....		
m'		
.....		
m'		

ns = natuursteen
B = beton
gb = gewapend beton
h = hout
hk = haalkom
br = bolder
2r = tweegatsbalie
3r = driegatsbalie

1 = overstort R&W
2 = dilatatievoeg
3 = loswal
4 = steiger
5 = traforuimte
6 = ...

Openbare Werken
Waterbouw
Beheer en Onderhoud

Inspektierappo. .
Jaarlijkse kontrole
waterbouwkundige objekten

****

--Kontrolelijst--

Objektnummer:	Ligging (bruggen) e/o	Datum:
NW-02.02	Nieuwevaart (114 - 277)	23-03-88

~~Walmuur~~ / Glooiing / ~~Lichte oeververstering~~ / ~~Steiger~~ / .....

Gekontroleerd door: v. d. Hee T.

Onderdelen:		Bevindingen:	goed	niet goed
1. Staalwerken:	a.hekwerken/balieleuning/.....	1.a		
	b.parkeerhek	b		
	c.bolder/haalkom/.....	c		
	d.....	d		
2. Metselwerken:	a.metselwerk/basalt/klinkers/.....	a.		
	b.voegwerk	b.		
3. Dekzerken:	beton/natuursteen			
4. Houtwerken:	a.palen (hardhout/zachthout)	a.		
	b.dek (hardhout/zachthout)	b.		
	c.aanvaarvoorzieningen/.....	c.		
5. Damwand:	hout(hard/zacht) /staal/beton			
6. Toestand van de konstruktie:	a.scheefstand	a.		
	b.zetting	b.		
	c.scheuren	c.		
	d.gaten...	d.		
7. Bestrating		7.		
8.		8.		
9.		9.		
10.....				

De volgende punten verdienen nadere kontrole: _____

Zie opmerkingen / en toelichting blad 2 _____

Te nemen maatregelen van kleiner en groter omveng: zie resume blad 3 _____

Gezien Chef inspektie: _____ Gezien Beheerder: _____ Gezien Chef Onderhoudsafdeling: _____

Openbare Werken
Waterbouw
Beheer en Onderhoud

Inspektierapport
Jaarlijkse kontrole
waterbouwkundige objekten

****

--Opmerkingen en toelichting--

Objektnr.	Ligging	Datum
NW-02-02	Nieuwevaart	23-03-88

Gekontroleerd door: v. d. Hee T.

Punt nr.	Opmerkingen en toelichting	Foto	Tek
6c	Scheuren of werkende dilataties bij perceelnrs:		
Alg.opmerk:	Door veel begroeiing boven glooiing, door veel hommel van het woonboten is een goede inspectie moeilijk. Gehele oever is al jaren verwaarloosd door bewoners.		